

19241306/000



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX00PYJB4

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/44357/2019

Bilfinger Euromont a.s.

Prvního pluku 224/20

186 00 Praha 8 - Karlín

Vyřizuje:

Ing. Zdeňka Burešová

Telefon:

+420 476 767 711

E-mail:

zdenka.buresova@mulitvinov.cz

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

Datum:

05.06.2019

Objednávka č. 05/198/2019 (uvádějte ve faktuře)

KT/10656/19

Objednáváme u Vás:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Havarijní stav - oprava čerpadel na základě vibrodiagnostického měření na Zimním stadionu IH v Litvínově	164 920,00	1	164 920,00	199 553,20
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			164 920,00	199 553,20

Charvát Miroslav
Ředitel VD 06Ing. Petr Řeháček, MBA
vedoucí odboru nakládání
s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 5.6.2019

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:
Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
odbor nakládání s majetkem
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 3412 5171 05 00006

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Petr Řeháček, MBA

Dne: 5.6.2019

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Zdeňka Burešová

Dne: 5.6.2019

Podpis:

Komerční banka, a. s.,

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

Kroužek
Výroba

číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 3412 5171 05 00006

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/198/2019 Havarijní stav - oprava čerpadel na základě vibrodiagnostického měření na Zimním stadionu IH v Litvínově

Výše budoucího závazku 199 553,20 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
5.6.2019	Ing. Petr Řeháček, MBA	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
5.6.2019	Ing. Zdeňka Burešová	

