

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
REKTORÁT															
1	00905 0102102	EW30D3	vstup půda budova R	X	X	X		X			X	X			
2	001919	EI30D3+	sklep budova R	X	X	X		X			X	X			
3		30DP3	šatna budova A	X	X	X					X				
4	9913311	EW30	recepce budova A	X	X						X	X			
5		EIEWC30DP3	studovna budova A	X	X	X		X			X				
6	080100092	EIEW30DP3	kancelář budova A	X	X	X					X	X			
7		PB30	vstup sklep budova A	X	X	X					X				
8	121393/23	EI30DP3+	7.NP vstup do chodby budova C	X	X	X		X	X	X	X	X			

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
9	121393/25	EI30DP3+	server 7.NP budova C	x	x	x		x				x	x		
10	121393/24	EI30DP3+	vstup chodba 6.NP budova C	x	x	x		x				x	x		
11		EIEWC30DP3	vstup chodba 5.NP budova C	x	x	x		x				x			
12		EIEWC30DP3	sklad 515 budova C	x	x	x						x			
13	A35613	EI30	511-512 budova C	x	x	x						x	x		
14		EIEWC30DP3	vstup chodba 4.NP budova C	x	x	x		x				x			
15		EIEWC30DP3	vstup chodba 3.NP budova C	x	x	x		x				x			
16	Carman 156309	EIEW30DP3+	strojovna výtahu 7.NP budova C	x	x	x						x	x		

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy		Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování						
17	A36710	EIEW30DP3	316 budova C	X	X	X						X	X			
18	912354	EI30DP3	313 budova C	X	X	X						X	X			
19	912354	EI30DP3	314-315 budova C	X	X	X						X	X			
20		EIEW30DP3	vstup chodba 2.NP budova C	X	X	X		X				X				
21		EIEW30DP3	vstup krček 2.NP budova C L	X	X	X						X				
22		EIEW30DP3	vstup krček 2.NP budova C P	X	X	X						X				
23		EIEW30DP3	vstup 1.NP budova C	X	X	X		X				X				
24		EIENW30DP3	server 114 1.NP budova C	X	X	X						X				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
25		EWC30DP1	1.PP budova C	X	X	X		X			X				
26	20697	EI30	server 1.NP 105 budova CIT	X	X	X					X	X			
27	63763	EI30	server 202 2.NP budova CIT	X	X	X					X	X			
28	980109752	EIEWC30DP3	6.NP 606 budova UK STROJOVNA VZT	x	x	x		x			x	x			
29		EWC45DP1	sklad knih 6.NP 601 budova UK	x	x	x		x			x				
30		EWC45DP1	únik 6.NP 602 budova UK	x	x	x		x			x				
31		EWC45DP1	strojovna výtahu 6.NP budova UK	x	x	x					x				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
32		EI45DP1	půdní prostor 6.NP budova UK	x	x	x						x			
33		EWC60DP1	únik 502 5.NP budova UK	x	x	x		x				x			
34		EIC60DP1	únik 501 5.NP budova UK	x	x	x		x				x			
35		EIEWC30DP3	strojovna VZT 5.NP-506 budova UK	x	x	x		x				x			
36		EIEWC30DP3	406 4.NP budova UK	x	x	x		x				x			
37		EIC60DP1	únik 401 4.NP budova UK	x	x	x		x				x			
38		EWC60DP1	únik 402 4.NP budova UK	x	x	x		x				x			
39		EWC30DP3	dveře mezi 3-4.NP budova UK	x	x	x						x			

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
40		EWC30DP3	únik 302 3.NP budova UK	x	x	x		x				x			
41		EIEWC30DP3	únik 301 3.NP budova UK	x	x	x		x				x			
42		EIEWC30DP3	308 3.NP budova UK	x	x	x		x				x			
43		EIEWC30DP3	311 3.NP budova UK	x	x	x		x				x			
44		EIEWC30DP3	315 3.NP budova UK	x	x	x		x				x			
45		EIEWC30DP3	215 2.NP budova UK	x	x	x		x				x			
46		EIEWC30DP3	211 2.NP budova UK	x	x	x		x				x			
47		EIEWC30DP3	208 2.NP budova UK	x	x	x		x				x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
1		EI EN C 30 DP3+	1NP 120	X	X	X		X				X			
48		EIEWC30DP3	205 2.NP budova UK	X	x	x		x				X			
49		EIEWC30DP3	202 2.NP	X	x	x		x				x			
50		EW90DP1	1.PP 005 budova UK	X	x	x		x				x			
51		EW90DP1	1.PP 003 budova UK	X	x	x						x			
52		EW90DP1	1.PP 009 budova UK	X	x	x						x			
53		EW90DP1	1.PP 001 budova UK	X	x	x						x			
54		EIEWC30DP3	108 1.NP budova UK	X	x	x		X				x			
55	06035128	EW15D1	strojovna VZT zadní střecha budova G	X	x	x						x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
56	06035127	EW15D1	strojovna VZT první střecha budova G	x	x	x					x	x			
57	06035129	EW15D1	strojovna střecha vchod budova G	x	x	x					x	x			
58	06035114	EIC30DP1	5.NP schodiště budova G	x	x	x		X			x	x			
59	06035118	EIC30DP1	5.NP schodiště budova G	x	x	x		X			x	x			
60	06035113	EIC30DP3	schodiště 4.NP -L budova G	x	x	x		X			x	x			
61	06035117	EIC30DP3	schodiště 4.NP -P budova G	x	x	x		X			x	x			
62	06035112	EIC30DP3	schodiště 3.NP -L budova G	x	x	x		X			x	x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
63	06035116	EIC30DP3	schodiště 3.NP -P budova G	X	X	X		X			X	X			
64	06035111	EIC30DP3	schodiště 2.NP -L budova G	X	X	X		X			X	X			
65	06035115	EIC30DP3	schodiště 2.NP -P budova G	X	X	X		X			X	X			
66	0603518	EIC30DP3	studovna 1.NP budova G	X	X	X		X			X	X			
67	0603515	EIC30DP3	101-102 1.NP budova G	X	X	X		X			X	X			
68	0603511	EIC30DP3+	1.NP 126 budova G	X	X	X		X			X	X			
69	0603516	EIC30DP3+	kancelář skriptárna 1.NP budova G	X	X	X		X			X	X			
70	0603512	EIC30DP3+	1.NP 124 budova G	X	X	X		X			X	X			

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
71	06035120	EIC30DP3+	vstup 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		
72	06035121	EIC30DP3+	vstup vpravo 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		
73	0603514	EIC30DP3+	vrátnice 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		
74	0603517	EIC30DP3+	server 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		
75	06035119	EIC30DP3+	studijní oddělení 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		
76	06035130	EW30D1+	Strojovna nákladní výtah 1.NP budova G	x	x	x						x	x		
77	0603513	EWC30D3+	studijní oddělení schodiště 1.NP budova G	x	x	x		x				x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
78	06035110	EIC30D3+	schodiště 1.PP budova G	x	x	x		x				x	x		
79	0603519	EIC30D3+	schodiště 1.PP budova G	x	x	x		x				x	x		
80	06035125	EW30D1+	strojovna výtah budova G	x	x	x						x	x		
81		EW45DP1	trafostanice 1.PP budova G	x	x	x						x	x		
82		EIEW30DP3	4.NP výměník budova F	x	x	x						x	x		
83		EIEW30DP3	4.NP hudební sál budova F	x	x	x						x	x		
84	6749	EIEW30DP3	3.NP schodiště budova F	x	x	x		x				x	x		
85	6748	EIEW30DP3	2.NP schodiště budova F	x	x	x		x				x	x		

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
2		EI EW 30 DP3	004 1PP BUD F	X	X	X		X			X				
86		EIEW30DP3	111 1.NP budova F	x	x	x		x			x				
87		EIEW30DP3	114 1.NP budova F	x	x	x		x			x				
88		EIEW30DP3	chodba naproti vrátnice budova F	x	x	x		x			x				
89		EIEW30DP3	1.NP 110 budova F	x	x	x		x			x				
90		EIEW30DP3	1.NP 108 budova F	x	x	x		x			x				
91		EIEW30DP3	1.NP 109 budova F	x	x	x		x			x				
3		EI EW 30 DP3	005 1PP BUD. F	X	X	X		X			X				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
92		EIEW30DP3	1.PP 004 budova F												
93		EIEW30DP3	1.PP 005 budova F												
94	20010585	EWSC30D1+	1.PP šachta budova DM	x	x	x					x	x			
95		EW30D1+	1.PP strojovna budova DM	x	x	x					x	x			
96	1285/953	EIEWC30DP3	7.NP chodba 120 budova D	x	x	x		x			x	x			
97		EIEWC30DP3	7.NP D701 budova D	x	x	x		x			x				




PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
98	A0209	EIEW30DP3	7.NP budova D	x	x	x		x			x	x			
99		EIEW30DP3	6.NP chodba budova D	x	x	x		x			x				
100		EIEW30DP3	6.NP 601 budova D	x	x	x		x			x				
101		EIEW30DP3	5.NP D 501 budova D	x	x	x		x			x				
102		EIEW30DP3	5.NP chodba budova D	x	x	x		x			x				
103		EIEW30DP3	5.NP chodba DM budova D	x	x	x		x			x				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
104		EIEW30DP3	4.NP chodba DM budova D	X	X	X		X			X				
105		EIEW30DP3	4.NP D401 budova D	X	X	X		X			X				
106		EIEW30DP3	4.NP chodba budova D	X	X	X		X			X				
107		EIEW30DP3	3.NP D3C1 budova D	X	X	X		X			X				
108		EIEW30DP3	3.NP chodba DM budova D	X	X	X		X			X				
109		EIEW30DP3	3.NP chodba budova D	X	X	X		X			X				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
110		EIEW30DP3	2.NP 202 budova D	x	x	x		x					x		
111		EIEW30DP3	2.NP D201 budova D	x	x	x		x					x		
112		EIEW30DP3	2.NP chodba budova D	x	x	x		x					x		
113		EW30	1.NP u recepce budova D	x	x	x		x					x		
114		EIEW30DP3	vstup sklep budova D	x	x	x		x					x		
115		EIEW30DP3	1.PP strojovna budova D	x	x	x							x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
116		EIEW30DP3	3.NP 212 budova E	x	x	x							x		
117		EIEW30DP3	3.NP E323 budova E	x	x	x							x		
118		EIEW30DP3	3.NN E301 budova E	x	x	x							x		
119		EIEW30DP3	3.NP E302 budova E	x	x	x							x		
120		EIEW30DP3	3.NP E303 budova E	x	x	x							x		
121		EIEW30DP3	3.NP E304 budova E	x	x	x							x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
122		EIEW30DP3	2.NP E203 budova E	x	x	x					x				
123		EIEW30DP3	2.NP E204 budova E	x	x	x					x				
124		EIEW30DP3	2.NP E205 budova E	x	x	x					x				
125		EIEW30DP3	2.NP E206 budova E	x	x	x					x				
126	A01831	EIEW30DP3	2.NP E207 budova E	x	x	x					x				
127		EIEW30DP3	2.NP E208 budova E	x	x	x					x				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
128		EIEW30DP3	2.NP E209 budova E	X	X	X						X			
129		EIEW30DP3	2.NP E210 budova E	X	X	X						X			
130		EIEW30DP3	2.NP E212 budova E	X	X	X						X			
131		EIEW30DP3	2.NP E215 budova E	X	X	X						X			
132		EIEW30DP3	2.NP E216 budova E	X	X	X						X			
133		EIEW30DP3	2.NP E217 budova E	X	X	X						X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
134		EIEW30DP3	2.NP E218 budova E	X	X	X						X			
135		EIEW30DP3	2.NP E219 budova E	X	X	X						X			
136		EIEW30DP3	2.NP E220 budova E	X	X	X						X			
137		EIEW30DP3	2.NP E224 budova E	X	X	X						X			
138		EIEW30DP3	2.NP E226 budova E	X	X	X						X			
139		EIEW30DP3	3.NP E313 budova E	X	X	X						X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozoschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola požární pásy			
140		EIEW30DP3	3.NP E309 budova E	X	X	X					X			
141		EIEW30DP3	3.NP E315 budova E	X	X	X					X			
142		EIEW30DP3	3.NP E308 budova E	X	X	X					X			
143		EIEW30DP3	3.NP E307 budova E	X	X	X					X			
144	002911	EIEW30DP3	3.NP E305 budova E	X	X	X		X			X			
145		EIEW30DP3	1.NP E116 budova E	X	X	X					X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozoschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování					
146		EIEW30DP3	1.NP E121 budova E	X	X	X		X		V					
147		EIEW30DP3	1.NP E114 budova E	X	X	X		X							
148		EIEW30DP3	1.NP E108 budova E	X	X	X		X							
149		EIEW30DP3	1.NP E107 budova E	X	X	X		X							
150		EIEW30DP3	1.NP E106 budova E	X	X	X		X							
151		EIEW30DP3	1.NP E105 budova E	X	X	X		X							

22

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozoschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola požární pásky			
152		EIEW30DP3	1.NP mezi E105 a E106 budova E	X	X	X					X			
153		EIEW30DP3	1.NP mezi E105 a E104 budova E	X	X	X					X			
154		EIEW30DP3	1.NP E104 budova E	X	X	X					X			
155		EIEW30DP3	1.NP E103 budova E	X	X	X		X			X			
156		EIEW30DP3	1.NP E131 budova E	X	X	X					X			
157		EIEW30DP3	1.NP E102 budova E	X	X	X					X			

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschnopné ANO/NE	
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta		Koordinátor	Panikové kování				
158	221075/11	EW15D3	434 budova L			X		X		X	X	X		
159	221075/12	EW15D3	413 budova L			X		X		X	X	X		
160		EIEW30D3+	342 budova L	X	X	X					X	X		
161	221075/2	EW30D3+	320 budova L			X		X			X	X		
162	221075/1	EW30D3+	343 budova L			X		X		X	X	X		
163	12005102	EI30D3+	3.NP únik budova L	X	X	X		X		X	X	X		
164	APPL	EIEW30D3+	308 budova L	X	X	X		X			X	X		
165	APPL	EIEW30D3+	208 budova L	X	X	X		X			X	X		

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozenschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola požární pásky			
166	12005101	EI30	2.NP únik budova L	x	x	x		x			x	x		
167	771075/3	EW30D3+	220 budova L			x					x	x		
168	771075/4	EW30D3+	245 budova L			x		x			x	x		
169		EIEW30D3+	sklad 121a budova L	x	x	x		x			x	x		
170	160221/1	EI30DP3+	TRAFOSTANICE budova L	x	x	x	x				x	x		
171		EIEW30D3+	111 budova L	x	x	x		x			x	x		
172		EIEW30D3+	elektrorozvodna 107 budova L	x	x	x		x			x	x		

25

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
173		EIEW30D3+	110 budova L	x	x	x		x			x	x			
174	221075-7	EI30D3+	121 budova L			x		x		x	x	x			
175		EIEW30D3+	008 budova L	x	x	x					x	x			
176	269405001	EIC45D1+	006 budova L	x	x	x					x	x			
177	269404001	EW45D1	009 budova L	x	x	x					x	x			
178	269406001	EW45D1	033 budova L	x	x	x					x	x			
179	269404002	EW45D1	025 budova L	x	x	x					x	x			
180	269404002	EW45D1	021 budova L			x		x		x	x	x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschnpné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírání	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola požární pásy			
4	2694-03-001	EW 45 D1	SBÍRKY 031 L	X	X	X		X			X			
181	11100540	EIC15DP1+	garáž L budova L	x	x	x		x			x	x		
182	221075-6	EW30D3+	123 budova L			x		x		x	x	x		
183		EIEW30D3+	139 budova L	x	x	x		x			x	x		
184	221075/5	EW30D3+	138 budova L	x	x	x		x			x	x		
185	43560511	EI30DP1C	vstup 1.NP respirium posuvné budova M								x	x		
186	43570511	EI30DP1C	1.NP bufet posuvné budova M								x	x		
187	00530437-6	EWC30DP1+	1.NP šatna budova M	x	x	x		x	x		x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozenschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola pásky			
188	513301001	EWC30DP3	UČEBNA budova M	x	x	x		x			x	x		
189		EI60	1.NP učebna 111 okno budova M											
190		EI60	1.NP učebna 111 okno budova M											
191		EI60	1.NP učebna 111 okno budova M											
192		EI60	1.NP učebna 111 okno budova M											
193		EI30	1.NP učebna 110 okno budova M											



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
194		EI30	1.NP učebna 110 okno budova M												
195	0-053-04-37/10	EI60DP1	sklad chemikálií 1.NP okno budova M												
196	5453-00-001	EW30DP3+	sklad chemikálií 1.NP budova M	x	x	x		x				x	x		
197	5453-01-001	EISC30DP3+	chodba schodiště 1.NP budova M			x	x	x	x	x		x	x		
198	545307003	EISC15DP3+	113 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
199	11101033	EISC60DP1+	124 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
5	0-053-0437*13	EI 45 DP	RESPIRIUM BUD. M			x	x	x	x	x		x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
202	005530437/1	EW30DP1C+	004 budova M	x	x	x		x	x			x	x		
203			004a budova M	x	x	x		x				x	x		
204	1110542	EISC15DP1+	garáž M budova M	x	x	x	x	x				x	x		
205	11100543	EISC30DP1+	014 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
206	11100544	EISC30DP1+	013 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
207	11100541	EISC45DP1+	008 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
208	11100546	EISC30DP1+	009 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
209		EI30	střecha prosvětlovací světlík budova M												
6	11100545	EW30 DP1+	003 ZVĚŘINEC L	x	x	x		x				x	x		

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
210	110921	EW30D3+	240 budova M	x	x	x						x	x		
211	545305001	EISC30DP3+	posluchárna 2.NP budova M			x	x	x	x	x		x	x		
212	545307001	EISC15DP3+	239 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
213	545301002	EISC30DP3+	2.np SCHODIŠTĚ / CHODBA budova M			x	x	x	x	x		x	x		
214		EI30	217 okno budova M												
215	545300002	EW30DP3+	chodba L/M 2.NP budova M			x		x	x	x		x	x		
216	545308001	EIC30D3+	316 budova M	x	x	x		x				x	x		
7	110922	EW 30 D3+	240 M REŽIE	x	x	x						x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozenschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
217	545300004	EIC15DP3+	327 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
218	545301003	EISC30DP3+	chodba/schodiště 3.NP budova M			x	x	x	x	x		x	x		
219		EI30	312 okno budova M												
220	545300003	EW30DP3+	chodba L/M 3.NP budova M			x	x	x	x	x		x	x		
221	545306001	EIC15DP3+	427 budova M			x	x	x	x	x		x	x		
222	545307002	EISC15DP3+	426 budova M	x	x	x	x	x				x	x		
223	545322001	EIC15DP3+	chodba schodiště 4.NP budova M			x		x	x	x		x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
224		EI15	410 okno budova M												
225	0-053-04-37/25	EI30DP1C	410 skleník okno budova M												
226	545302001	EWC15DP3+	410 chodba L budova M			x		x	x	x	x	x			
227	269401001	EW30D1+	Strojovna VZT budova M	x	x	x					x	x			
228		EW30D3+	strojovna výtahu A budova N	x	x	x		x			x	x			
229	120041210	EI30D1+	strojovna výtahu B budova N	x	x	x					x	x			
230	APPL	EIEW30D3+	B154 budova N	x	x	x					x	x			
8		DPO 30 TS PB	BUFET BUD. N	x	x	x									
9		DPO 30 TS PB	BUFET BUD. N	x	x	x									



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
10		DPO 30 TS PB	KUCHYNE BUFETU	X	X	X									
11		DPO 30 TS PB	KUCHYNE BUFETU	X	X	X									
231		EIEW30D3+	B156 budova N	x	x	x						x	x		
232		EIEW30D3+	B157 budova N	x	x	x						x	x		
233		EIEW30D3+	B158 budova N	x	x	x						x	x		
234		EIEW30D3+	B167 budova N	x	x	x						x	x		
235		EWC30DP1	kotelna C budova N	x	x	x		x				x			
236		EIEW30D1+	3.NP 303 budova P	x	x	x		x				x	x		
237		EIEW30D1+	3.NP 303 zadní budova P	x	x	x		x				x	x		
238			vstup půda 3.NP budova P	x	x	x						x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
239		EIEW30DP3	024 budova P	x	x	x						x			
240		EIEW30DP3	020 budova P	x	x	x						x			
241		EIEW30DP3	019 budova P	x	x	x						x			
242		EIEW30DP3	022 budova P	x	x	x						x	x		
243		PB45DP3+	021 budova P	x	x	x						x			
244		EIEW30DP3	dílňa údržba 006 budova P	x	x	x						x			
245	C0006-99	EI30D3+	005 budova P	x	x	x						x	x		
246		EIEW30DP3	004 budova P	x	x	x									



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
247		EIEW30DP3	225 budova V	X	x	x						X	X		
248		EIEW30DP3	224 budova V	X	x	x						X	X		
249		EIEW30DP3	223 budova V	X	x	x						X			
250		EIEW30DP3	222 budova V	X	x	x						X			
251		EIEW30DP3	221 budova V	X	x	x						X			
252		EIEW30DP3	219 budova V	X	x	x						X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
253		EIEW30DP3	217 budova V	x	x	x						x			
254		EIEW30DP3	213 budova V	x	x	x						x			
255		EIEW30DP3	212 budova V	x	x	x						x	x		
256		EIEW30DP3	211 budova V	x	x	x						x			
257	33386	PO30	vstup B 2.NP budova V	x	x	x		x				x	x		
258			vstup TJ 2.NP budova V	x	x	x		x				x			




PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
259		nepožární	227 budova V												
260		EIEW30D3+	228 budova V	x	x	x						x			
12		EIEW30D3+	A2NP SMERTO	x	x	x		x				x			
262		PO30	chodba A 2.NP budova V	x	x	x		x				x	x		
263		I30	2.NP okno budova V												
264		EIEN30D3	154 budova V	x	x	x		x				x	x		
265		EIEN30D3	109 budova V	x	x	x						x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
266		PO45PB	109 okno budova V												
267	616 0911	EIEWCD3	chodba B 1.NP budova V	x	x	x		x	x			x	x		
268	33396	PO30	chodba A směr TJ 1.NP budova V	x	x	x		x				x	x		
269	615 0213 1	EIC30DP3+	vstup TJ 1.NP budova V	x	x	x		x				x	x		
270		EIEW30	posilovna / šatna budova V	x	x	x						x			
271		EIEW30	šatna budova V	x	x	x						x			
272		EIEW30	101 budova V	x	x	x						x			
273	33486	PO30	chodba A přízemí budova V	x	x	x		x				x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
274	922 022- 004	EIC30DP3+	CDLP chodba 1.NP budova VM			X		X	X	X	X	X	X		
275		EIC30DP3+	CDLP hala 1.NP budova VM			X		X	X	X	X	X	X		
276	922 022- 007	EIC15DP3+	CDLP 101 – 1.NP budova VM	X	X	X		X			X	X			
277	922022-001	EIC15DP3+	CDLP 104 – 1.NP budova VM	X	X	X		X			X	X			
278	922 022- 006	EIC15DP3+	CDLP 201 – 2.NP budova VM	X	X	X		X			X	X			
279	922 022- 003	EIC30DP3+	CDLP hala 2.NP budova VM			X		X		X	X	X			
280	922 022- 002	EIC15DP3+	CDLP chodba 2.NP budova VM	X	X	X		X			X	X			
281	922 022- 005	EIC15DP3+	CDLP 205 2.NP budova VM	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
282		EIEW30D3+	bufet 3.NP budova VB	x	x	x		x				x	x		
283		EIEW30D3+	squuash 2.NP budova VB	x	x	x		x				x			
284	021030005	EIC30DP3+	108 budova S	x	x	x		x				x	x		
285	1002615	EIC30DP1+	chodba vlevo 1.NP budova S			x		x	x	x	x	x	x		
286	10026110	EIC30DP1+	chodba vpravo 1.NP budova S			x		x	x	x	x	x	x		
287	1002616	EIC30DP1+	chodba vlevo 2.NP budova S			x		x				x	x		
288	021030004	EIC30DP3+	208 budova S	x	x	x		x				x	x		
289	10026111	EIC30DP1+	dveře vpravo 2.NP budova S			x		x				x	x		

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samozavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
290	10026112	EIC30DP1+	dveře vpravo 3.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		
291	1002617	EIC30DP1+	dveře vlevo 3.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		
292	021030003	EIC30DP3+	308 budova S	X	X	X		X			X	X	X		
293	021030002	EIC30DP3+	408 budova S	X	X	X		X			X	X	X		
294	1002618	EIC30DP1+	dveře vlevo 4.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		
295	10026113	EIC30DP1+	dveře vpravo 4.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		
296	021030001	EIC30DP3+	508 budova S	X	X	X		X			X	X	X		
297	1002614	EIC15DP1+	dveře vlevo 5.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
298	1002619	EIC15DP1+	dveře vpravo 5.NP budova S			X		X	X	X	X	X	X		
299	021030006	EIC30DP3+	server 128 budova S	X	X	X		X			X	X			
300	021030008	EIC30DP3+	telefonní ústředna 127 budova S	X	X	X		X			X	X			
301		EIC15DP3	bývalá vrátnice budova S	X	X	X		X			X	X			
302	10026101	EIC45DP1+	vstup do 1.PP budova S	X	X	X		X	X		X	X			
303	1002612	EWC60DP1+	šatna vstup A 1.PP budova S			X		X	X	X	X	X			
304	1002613	EWC60DP1+	šatna vstup C 1.PP 004 budova S			X		X	X	X	X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
305	10026114	EWSC30D1+	strojovna výtahu 1.PP budova S	x	x	x		x				x	x		
306	D30	EIC30DP1	SC chodba 1.PP budova S			x		x	x	x		x	x		
307	321042/001	EW60DP1+	WC SC 1.PP budova S	x	x	x						x	x		
308	D14/63S09	EI30DP3	chodba / schody SC – 1.NP budova S			x		x	x	x		x	x		
309	D12	EW30DP1	SE 2.NP budova S			x		x	x	x		x	x		
310	D14/63S09	EI30DP1	SC 2.NP budova S			x		x	x	x		x	x		
311	D11/63S09	EI30	SE 1.NP budova S			x	x	x	x	x		x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozenschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
312	D13/63S09	EWSC30DP1	SD 1.NP budova S			X		X		X	X	X			
313	D10	EW30SCDP1	SD 1.PP budova S			X		X	X	X	X	X			
314	2009-222-0G AL	EWC30DP1+	vstup SC 1.NP budova S			X		X	X	X	X	X			
315	93968	EI30CD3+	server u vrátnice 1.NP budova S	X	X	X		X			X	X			
316	98969	EI30CD3+	u vrátnice 119 budova S	X	X	X		X			X	X			
317	2009-222-05 AL	EIC30DP1+	vstup SA 1.NP budova S			X		X	X	X	X	X			
318		PB 45D3	vstup suterén E budova ZZ	X	X	X					X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
319		PB 45D3	kotelna 3.NP budova ZZ	x	x	x		x				x	x		
320		EIEW30DP3	vzduchotechnika 3.NP budova ZZ	x	x	x						x			
321		EIEW30DP3	301 budova ZZ	x	x	x						x	x		



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
327	132883	EIEW30DP3+	suterén chodba budova ZZ												
328	133500	EIEW30DP3+	strojovna výtahu 003 budova ZZ												
329	132882	EIEW30DP3+	kotelna suterén budova ZZ												
330		EIEW30DP3+	vstup suterén C budova ZZ	x	x	x					x				
331	77486	EW30	B/C průchod 1.NP budova ZZ	x	x	x					x	x			
332		EIEW30DP3	102 budova ZZ	x	x	x					x				
333		EIEWDP3	101 budova ZZ	x	x	x					x				
334		EIEWDP3	sklad 002 budova ZU	x	x	x					x				

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
335		EIEWDP3	kotelna 010 budova ZU	x	x	x					x				
336		EIEWDP3	kancelář 115 budova ZU	x	x	x					x				
337		EIEWDP3	server 118 budova ZU	x	x	x					x	x			
338	A13517	EI30D3+	101 budova ZW	x	x	x		x			x	x			
339	A13749	EI30D3+	104 budova ZW	x	x	x		x			x	x			
340		EW15DP3	m.č.8 budova ZA dvoukřídle	x	x	x					x				



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Výsledek kontroly zařízení provozuschnopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	
341		EW15DP3	m.č.8 budova ZA jednokřídlé	x	x	x					x		
342	26H539/OP14A	EIC15DP1+	4.NP 404 budova ZY	x	x	x		X			x	x	
343	26H539/OP14B	EIC15DP1+	4.NP 410 budova ZY	x	x	x		X			x	x	
344	26H539/DP94	EIC15DP1+	408-406 budova ZY	x	x	x		X			x	x	
345	26H539/DP93	EIC30DP1	347-346 budova ZY	x	x	x		X			x	x	
346	26H539/DP91	EIC30DP1	chodba aula 3.NP budova ZY	x	x	x		X			x	x	
347	140246/4	EW15DP3	3.NP aula P budova ZY			x	x	X	x	x	x	x	
348	140246/3	EW15DP3	3.NP Aula L			x	x	x	x	x	x	x	

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky (výrobní štítek)		Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
349	26H539/DP55	EIC30DP1	3.NP únik aula budova ZY	x	x	x		x			x	x			
350	26H539/DP89	EW30DP1	347-353 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
351	26H539/DP88	EI30CDP1	3.NP únik schodiště budova ZY	x	x	x		x			x	x			
352	140246/7	EW30DP3+	333 budova ZY	x	x	x	x	x			x	x			
353	140246/8	EW30DP3+	332 budova ZY	x	x	x	x	x			x	x			
354	140246/1	EW30DP3+	328 budova ZY	x	x	x	x	x			x	x			
355	26H539/DP87	EWC30DP1	3.NP chodba 322 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
356	26H539DP92	EWC30DP1	347-334 budova ZY	x	x	x		x			x	x			

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
357	26H539/OP17	EI45DP1	okno schodiště 3.NP budova ZY												
358	26H539/DP85	EI15DP1	chodba 305 3.NP budova ZY	x	x	x		x			x	x			
359	140027/1	EWEIC30DP3	201 budova ZY	x	x	x	x	x			x	x			
360	26H539DP 74	EIC30DP1	209-207 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
361	140027/1	EWEIC30DP3	215 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
362	26H539DP 75	EW30CDP1	209-251 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
363	26H539DP 81	EW30CDP1	237-251 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
364	140071/2	EW30DP3	229 budova ZY	x	x	x		x			x	x			

Název a adresa firmy, která kontrolu prováděla: | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, PSČ 102 00, IČO:27244946

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
365	26H539 OP 17	EI45DP1	okno schodiště 2.NP budova ZY												
366	26H539DP 84	EI30CDP1	250-251 budova ZY												
367	140246/1	EWC30DP3	235 budova ZY	X	x	x		x			x	x			
368	26H539DP 77	EIC30DP3+	251-273 budova ZY	X	x	x	x	x			x	x			
369	140168/1	EWEI30DP3C	254 budova ZY	X	x	x		x			x	x			
370	26H539DP 81	EI15DP1	279 šatna L budova ZY	X	x	x		x			x	x			
371	26H539DP 83	EICDP1+	279 šatna P budova ZY	X	x	x		x			x	x			
372	140494/1	EWEI30DP3	283 strojovna budova ZY	X	x	x		x			x	x			

PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
373	140071/3	EWC30DP3	256 budova ZY	X	X	X	X	X			X	X			
374	26H539DP 79	EWC30DP1	251-257 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
375	26H539DP 78	EIC30DP1	chodba 269 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
376	26H539DP 70	EIC30DP1	chodba 168 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
377	26H539DP 72	EWC30DP1	156-131 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
378	140246/2	EWC30DP3	155 budova ZY	X	X	X	X	X			X	X			
379	26H539 DP 66	EWC30DP1	174-131 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
380	26H539 DP 71	EIC30DP1	174-180 budova ZY	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provoznuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
381		EI45DP1	okno 183 budova ZY												
382	26H539DP 65	EI30CDP1	131-149 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
383	140246/5	EWC30DP3	130 budova ZY	X	X	X	X	X			X	X			
384	26H539056	EI45DP1	okno 1.NP budova ZY												
385	140535/1	EWC30DP3	125 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
386	26H539 DP 64	EIC30DP1	chodba 132 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
387	26H539DP 69	EWC30DP1	119-131 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
388	140027/2	EWEIC30DP3	sklad 111 budova ZY	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly zařízení provozu schopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
389	26H539DP 95	EIC30DP1	119-104 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
390	1400246/9	EIC30DP3	101 budova ZY	X	X	X	X	X			X	X			
391	26H539 DP 61	EIC30DP1	008B-008A budova ZY	X	X	X		X			X	X			
392	140170/1	EWEIC30DP3	001A budova ZY	X	X	X		X			X	X			
393	131141/2	EWEIC30DP3	011 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
394	131141/1	EWEI30DP3	014 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
395	140170/5	EWIC30DP3	016 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
396	140170/5	EWEIC30DP3	022B-026 budova ZY	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
397	140413/1	EWEI30DP3	027 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
398	26H539DP 58	EWC30DP1	vstup1.PP 032 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
399	140071/4	EWCDP3	strojovna výtahu 035 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
400	1400463	EWC45DP1+	strojovna výtahu 047 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
401	26H539 DP 60	EI45CDP1	048-046 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
402	140300/3	EWEIC30DP3	046-046A budova ZY	X	X	X		X			X	X			
403	140170/3	EWEIC30DP3	049 budova ZY	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásy	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování	zařízení provozuschopné ANO/NE				
404	140170/4	EWEIC30DP3	050 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
405	1400461	EWC45DP1+	053 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
406	26H539DP 57	EWEIC30DP1	074B budova ZY	X	X	X		X			X	X			
407	26H539 DP 56	EIC30DP1	074A budova ZY	X	X	X		X			X	X			
408	140300/1	EWEICDP3	076 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
409	26H539DP 20	EI45DP1	okno chodba 1.PP budova ZY												
410	26H539 DP 62	EWC45DP1	052-054 budova ZY	X	X	X		X			X	X			
411	140462	EWC45DP1+	073 budova ZY	X	X	X		X			X	X			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky Kontrola značení (výrobní štítek)		Výsledek kontroly zařízení provozuschopné ANO/NE	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování					
412	140170/6	EWEIC30DP3	058 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
413	140535/2	EWC30DP3	056 UPS budova ZY	x	x	x		x			x	x			
414	140170/7	EWEIC30DP3	057 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
415	26H539DP 63	EIC30DP1	054-067 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
416	140170/2	EIEWC30DP3	066 budova ZY	x	x	x		x			x	x			
417	140573/1	EIC30DP3	060 budova ZY	x	x	x	x	x			x	x			



PŘÍLOHA K SERVISNÍ SMLOUVY Č. 1

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (dle § 7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název a adresa provozovatele: Ostravská univerzita, Dvořáková 7, 701 03 Ostrava

Pořadové číslo	Výrobní číslo	Požární odolnost	Umístění na stavbě	Kontrola a seřízení kování								Kontrola požární pásky	Kontrola značení (výrobní štítek)	Výsledek kontroly	Zjištěné závady
				zámek	vrchní kování	závěsy	padací lišta	Samo-zavírač	Koordinátor	Panikové kování				zařízení provozuschopné ANO/NE	
13	115/20174 CN 0075	EI 30 DP1 C	2NP SA/SB			X	X	X	X	X	X	X	X		
14	115/ 2015 CN 0075	EI 30 DP1 C	2NP SB			X	X	X	X	X	X	X	X		
15	262 1037001	EW C 15 DP3+	2NP SERVER	X	X	X		X				X	X		
16		EI 15 DP1 C	KORIDOR SB			X	X	X	X	X	X	X	X		
17	6180-01-001	EW 15DP1 C	GARÁŽE/VÝTAH	X	X	X	X	X				X	X		
18	6180-03-001	EW 15 DP1C+	STROJOVNA VZT SB	X	X	X	X	X	X			X	X		
19		EI 30 DP1 C	KORIDOR/SC			X	X	X	X	X	X	X	X		
20	6180-02-001	EW 30 DP1 C+	GARÁŽ	X	X	X	X			X	X	X	X		

