



MUZEUM
HLAVNÍHO
MĚSTA
PRAHY

Elektrosignál v.o.s.
Jungmannova 718
274 03 Slaný

V Praze dne 25. 6. 2019

OBJEDNÁVKA č. 556/2019

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky havarijní opravu po bouři kamerového systému - výměnu vadné kamery, 13 kusů infreflektorů, linkové a řadičové desky u systému ACS kontroly vstupů viz příloha. Předpokládaná cena dle zjištěných závad je 84 422,- Kč,- Kč bez DPH včetně doplňujících náhradních dílů a servisní práce.

Cena: 84 422,00Kč bez DPH; 102 151,00 Kč vč. DPH
Termín dodání: do 15. 7. 2019
Místo dodání: Muzeum hl. m. Prahy, Areál Vojtěchov, Netvořice 74, okr. Benešov

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

Ing. Dita Říhová
vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:

Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 475/1, Praha 1, 110 01
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis: 26. 06. 2019

Datum přijetí objednávky:

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
142/		
	e-mail	

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Stará Kožná 1, 110 00 Praha 1
T +420 224 223 695, +420 221 012 911
F +420 224 214 306
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
IČ 00064432
DIČ CZ00064432

Dotazují přivazet objednávky
KaG/AG

ELEKTROSIGNÁL v.o.s.

Jungmannova 718

274 01 Slaný

Podrobný soupis škod na bezpečnostních systémech po úderu blesku 15.6.2019 v 22,45 hod.
v areálu Muzea hl. m.Prahy.

Systém kontroly vstupu:

Deska linková DN2 – vadný port linky 2a – linka nefunkční – deska se neopravuje nutno vyměnit.

Deska řadiče MR2/SB5 na lince 2a – deska se neopravuje, nutno vyměnit.

Systém kamerového dohledu

Kamera WATEC WAT-137LH – 1ks – vypálený snímací element – nutno vyměnit


Objektiv Pentax 3,5 – 8mm – odpálená automatická regulace clony (DC drive) 1ks, nutno vyměnit.

Infrareflektr VAR-12-1- 13ks odpálené soumrakové spínače a svítivé diody – nutno vyměnit.

Celý systém je vybaven přepětovými ochranami, které vyrovnávají napájecí napětí, nejsou však dimenzovány na úder blesku o napětí mnohonásobně vyšším , než může být v běžném provozu el. sítě.

Ve Slaném dne 18.6.2019

Zpracoval Jiří Kubr



ELEKTROSIGNÁL v.o.s.

Jungmannova 718

274 01 Slaný

Odstranění škod po úderu blesku na bezpečnostních systémech v areálu Muzea hl.m.Prahy
v Netvořicích - Vojtěchově.

Systém kontroly vstupu (ACS)

Linková deska DN2	1388,00	1	1388,00
deska řadiče MR2/SB5	5090,00	1	5090,00
servisní práce včetně cesty	250	7h	1750,00
celkem bez DPH			8228,00

Systém kamerového dohledu (CCTV)

kamera ADCA55XP	4405,00	1	4405,00
objektiv LIRC2811CS	1989,00	1	1989,00
infrareflektor VAR-12-1	4980,00	13	64740,00
servisní práce včetně cesty	250,00	20	5000,00
celkem bez DPH			76134,00

Celkem za oba systémy bez DPH

84422,00

19.6.2019

Zpracoval Jiří Kubr

