

Tel: [redacted]
Email: [redacted]
Web: www.veacom.cz

veacom

Předávací protokol – Příloha č.1

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	28-06-2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	T/46/18/2/19

občl. 2

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem na adrese Hradec Králové 8. Na Brně 362, PSČ 500 08

IČO: 64809447

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr. 52

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupená: ředitelem [redacted]

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000

IČO: 27581063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: [redacted]

Jednající: [redacted]

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“.

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje **Doosan DX 27 Z RZ x, VIN 5195**, specifikovaný v kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 12.6.2019 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě vč. jeho příslušenství převezme. Současně Kupující převezme klíče a malý technický průkaz (pokud povaha Předmětu prodeje toto příslušenství nevyklučuje).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a v případě technické způsobilosti Předmětu prodeje absolvuje zkušební jízdu min. 5 km. Nebudou-li níže doplněny zjištěné vady Předmětu prodeje, Kupující prohlašuje, že na Předmětu prodeje žádné vady nad rámec jeho běžného opotřebení neshledal.

Závady: Prasklé přední okno, opotřebené pásy, neodborné opravy, povrchová koruze, úniky provozních kapalin, únik oleje z hydrauliky, provozní vřel v uložení i ovládání, znečištěný a poškozený interiér, škrábance na karoserii, některé pohyblivé části mohou být zatuhlé nebo zarezlé, provozní oděrky a poškození.

Předáno ve

TSHK Hradec Králové

Předáno dne:

27.6.2019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

VeaCom s.r.o.

com

5 81 063

7581063

acom.cz