

Technická zpráva

Název akce : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Souřadnicový systém: **S-JTSK**
Výškový systém: **Bpv**

Předmět : **IS-plyn-„chráničky, zaměření skutečného provedení**

Použité podklady :


Použité bod. pole : mikrosít' stavby

Datum zaměření : **listopad/prosinec 2018**

Zaměřil : Ing.Košťál

Vypracoval : **Ing.Košťál**

Přílohy: 18017-29 Příloha (situace PDF (A1), DXF)
18017-29 Seznam souřadnic (TXT)



V Chyších 5. ledna 2019


Ověřil: Ing.Homolka
Č.ov.19-18017-29

Postup prací:

Na základě objednávky pana Hejhala za KKP-stavební byly provedeny geodetické práce na objektu : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Bylo provedeno:

- zaměření skutečného provedení na objektu „chráničky plynu“ km 0,220-0,720
- zaměřena byla horní hrana bet. chráničky
- měření bylo zpracováno v grafickém programu



SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

= ČÍSLO BODU		===== Y =====		===== X =====		Z =====	POPIS =====
101	766978.00	1033898.30	418.31				CHRA
102	766986.18	1033894.97	418.29				CHRA
103	766990.67	1033926.38	418.02				CHRA
104	766998.02	1033923.19	418.19				CHRA
105	767005.35	1033958.01	417.58				CHRA
106	767012.87	1033953.94	417.55				CHRA
107	767009.87	1033967.29	417.29				CHRA
108	767017.33	1033963.46	417.38				CHRA
109	767015.28	1033978.43	417.16				CHRA
110	767022.69	1033974.74	417.21				CHRA
111	767045.27	1034022.44	415.71				CHRA
112	767037.93	1034025.97	415.75				CHRA
113	767056.07	1034045.48	415.07				CHRA
114	767048.75	1034049.25	414.96				CHRA
115	767062.87	1034074.41	413.97				CHRA
116	767068.89	1034071.50	414.03				CHRA
117	767081.83	1034110.50	411.93				CHRA
118	767088.65	1034107.71	411.87				CHRA
119	767085.31	1034124.28	411.38				CHRA
120	767092.67	1034122.28	411.44				CHRA
121	767051.79	1034036.79	415.30				CHRA
122	767044.70	1034040.50	415.32				CHRA
123	767038.32	1034008.29	416.20				CHRA
124	767031.27	1034011.78	416.22				CHRA
125	767023.41	1033995.65	416.69				CHRA
126	767030.69	1033992.10	416.56				CHRA