

Předávací protokol – Příloha č.1

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	28 -06- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	TPHk/1313/19

obchod

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem na adrese Hradec Králové 8. Na Brně 362, PSČ 500 08

IČO:64809447

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr. 52

Bankovní spojení:

Zastoupená: ředitelem

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000

IČO: 27581063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení:

Jednající: MBA, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“.

I

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje **Daewoo Lublin + IIR PANOBA 13 RZ HKP7431**, VIN SUL055427Y0017182, specifikovaný v kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 12.6.2019 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě vč. jeho příslušenství převezme. Současně Kupující převezme klíče a malý technický průkaz (pokud povaha Předmětu prodeje toto příslušenství nevyklučuje).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a v případě technické způsobilosti Předmětu prodeje absolvuje zkušební jízdu min. 5 km. Nebudou-li níže doplněny zjištěné vady Předmětu prodeje, Kupující prohlašuje, že na Předmětu prodeje žádné vady nad rámec jeho běžného opotřebení neshledal.

Závady: Hydraulická ruka bez platné revize, nárazník nelicuje, slabá koróze, úniky provozních kapalin, provozní vule v uložení i ovládání, znečištěný a poškozený interiér, škrábance na karoserii, deformace kabiny a korby, přední část a okno poškozené od kamínků, polámané plastové části, některé pohyblivé části zatuhlé nebo zarezlé, provozní oděrky a poškození.

Předáno ve *Hradec Králové*

Předáno dne: *8. 4. 2019*

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

MBA
Veacom s.r.o.

063
063
n.cz