

Technická specifikace prací – kontrola levého dolního stavítka

Předmětem zakázky je provedení kontroly na levém dolním stavítku VD Čelákovice.

**Potápěčská práce bude zahrnovat:**

- prohlídku všech technologických a konstrukčních částí dolního levého stavítka
- objasnění poruchy pohybu levého dolního stavítka

Výstupem prací bude zpráva o zjištěné závadě na levém dolním stavítku na plavební komoře Čelákovice.

Zpracoval: XXX  
Strojní technik závodu 3

Dne: 11. 6. 2019