

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 48/2019

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 48/2019

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Vojenský útvar | 606900 JINDŘICHŮV HRADEC | | |
| Typ vojenské techniky | LRD 110 TDI MILITARY A2 | VPZ | 014-65-20 |
| VIN | [REDACTED] | | |

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2019

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 48/2019

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | Jednotková | Počet | Cena |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | Výměna ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2019 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 47 904,61 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 50 pracovních dní od podpisu KZ

V Praze dne: 19.8.2019 Za poskytovatele: [REDACTED]

Ve Staré Boleslavi dne: 19-08-2019 Za odběra [REDACTED]

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 48/2019

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | VÝMĚNA BAL. SKLA 3. DVEŘÍ | PCS-0159-13 | | | | | | | | | |
| 1.2 | VÝMĚNA BAL. SKLA 3. DVEŘÍ | PR 001477 | | | | | | | | | |
| 1.3 | VÝMĚNA BAL. SKLA 3. DVEŘÍ | PR 001476 | | | | | | | | | |
| 1.4 | VÝMĚNA BAL. SKLA 3. DVEŘÍ | PR 01158 | | | | | | | | | |
| 2.1 | PŘETĚSNĚNÍ OLEJ. VANY MOTORU | T724742101930 | | | | | | | | | |
| 2.2 | PŘETĚSNĚNÍ OLEJ. VANY MOTORU | PR 01158 | | | | | | | | | |
| 2.3 | PŘETĚSNĚNÍ OLEJ. VANY MOTORU | PR 000087 | | | | | | | | | |
| 3.1 | VÝMĚNA TĚSNĚNÍ OLEJ. FILTRU | ERR3283 | | | | | | | | | |
| 4.1 | OPRAVA PODVOZKU | FTC4785 | | | | | | | | | |
| 4.2 | OPRAVA PODVOZKU | FTC3179 | | | | | | | | | |
| 4.3 | OPRAVA PODVOZKU | NTC1888 | | | | | | | | | |
| 4.4 | OPRAVA PODVOZKU | 552819 | | | | | | | | | |
| 4.5 | OPRAVA PODVOZKU | NTC6828 | | | | | | | | | |
| 4.6 | OPRAVA PODVOZKU | NRC5674 | | | | | | | | | |
| 4.7 | OPRAVA PODVOZKU | STC618 | | | | | | | | | |
| 4.8 | OPRAVA PODVOZKU | ANR6971 | | | | | | | | | |
| 4.9 | OPRAVA PODVOZKU | RB1100031 | | | | | | | | | |
| 4.10 | OPRAVA PODVOZKU | STC3435 | | | | | | | | | |
| 4.11 | OPRAVA PODVOZKU | ANR4188 | | | | | | | | | |
| 4.12 | OPRAVA PODVOZKU | 552818 | | | | | | | | | |
| 5.1 | OPRAVA VÝFUKU | ESR3172 | | | | | | | | | |
| 6.1 | GEOMETRIE | | | | | | | | | | |
| 7.1 | NAJETÍ/VYJETÍ/DO/ Z SERVISU | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ZKUŠEBNÍ JÍZDA | | | | | | | | | | |
| 9.1 | VÝMĚNA PŘÍRUBY OLEJ. FILTRU | ERR2317 | | | | | | | | | |
| | | | | ks | | | | | | | - Kč |
| | | | | ks | | | | | | | - Kč |
| | | | | ks | | | | | | | - Kč |
| | | | | ks | | | | | | | - Kč |
| | | | | ks | | | | | | | - Kč |