

Objednávka 5600050426

Datum objednávky 02.09.2019

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

Medkonsult s.r.o.
Balcárkova 1258/8
779 00 Olomouc

Vaše číslo dodavatele u nás
 1002035

Termín dodávky: **02.09.2019**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	302.084,00	302.084,00
Přístroj ultrazvukový diagnostický-utrasonograf 2202 ProFocus Green vyr.č.1897188 9.8.2019 výpadek el.proudu Pro odd. urologie lůžka [REDACTED]				
Celk.hodn. sDPH CZK				302.084,00

Schválil:... [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

Dodavatel:

MEDKONSULT
 ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

MEDKONSULT, s. r. o.
Balcárkova 1258/8
779 00 Olomouc 9

 Telefon: 585 414 511
 Fax: 585 416 045
 medkonsult@medkonsult.cz
 www.medkonsult.cz

 IČ: 47679522
 DIČ: CZ47679522

 Nabídka č.: 19NA00145
 Datum zápisu: 28.08.2019
 Platno do: 25.09.2019

 Odběratel: IČ: 25488627
 DIČ: CZ25488627

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice
 Sociální péče 3316/12a
 400 11 Ústí nad Labem

Tel.: 478 033 416

Konečný příjemce:

Oprava přístroje Pro Focus 2202 sn: 1897188. Poškozený monitor a snímač 8820e. Zápach spáleného plastu, zčernalý vstup napájení-výpadek ele.proudu z 9.8.2019. Součástí opravy bude BTK.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Monitor:Monitor LCD k PF Green	1	35 690,00		35 690,00 21%	7 494,90	43 184,90
8820e:Ultrazvukový snímač 8820e, 8820e - Convex Array Transducer	1 ks	208 656,00		208 656,00 21%	43 817,76	252 473,76
CSP:Čas strávený na cestě	3 h	70,00		210,00 21%	44,10	254,10
ESP:Posouzení elektrické bezpečnosti přístroje	1 ks	1 200,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
DSP:Dopravné	200 km	14,00		2 800,00 21%	588,00	3 388,00
SP:Servisní práce	1 h	1 100,00		1 100,00 21%	231,00	1 331,00
Součet položek				249 656,00	52 427,76	302 083,76
Zaokrouhlení						0,24
CELKEM K ÚHRADĚ						302 084,00

Vystavil:

