

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 Chodov
IČ: 62933591

a

Dodavatelem

Petr Rudolf Manoušek
U národní galerie 485
156 00 Praha 5 Zbraslav
IČ: 12594750

I.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel objednal na základě objednávky číslo 2268/OM/2018, kterou akceptoval dodavatel (dále jen smlouva), opravu poškozeného horního zvonu na Sluneční hoře v areálu DP Litovelského Pomoraví. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s předloženou cenovou nabídkou na výběr dodavatele opravy díla.
2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II. Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1a – Objednávka č. 2268/OM2018 a č. 1b - Akceptace

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Pradě dne 25.8.2019

V Praze dne 25.9.2019

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.



**AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY**
organizační složka státu

Dodavatel: Petr Rudolf MANOUŠEK
Zvonař a restaurátor zvonů
U národní galerie 485
156 00 Praha 5 Zbraslav

IČ: 12594750

Objednávka č.: 2268/OM2018

Bank. spojení odběratele:

IČ: 62 93 35 91

Adresa odběratele: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

Objednáváme u Vás opravu poškozeného horního zvonu na Sluneční hoře v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví dle Vaší cenové nabídky ze dne 30.3.2018

Kontaktní osoba ke stanovení bližších podmínek demontáže zvonu a zpětného umístění po opravě je z Domu přírody Litovelského Pomorav,

Max. cena: 180 580 Kč vč. DPH

Termín opravy: 30.11.2018

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

V Litovli dne: 30.7.2018

Fakturu, s přiloženou kopií naší objednávky a jejich příloh, vybavenou předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na **dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky** a ve smyslu zákona č. 513/91 v aktuálním znění (§ 13) též údaje o firměvč. čísla spisové značky v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Petr Rudolf Manoušek
Zvonař a restaurátor zvonů
U národní galerie 485
156 00 Praha 5 Zbraslav
IČ: 12594750

1. 8. 2018

Potvrzuji obdržení objednávky č. 2268/08/2018 na opravu poškozeného horního zvonu na Sluneční hoře v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Petr Rudolf MANOUŠEK

Zvonař a restaurátor zvonů

Soudní znalec pro obor zvonařství - kampanologie

U Národní galerie 488, 156 00 Praha 5 Zbraslav, Česká republika

ROZPOČET

na opravu horního zvonu na Sluneční hoře,
areál Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou

1. Současný stav

Horní zvon o spodním průměru 700 mm a výšce 1400 mm je uložen na ocelové konstrukci, ve třech bodech fixované v betonovém okruží komína. Ze středu trojnožky vychází vertikální nosník kruhového průřezu, který má nahoře sedlo konkávního tvaru. Pro optimální vyznění je nutný co nejmenší kontakt zvonu s nosnou konstrukcí, proto byl uvnitř zvonu odlit kuželový sloupek. Ten po uložení do sedla nosníku umožňoval mírný výkyv celého zvonu, kyvné uložení bylo zajištěno šroubem. Sedlo zvonu muselo být volné, za běžných okolností měl zvon jen minimální výkyv a byl rozezníván vnitřním mechanickým kladivem.

Když byl zvon násilně nakloněn do výkyvu přes limitní hranici, kuželový sloupek včetně zajišťovacího šroubu se odlomil a zvon zůstal v šikmé poloze, opřený o středový nosník. K uvedenému poškození nemohlo dojít samovolně, příčinou byla jediné nadměrná síla např. při pokusu o sejmutí zvonu ze středového nosníku.

2. Návrh opravy

Zvon musí být v každém případě odborně demontován a odvezen k opravě do zvonařny. Technologie svařování zvonoviny vyžaduje velmi pozvolný a kontrolovaný ohřev celého tělesa až na teplotu 450°C, opravované místo bude předem vybroušeno do potřebné podoby. Po dokončeném svaření následuje opět pozvolné kontrolované chladnutí a defektoskopické zkoušky. Protože při ohřevu dojde ke zčernání povrchu, posledním technologickým krokem bude obnovení patiny a konzervace celého zvonu. Před osazením na původní místo bude opravené také sedlo v ocelovém nosníku.

3. Rozpočet nákladů (ceny bez DPH 21%):

3.1. Práce na místě

- demontáž zvonu ze středového nosníku, odvoz do zvonárny
- rozebrání a úprava nosné konstrukce
- zpětná montáž zvonu po opravě

c e l k e m

18.400,- Kč

3.2. Práce ve zvonárně

- vybroušení poškozeného místa, příprava na svařování
- zaformování do izolace a předehřev zvonu
- svářečská oprava kuželového sloupku
- cizelování, patinování, konzervace

c e l k e m

114.000,- Kč

3.3. Doprava do/ze zvonárny

16.840,- Kč

V Praze, dne 30.3.2018

Petr Rudolf Manoušek
Zvonař a restaurátor zvonů