

ODBĚRATEL :

stav : D 22.12.2019

Název firmy : Domažlická nemocnice

Kont.osoba :

Adresa : Kozinova 292
344 22 Domažlice

Cenová nabídka č. : 190310-1
Místo a datum zpracování : Brno pondělí 30. září 2019



190310-1
LX servis Group s.r.o.
Horácké náměstí 7
621 00 Brno
IČ: 017 681 82
DIČ: CZ 017 681 82
Zapsáno v OR KS v Brně,
oddíl C, vložka 79285

IČ : 06361078
DIČ : CZ06361078

NÁZEV AKCE : Domažlická nemocnice, posouzení stavu a návrh oprav neprovozuschopných PO dveří
Vstupy na oddělení

Tel. :
E-mail :

Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : 240 102 Kč

| Pol. | Počet [ks] | | | Požární odolnost | typ | Stavební otvor | | Světlost | | Popis výrobku | Zárubeň - rám / Systém | šířka ostění [mm] | Zasklení | Povrchová úprava | Příslušenství | Výrobek Kč/ks | Montáž Kč/ks | Nabídková cena celkem Kč bez DPH |
|------|------------|---|---|------------------|-----|----------------|-------------|------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| | L | P | Σ | | | Šířka [mm] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | 1 | EW C 15 DP1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1 | | | | | | | doprava, bez cestovního, výjezd na rekognoskaci dne 18.09.2019 | | | | ,,,,,,,,,, doprava na rekognoskaci dne 18.9.2019, 2x350 km á 6,- Kč/km | | | | |
| 3 | 8 | | 8 | EW C 15 DP1 | | | | | | seřízení stávajících dvoukřídlových dveřních křídel, oprava-odstranění pnutí pasivních křídel, úprava kabelové průchodky v zárubni, přivaření stávajících závěsů | ocel atyp tl.1 mm | čiré s mléčnou folií | RAL | ,,,,,,,,,, drobný mont. a spojovací materiál, servisní práce | | | | |
| 4 | 2 | | 2 | EW C 15 DP1 | | | | | | demontáž stávajícího samozavírače, dodávka a montáž 2 ks požárních vačkových samozavíračů DC500, dodávka a montáž elektromagnetické požární konzole G462* | ocel atyp tl.1 mm | | RAL | ,,,,,,,,,, požární samozavírače vačkové DC 500 - 2 ks, požární konzole elmg., servisní práce | | | | |
| 5 | 1 | | 1 | | | | | | | doprava na opravy, cestovné | | | | ,,,,,,,,,, doprava na opravy, cestovné | | | | |
| | | | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | |

13

| | |
|---------------------|------------|
| CELKEM cena bez DPH | 240 102 Kč |
| CELKEM vč DPH 21% | 290 523 Kč |

POZNÁMKY :

Cena obsahuje celkové náklady na provedení oprav 8 ks dvoukřídlových prosklených požárních dveří

Cena dopravy (poz.5) obsahuje jeden výjezd na provedení oprav 8 ks dvoukřídlových prosklených požárních dveří

Po provedení oprav je předávána kompletní dokladová část z Kontroly provozuschopnosti 8 ks předmětných požárních dveří dle Vyhl.MV č. 246/2001 Sb , jak je níže uvedeno.

* Cena neobsahuje elektropřipojku 24V DC-příkon 9W, dále slaboproudý signál od EPS a deblokační tlačítko na uvolnění dveřních křídel z držení v otevřené poloze. Cena neobsahuje el.zapojení požární konzole-předpokládá se dodávka slaboproudařů objednatele.

Svařování závěsů bude provedeno bez ochranné atmosféry.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :

do 6 - 8 týdnů od data přijetí závazné objednávky

Platby :

Bez zálohy při podpisu objednávky, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejšími haváriím.


Pokud nebude pravidelně prováděna kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 4 týdny ode dne zpracování cenové nabídky. Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů. Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky. Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem


LX servis Group s.r.o.
Horácké náměstí 1469/7
621 00 Brno
