

Evidenční č.: 2019_30/09_01

DODAVATEL

ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.

Přátelství 986/19, 104 00 Praha - Uhřetěves, IČ: 05117399, DIČ: CZ05117399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 296101, číslo účtu: [REDACTED], Infolinka: +420 777 098 908, email: info@enertig.cz, www.enertig.cz

ODBĚRATEL / OBJEDNAVATEL

Název / jméno:	IČ:	DIČ:
Město Žďár nad Sázavou	00295841	CZ00295841
Adresa:		
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1, Česká republika		
Jednatel:	Tel. č.:	e-mail:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Číslo bankovního účtu:		
[REDACTED]		

Tímto objednávám níže specifikovanou dodávku ke smlouvě č. EPC1401170003

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY

Název:	Počet ks:	Jednotková cena (Kč bez DPH):	Celková cena (Kč bez DPH):	DPH (%):	Celková cena (Kč s DPH):
SERVISNÍ PROHLÍDKA 2st. pro :			0		0
LWT- dle přílohy	1	108900	108900	21	131769
Doprava do 150 km v ceně prohlídky	0	0	0	21	0
Doprava nad 150 km od Ostravy	103	8	824	21	997.04
Obchodní sleva 10%	1	-10972	-10972	21	-13276.119999999999
—			0		0
—			0		0
—			0		0
—			0		0
—			0		0
Celkem za jednorázové platby bez DPH: 98752 Kč s DPH: 119489.92 Kč					

SUMARIZACE OBJEDNÁVKY

Celkem za jednorázové platby (s DPH): 119489.92 Kč

Pro zahraniční odběratele je plnění osvobozeno od DPH podle § 69 Zákona o dani z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně

POZNÁMKA

Součástí této objednávky je zálohová faktura ve výši odpovídající 100% celkové ceny objednávky, kterou je potřeba zaplatit dle splatnosti vystavené faktury před samotným provedením prohlídky. Případný materiál použitý při zásahu nad obvyklý rámec (včetně nákladů), bude klientovi fakturován následně po předchozím odsouhlasení. Klient se zavazuje uhradit tyto faktury dle jejich splatností. O servisním zásahu bude vypracován záznam technikem provádějícím daný úkon.

Popis prohlídky: 1. kontrola chlazení - výměna filtru + kontrola ventilátoru; 2. kontrola přehřívání (termokamerou); 3. kontrola Řj a měřených hodnot - kalibrace; 4. vizuální kontrola vnitřních komponent zařízení; 5. zjištění prašnosti v provozu a plán další kontroly; 6. celkové očištění zařízení; 7. dolažení kontaktů; 8. podrobná diagnostika; 9. zhodnocení možného UPGRADE

Servisní zásah na adrese: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1, Česká republika

ve Žďaru n. Sáz. dne 7.10.2019

dne 7.10.2019

