



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 3

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 14
Ze dne: 11.10.2019

Objednatel;

Ředitelství silnic a dálnic ČR ssÚD

6 Chrlice

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu;

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JEREX a.s.

Adresa: Příkop 4 , 602 00 Brno

IČO: 25511581

DIČ: CZ25511581

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9.8.2019, číslo Smlouvy 28ZA-002073 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: DI km 215,3 v katastru obce Rousínov, směr Vyškov

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR,SSÚD 6 ., Rebešovická 702/40, 643 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás;

Opravu svodidel po nehodě

Místo nehody: dálnice DI km 215,3 v katastru obce Rousínov, směr Vyškov

Policejní protokol č.:

Lhůta pro dokončení díla: do**31.10.2019**

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez s DPH: 67 945,- Kč / 82 214- Kč

V případě akceptace objednávky' Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Brně dne 11.10.2019

Za Objednatele: 

Za Dodavatele:

vedoucí SSÚD 6


Podpis oprávněné osoby:

o

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM/HI - DI km 215,3 krajová svodidla - nabídka

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	15	92	1380
2	Výkon technika	hod	500	1	500
3	Servisní vozidlo - dina (DV)	km	25		1925
4	Výkon díln	hod	800	6	4800
5	Doprava techniky (NV)	km	40	77	3080
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	40		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	50		0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	4580		
8	Demontáž a montáž jedné svodnice (úvodní sloupek)		300	24	7200
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupek)		150		
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	430		0
12	Samostatná výměna distančního dílu JMI(původní svodnice i slouky)	ks	125	6	750
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	125	6	750
14	Samostatná výměna slouku	ks	500	6	3000
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (ráce+materiál)	ks	6000		
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	450		
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	700		
18	Svodnice AM	ks	3100	6	18600
19	Spodní pásnice AM	ks	1500		
20	Distanční díl AM OB	ks	650		
21	Distanční díl JMI	ks	170	6	1020
22	Distanční díl JM2	ks	170	6	1020
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	1180	6	7080
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	1000		
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	650		
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1550		
27	Přechodka SE 8,5%	ks	1400		
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	2000		
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	520	6	3120
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýtlačnou technologií		100		
31	Vytyčení podzemních sítí koaná sonda	kpl	400		
32	Strojní zemní práce	hod	750		
33	Ošetření oškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	80	8	640
34	Směrový sloupek	ks	250		
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	300		
36	Práce dělníka	hod	350		
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužel , prah)		1200	1	1200
38	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	20	12	240
39	Doprava a likvidace značení II, předzvěst	km	20	12	240
40	Doprava a likvidace značení návěst	km	25	12	300


41	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t		40		
42	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	350		
43	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	250	6	1500
44	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	250	6	1500
45	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	350	6	2100
				CELKEM:	61945
				Rezerva	6000
				Nabídka	67 945



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

dálniční oddělení Brno - Chrlice KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE



JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Datum 8. července 2019

č.

ŘSD PRAHA ssÚD č.6, IČO: 65993390, REBEŠOVICKÁ č. 40, psč 643
OO,
BRNO-CHRLICE, kraj. Jihomoravský, stát: ČR

Záznam o poškození dálničního ZP provozem dopravních prostředků

1	Přesné označení místa poškození	dálnice č, DI v km 215,3 - v katastru obce Rousínov, směr Vyškov (souřadnice GPS -579050,898/-1163575, 1 5)
2	Předmět a rozsah poškození	svodidlo na dálnici pravé dálniční svodidlo, dopravní značka B20a
3	Datum vzniku škody / den, měsíc, rok, hodina/	08.072019 03:55
5	Druh, typ a SPZ vozidla, kterým byla škoda způsobena Adresa provozovatele vozidla	2Z4 2009 TMBCG21UX12510710 (CZ), osobní automobil, SKODA Octavia ((vyrobena (zaevidováno) v roce 2001)), vlastník: Radomír KAMENÁŘ, KE SKLACE č. 322, PSČ 763 16, FRYŠTÁK, kraj: Zlínský! stát: ČR mezinárodní pojistná karta: CZ/0072/8510165169, vydal AXA pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 OO Praha 2, platí od 01-05.2019 do 30.04 2020 ozn. států EU neškftnuto
6	Vyšetřoval orgán P ČR číslo protokolu	Policie České republiky, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE dálniční oddělení Brno . Chrlice, Rebešovická 771/42, 643 OO BRNO-CHRLICE prap Tomáš JEŘÁBEK Dis. KRPB-81-6/DNCH-2019-JER

7	Stručný popis škodní události Rozhodnutí P ČR	prohnuté svodidla a utržená dopravní značka
8	Odhadnutá výše škody na zp ŘD Praha	60 v tis. Kč
9	Záznam o odstranění škody - termín	
10	Poznámky	
11	Zpracoval Datum	<p>ŘEDITEL KLINICKÁ A SSÚD 6 Rebešovická 407/12 Rebešovická LICE 643 OO BRNO -CH</p> <p style="text-align: right;">Vedoucí SSUD - podpis</p>

Pokyn : SSÚD odešle záznam do 14 dnů na ŘD Praha, útvar 4100 - vyčíslení škody oznámí

