

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 4/2019

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 2.1 b)
smlouvy č. 191050336
dle Výzvy k provedení opravy č.4/2019

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 2.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	VÚ 5512 Kostelec nad Labem		
Typ vojenské techniky	AUT. T815 CA18	VPZ	

3. Způsob provedení kontroly: kontrola techniky

4. Kontrolní zjištění: viz protokol o provedené defektaci č. 04/2019

5. Návrh na odstranění nedostatků : Provedení Nálezové opravy

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:	
Druh nákladů:	Stručný popis
Náklady na vlastní úkony:	
Materiálové náklady:	
Kooperace:	
Ostatní náklady:	Provedení STK (odůvodnění)
Celkem bez DPH:	
Subdodavatel (.....)	
Náklady na vlastní úkony:	
Materiálové náklady:	
Kooperace:	
Ostatní náklady:	
Celkem bez DPH:	1 494 748,27

7. Technická dokumentace:

TP-ANZA-09-05 T815 CA18, Seznam ND CA18/T-185, Dilenská příručka Cisternový automobil CA18

8. Termín provedení dílčího plnění: 21.

Ve Staré Boleslavi dne:

Cenová kalkulace č. 4/2019

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice [redacted] [redacted]	Provozovatel: VÚ 6950 Stará Boleslav Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [redacted]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CA-18 [redacted]

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
19					
22					
23					
24					
32					
33					
35					
40					
41					
43					
44					
45					
46					
48					
49					
50					
51					
52					
53					

54	Demontáž a montáž motoru
55	Oprava laku vnitřku skříní
56	D+M kabiny, oprava a příprava pro lakování
57	Pískování dílů
58	Výměna buben uzemnění
59	Oprava měřiče
60	Oprava zamykání všech skříní UN
61	Oprava osvětlení UN
62	Oprava ukazatele paliva LUN
63	Výměna válec vzduchový
64	Odmaštění a vyčištění
65	D+M účelová nástavba
66	Výměna značení ADR boční 6ks
67	Výměna značení ADR přední+zadní
68	Oprava podlaha skříní
69	Oprava odkalovací potrubí
70	Výměna všech profilových těsnění skříní
71	Oprava límce kotle - laminace
73	Oprava ruční ovládní patních ventilů
74	Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače, vypínače
75	Oprava zavírání vík kotle
76	Výměna přechodka plnění
77	Výměna elektrické instalace podvozek - kabeláž, pojistková pouzdra, spínače, vypínače, kontrolky
79	Oprava - přetěsnění odlučovač
80	Obnova schémat - panel
81	Oprava všech vodičových spojení
82	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)
83	Oprava hasící soustava
84	Výměna klapka výdej cizí zdroj
85	Výměna koncovky sání cizí zdroj
86	Výměna koncovky výdej cizí zdroj
87	Vyčištění palivové nádrže
89	Oprava přetěsnění vík kotle
91	Oprava propojení bedna + kotel
92	Oprava - přetěsnění potrubí výdej
93	Oprava všech kul.kohoutů odkalovací systém
94	Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby 6ks
95	Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace
96	Oprava - držák rezervy
97	Oprava svodů vody
98	Oprava - výměna přimazávač vzduchu
99	Výměna zadní mlhové světlo
100	D+M a přetěsnění výfukové porubí a výměna tlumiče
101	D+M oprava pomocný pohon z převodovky
102	Výměna posilovač řazení
103	D+M oprava převodovka vč.vývodu na kard. Hřidel
104	Oprava brzd - výměna brzd.obložení a bubnů obou ZN
105	Oprava kabiny, D+M a příprava pro lakování
106	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy
107	Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,...
108	Oprava - výměna stěračů
109	Oprava čalounění středového sedáku

110	Výměna všech olejových náplní podvozku				
111	Výměna sedadla řidiče a sedadla spolujezd				
112	D+M všech plech. dílů				
113	Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zad. náprav				
114	Mytí, odmaštění dílů a skupin podvozkové části				
115	Výměna krytů všech směrových světilen				
116	Výměna regulátor tlaku vzduchu vč.odkal.jimky				
117	Seřízení světlometů				
118	Přetěsnění nábojů zadních náprav				
119	Přetěsnění vstřikovacího čerpadla a seřízení na stolic, výměna podávacího čerpadla a ruční pumpy paliva				
129	Výměna čtyřcestného a dvojcestného ventilu vzduch.soustavy				
130	Vyčištění palivové soustavy				
132	Výměna brzdových válců obou ZN				
133	Výměna těsnících gum kabiny				
137	Výměna všech kulových čepů				
138	Oprava a seřízení naftového topení				
139	Oprava všech válců řazení uzávěrek				
140	Výměna zámků dveří kabiny				
141	Výměna hlukové izolace kabiny				
142	Příprava na provedení STK				
143	STK + Emise				
144	Oprava rámu baterií vč.krytu				
145	Manipulace s nepojížděným vozidlem				
146	Výměna předních tlumičů 2ks				
147	Výměna volantů				
148	Oprava zapínání PTO				
149	Oprava ovládání ruční plyn				
150	Oprava poškozených válcových jednotek motoru				
151	Válcová zkušebna brzd				
	Defektace - demontáž dílů				
	Celkový součet			1 494 748,27 Kč	1 808 645,41 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 21.10.2019

