

Doklad OBJ22 - 587

Číslo objednávky **O221900587****ODBĚRATEL** - fakturační adresa

ČR - Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

DODAVATEL

Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580
779 00 Olomouc 9

IČ 00025593 DIČ CZ00025593 Nejsme plátcí DPH !!!
Typ Organizační složka státu

IČ 26810093

Datum vystavení	01.11.2019	Číslo jednací	
Datum odeslání		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	Převodním příkazem		
Splatnost faktury	21 dnů ode dne doručení		

Objednáváme u Vás provedení havarijní opravy garážových vrat-výměnu prasklé torzní pružiny (v důsledku opotřebení) v objektu podzemních garáží objektu ústředí ČSÚ Praha Skalka.
Termín : bez odkladu

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Skalka-havarijní oprava garážových vrat		1.00	74 899.00	74 899.00

Vystavil(a) Přibližná celková cena 74 899.00 Kč

Razítko a podpis

BEZ UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBUDE TATO UHRAZENA.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM:

Potvrzením objednávky uděluje dodavatel souhlas s jejím uveřejněním dle platných právních předpisů ČR.