


Doklad OBJ - 190841		Číslo objednávky 190841			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká geologická služba Klárov 3 118 21 Praha 1		DODAVATEL KLEMPÍK - Stav, s.r.o. Plzeňská 1270/97 150 00 Praha Česká republika			
IČ 00025798	DIČ CZ00025798	IČ 26184087	DIČ CZ26184087		
Typ Příspěvková organizace	Datum vystavení 25.11.2019		Číslo jednací		
			Smlouva		
Požadujeme :					
Termín dodání					
Způsob dopravy		Dodavatel			
Způsob platby					
Splatnost faktury		21 dnů			
Na základě cenové nabídky ze dne 7. 11. 2019 objednáváme					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
opravu havarijního stavu komínů, nadstřešní část	1.00	21	192 029.67	40 326.23	232 355.90
kontrola stavu střešní krytiny a příp. výměna taše	1.00	21	0.00	0.00	0.00
Vyřizuje	Přibližná celková cena				232 355.90 Kč
Vystavil(a) 					
Razítko a podpis					

Platné elektronické podpisy: