

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-38921-4/ČJ-2019-990670 JID PCR99ETRpo41925880
na servis a revizi strojů a přístrojů

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu: 5504881/0710
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5
Zastoupené: [REDACTED]
Vedoucím OMM SLZ PP CR
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

Artos sport s.r.o.
náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov
PSČ: 273 09
IČO: 05503400
DIČ: CZ05503400
zastoupen: [REDACTED]
jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s
č.ú.277086839/0300
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 264799
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Předmět smlouvy: servis a revizi strojů a přístrojů uvedených v příloze č.1

2. Místo plnění: viz.příloha č.1 smlouvy o dílo

3. Lhůta plnění: do 16.12.2019


4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 254.628,09 Kč bez 21% DPH tj. 308.100,-Kč vč.21% DPH. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

5. Záruka: Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamacie vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba [REDACTED]** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. Splatnost faktury: Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově

vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje 

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:


Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.


V Praze dne

03-12-2019




vedoucí OMM
SLZ PP ČR


V Kladně dne 29.11.2019





jednatel společnosti
Artos sport s.r.o.


Příloha č.1 k č.j.:PPR-38921-4/ČJ-2019-990670


1	Materiál	Sekačka travní HQ R 145SV Briggs a Stratton 650 series #010644M000762
43148	Závada	Nefunguje pojezd
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


2	Materiál	Elektrocentrála Heron EGN 25 AVR # 100112920
43213	Závada	Nepravidelný a nestabilní chod i bez zátěže
	Místo	LS
	Kontaktní osoba	


3	Materiál	Sekačka travní HQ Rider 11C #200605001542204
43117	Závada	Nefunkční baterie
	Místo	Plzeň
	Kontaktní osoba	

4	Materiál	Detektor kovů GARRETT THD # 55361355
42530	Závada	stržené
	Místo	Praha
	Kontaktní osoba	

5	Materiál	RTG-mobil.systém pro rychlou kontrolu 4 ks #6766, #6763, #6765, #6764
42894	Závada	Repase
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	

6	Materiál	Traktor Seco Starjet Exclusive UJ#UJ000106992204
43081	Závada	Servisní prohlídka
	Místo	Plzeň
	Kontaktní osoba	

7	Materiál	Oblek pot. Zásahový 3ks #
42880	Závada	Výměna krční, rukávové a nožní manžety
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

8	Materiál	Sekačka bubnová rotační BDR 700V# 11860Z
42919	Závada	oprava
	Místo	Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	

9	Materiál	Tlaková lahev PBS 48ci 3000psi S HP Air Systém 2013 # 1
43025	Závada	Závada na regulátoru tlaku
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

10	Materiál	Traktor Saeco Starjet Exclusive UJ 102 # UJ00010684
43060	Závada	Výměna sekacích nožů
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

11	Materiál	Nůžky na živý plot # 2200-1
43265	Závada	Zasekává se plyn
	Místo	Kozmice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


12	Materiál	Elektrocentrála ITC POWER GG3000SI # 070448660
43073	Závada	Přetržený kabel
	Místo	Ralsko
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


13	Materiál	Rentgen HI-SCAN 7555i # 18141
43227	Závada	Instalace a zaškolení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

14	Materiál	Dispečerské křeslo operátor 3
43275	Závada	Zaseknutý polohovací mechanismus
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


15	Materiál	Chladnička Zanusi ZC 244 # 23010700
42947	Závada	oprava
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


16	Materiál	Chladnička # 62730057
43239	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


17	Materiál	Chladnička # 4705
43240	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


18	Materiál	Chladnička Gorenje K 337 BAB # 34630048
43032	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Praha 1 Bartolomějská
	Kontaktní osoba	


19	Materiál	Chladnička Calex # 10445
43032	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Praha 1 Bartolomějská
	Kontaktní osoba	

20	Materiál	Mrznička Calex # 9574
43032	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Praha 1 Bartolomějská
	Kontaktní osoba	


21	Materiál	Chladnička Calex # 821106010017016
43097	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	


22	Materiál	Chladnička Calex # 13857
43097	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	

23	Materiál	Chladnička Calex 2ks # 00345 # 00223
42661	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Strojnická
	Kontaktní osoba	


24	Materiál	Klimatizace ECG MK # 220004
43039	Závada	Nefunguje, nevypíná
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


25	Materiál	Stroj podlahový # 125602242C
43285	Závada	Oprava nabíjecího aparátu
	Místo	Svojšice
	Kontaktní osoba	


26	Materiál	El.foukač STIHL BGE 81 # 35492360
43068	Závada	Zvýšená hlučnost, nízký výkon motoru
	Místo	Radlice
	Kontaktní osoba	


27	Materiál	Dalekohled binokulární DARK STRIDER # 2200-1
42986	Závada	Nelze ovládat intenzita světla
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

28	Materiál	Dálkoměr laserový LEICA DISTO D 8 # 5009500298
42662	Závada	kalibrace
	Místo	Praha 1 Bartolomějská
	Kontaktní osoba	


29	Materiál	Úvazek sedací # 2200-1
43204	Závada	Revize zádržného systému
	Místo	Brno
	Kontaktní osoba	


30	Materiál	Stroj sušící Primus 2 ks # 92110120390 # 940600331
42904	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Barbora
	Kontaktní osoba	


31	Materiál	Stroj žehlící primus # 316/001380JV
42904	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Barbora
	Kontaktní osoba	


32	Materiál	Stroj žehlící mandl 2 ks # 2150 # 4576
42904	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Barbora
	Kontaktní osoba	


33	Materiál	Pračka velkokapacitní Primus # 164 # 297
42904	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Barbora
	Kontaktní osoba	


34	Materiál	Počítač bankovek GLORY GBF 500 # 518228
43042	Závada	Zasekávání bankovek během provozu
	Místo	Bubenečská Praha 6
	Kontaktní osoba	


35	Materiál	řezačka na papír 2 ks # 2 # 5190004
43207	Závada	Broušení nožů
	Místo	Bubenečská Praha 6
	Kontaktní osoba	


36	Materiál	Hodinky letecké Breitling # 10
42803	Závada	Servis hodinek
	Místo	Ruzyně
	Kontaktní osoba	


37	Materiál	Pračka AEG LAVAMAT # 80800043
42821	Závada	nepere
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


38	Materiál	řezačka na papír # 2
43139	Závada	Oprava, poškozené nože
	Místo	Bubenečská Praha 6
	Kontaktní osoba	


39	Materiál	El.řezačka papíru MAXIMA MS 80R # 5271939
42660	Závada	Pravidelný servis
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


40	Materiál	STIGA SBL 260H # 300758
43170	Závada	Nejde nastartovat
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


41	Materiál	PA 90 Basic Plus Včetně ventilu 01BRRM4297 # 867
43114	Závada	revize
	Místo	Bubenečská Praha 6
	Kontaktní osoba	


42	Materiál	Plicní automatika vč.BRRN 1930-součást dých.Přístroje PSS 990 # 867
43114	Závada	revize
	Místo	Bubenečská Praha 6
	Kontaktní osoba	


43	Materiál	Kávovar Krups EA 8261 # 220015
43315	Závada	Mlýnek nemele kávu
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

44	Materiál	Skříň chladicí Calex CGR 375I # 06830000
43059	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

45	Materiál	Varná konvice Tefal # 362
42994	Závada	Posouzení výřad
	Místo	Brno
	Kontaktní osoba	

46	Materiál	Kávovar SAECO ESPRES HD # 11
43297	Závada	Po čištění nelze vrátit jednotku zpět do kávovaru
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

47	Materiál	Kávovar Talea Giro # 40109066
43290	Závada	Voda protéká přes mlýnek
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

48	Materiál	Kávovar Miele 6300 # 2200-5
42853	Závada	Nefunkční spárovací jednotka
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

49	Materiál	Myčka nádobí Zanusi # 71900001
43164	Závada	Neposouvá koše
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

50	Materiál	Myčka nádobí RT 11 Zanussi # 71900001
43066	Závada	Neposouvá koše
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

51	Materiál	Myčka nádobí LP 800 DEXION # 142682
43066	Závada	Nejde spustit
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


52	Materiál	Termos nerez 20 lt 5 ks
43066	Závada	Oprava kohoutu
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


53	Materiál	Termos nerez na 10 lt 2 ks
43066	Závada	Oprava těsnění
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


54	Materiál	Hrnec nerez 40lt
43066	Závada	Upadlo ucho
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


54	Materiál	Termos nerez 20 lt
43066	Závada	Kontrola těsnění
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


55	Materiál	Pánev el. Sklopná RMG- BRM80-98ET/N # 2055-1
43270	Závada	neohřívá
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	[REDACTED]


56	Materiál	VRS-ŠKPZ 12N # 2055-1
43104	Závada	netěsní
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


57	Materiál	Redfox RMG-HR 600 # 4060207
42674	Závada	nechladí
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


58	Materiál	Kotel 150l RMG-BI 150-98 ET # 14070023
42720	Závada	Skrat kotle
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


59	Materiál	Myčka nádobí RMG D # 2551-1
42923	Závada	Nefunkční dávkovač
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


60	Materiál	Zařízení výčepní ARGOS # 0314653
43071	Závada	Vyčištění ,přetěsnění
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

61	Materiál	Sporák SE 40 # 2505/99
42935	Závada	oprava
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	

62	Materiál	Kávovar Talea Giro # 9008SA40028522
42855	Závada	Nespouští se
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

63	Materiál	Myčka nádobí průmyslová RT 11 Zanussi # 71900001
43164	Závada	Neposouvá koše
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	

64	Materiál	Kávovar De Longhi ETAM
43209	Závada	Káva propadá do zásobníku
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

65	Materiál	Kávovar el.DeLonghi ECAM 45 # 20213
42117	Závada	Vadný software
	Místo	Ruzyně
	Kontaktní osoba	

66	Materiál	Trenažér běžecký KETTLER Track # 13780885200148
43327	Závada	Nelze spustit
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	