

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a ceník jednotkových cen

Popis	Název objektu	Číslo objektu	Plocha objektu v m2	Třída dle výrobní skupiny (A,B,C)	Třída násl.	Perioda preventivní podrobné prohlídky (roky)	Poslední preventivní prohlídka	Následné revize				Počet revizí po dobu trvání smlouvy	Jednotková cena za 1 revizi v Kč bez DPH
Střešní markýzy	Terminál 3	387		B	CC2	5	1.8.2009	1.8.2014				1	
zastřešení hlavního vchodu APC	APC	439	238	B	CC2	5	není	1.7.2014				1	
zastřešení rampy APC	APc	439	178	B	CC2	5	není	1.7.2014				1	
Motorárna	Motorárna	66	4520	B	CC2	5	1.10.2010	1.7.2014				1	
Kontrola střešní OK přilety T1	Terminál 1	279/1	9918	A	CC3	1	1.5.2013	1.5.2014	1.5.2015	1.5.2016	1.5.2017	4	
Kontrola střešní OK odlety T1	Terminál 1	279/1	8000	A	CC3	1	1.5.2013	1.5.2014	1.5.2015	1.5.2016	1.5.2017	4	
Kontrola OK fasády a držáků odlety T1	Terminál 1	279/1	2000	A	CC3	1	1.5.2013	1.5.2014	1.5.2015	1.5.2016	1.5.2017	4	
Dotazení šroubů střechy odlety T1	Terminál 1	279/1	8600	A	CC3	2	1.5.2013		1.5.2015		1.5.2017	2	
Kontrola střešní OK, odlety T2, JV fasáda T2,krček T2 a Spojovací objekt	Terminál 2	279/2	17300	A	CC3	1	1.5.2013	1.5.2014	1.5.2015	1.5.2016	1.5.2017	4	
Prst A, B + T1- krček, kontrola šroub.spojů-větrolamy	Prst A,B	279/1	15000	B	CC2	2	1.5.2012	1.5.2014		1.5.2016		2	
Prst C kontrola šroub.spojů-větrolamy	Prst C	279/2	6000	A	CC3	1	1.5.2012	1.5.2014	1.5.2015	1.5.2016	1.5.2017	4	
Revize OK fasády+ makrolony, parking A	Parking A	398	3529	A	CC3	1	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Revize OK fasády+ makrolony, parking C	Parking C	430	14187	A	CC3	1	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Revize OK fasády+ makrolony, parking D	Parking D	471	2965	A	CC3	1	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Zastřešení průjezdu Vrátnice 1	Vrátnice 1	406	180	A	CC3	1	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Zastřešení vrátnice pro pěší 19	Vrátnice 19	403/1	198	A	CC3	1	není	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Zastřešení průjezdu Vrátnice 19	Vrátnice 19	403/2	65	A	CC3	1	není	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	4	
Kontrola střešní OK	Hangár A	52	6787	B	CC2	5	1.5.2013					0	
Kontrola střešní OK	Hangár B	79	7133	B	CC2	5	1.5.2013					0	
Podrobná kontrolní prohlídka nosné OK	Hangár E	65	4681,41	B	CC2	5	1.10.2012				1.10.2017	1	
Kontrola táhel a pylonů nosné OK střechy	Hangár F	284	23809	A	CC3	5	1.10.2013	1.10.2014	1.10.2015	1.10.2016	1.10.2017	4	
Podrobná kontrolní prohlídka nosné OK	Hala ULP	296/2	1668,08	B	CC2	5	1.10.2013					0	
Podrobná kontrolní prohlídka nosné OK	Mezdeponie	368/3	440,68	B	CC2	5	1.10.2013					0	
ZAO - skladové haly	ZAO	370/2		B	CC2	5	není	1.5.2014				1	