

PŘEDBĚŽNÁ CENA OPRAVY č. 191246

Strana 1/1

Datum vystavení: 26.11.2019
 Platnost do: 10.12.2019
 Vystavil:
 Vaše objednávka č. OZT191194
 ze dne: 7.11.2019
Záruka: Mimo záruku

Odběratel:
 Institut klinické a experimentální medicíny
 Vídeňská 1958/9140 00 Praha Krč, ČR
 IČO: 00023001
 DIČ: CZ00023001

PŘÍSTROJE V OPRAVĚ	SN / Lot	Inventární č.	Ks
CUSAEXCEL9 - CUSA® Excel+9 konzola s nožním spínačem a kontaminačním filtrem	HGE1603004IE		1

Popis k opravě: nefunkční vakuová pumpa
 Diagnostika příčiny závady, demontáž a výměna pumpy včetně řídicí desky elektroniky, zpětná montáž, test funkčnosti

POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY, CENA PRÁCE A DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	220250010 Vakuová pumpa včetně řídicí desky elektroniky	1	156 604,00		156 604,00	21
2	Odvedená práce Odvedená práce / hod	3	980,00		2 940,00	21
3	KM Cestovní náklady / km	440	12,00		5 280,00	21
Rozpis DPH			Cena bez DPH	DPH		Celkem s DPH
21%			164 824,00	34 613,04		199 437,04 Kč
Celkem			164 824,00	34 613,04		199 437,04 Kč

Podmínky dohody o opravě:

- Předpokládaná cena opravy je **199 437,04 Kč** včetně DPH
- Předpokládaná cena opravy zahrnuje náhradní díly, vykonanou práci a dopravu. Předpokládaná cena opravy může být bez souhlasu zákazníka překročena maximálně o 15 %. V případě větších změn musí být tyto potvrzené zákazníkem.
- Záruční doba na použité náhradní díly a vykonanou práci je 3 měsíce po dodání zboží zákazníkově.
- Dohodu o opravě je nutné potvrdit do 14 dní ode dne vystavení. Nepotvrzení dohody v tomto termínu se považuje za nesouhlas s provedením opravy.
- V případě nesouhlasu s provedením opravy budou zákazníkovi vyfakturované náklady spojené s diagnostikovaním závady, tj. práce a případně doprava.

Zákazník souhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Zákazník nesouhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Za servis
 Datum: 26.11.2019

Podpis zákazníka
 Datum: