



Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201

Číslo zprávy	N0574/2019/ČD
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	České dráhy, a.s.
Adresa objektu	Kolín, Starokolínská 593, byt přízemí p.Maule
Datum provedení kontroly spalinové cesty	18.9.2019

Zapojené spotřebičem: v obývacím pokoji jsou umístěna 1 x krbová kamna.

Komíny : zděné komínové těleso s průduchem 150 x 150 mm, celková výška cca 13,0 bm účinná výška cca 10,0 bm

Kouřovody : ocelový kouřovod o průměru 120 mm, 2 x 90°koleno.



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : **komínové těleso a průduch poškozen povětrnostními vlivy a je zvětralé, nutná rekonstrukce, špatné komínové lávky – podesty**


Termín odstranění nedostatků : **ihned**

Doporučení : provést **pasportizaci (zmapování komínů) a provedení technické dokumentace** všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, délka napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu. Tím se zajistí přehled, kterému bytu patří komínové průduchy.

Závěr : Nutná rekonstrukce a odstranění závad pro bezpečný provoz spalinové cesty. Do odstranění závad není spalinová cesta provozuschopná.

V Otaslavicích dne : 21.9. 2019

Vypracoval : Ondřej Nágl



.....
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

rozdělovník : 1x objednavatel
1x archiv kominíka