

Příloha č. 1 - kontrolní a asistenční služby spojené s kontrolami a hlášením problémů souvisejících s provozem vzduchotechniky a "LAPOLU" (odlučovač tuků pro zachycení a odstranění tuků a mastnot) v budově Ve Smečkách 33, Praha 1, kontrola rozvodů vody, vč. hlavního uzávěru vody, kontrola tlaku vody v budově Ve Smečkách 33 a Štěpánská 63, Praha 1

- kontrola „Lapolu“ a vzduchotechniky 2x týdně v budově Ve Smečkách 33, Praha 1
- průběžná kontrola rozvodů vody, vč. hlavního uzávěru vody, tlaku vody v budovách Ve Smečkách 33 a Štěpánská 63, Praha 1
- Hlášení případných závad Odboru správy
- Osobní asistence při čištění „Lapolu“
- Asistence při případných opravách výše uvedeného předmětu