

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky **na opravu ultrazvuku** Medison Sonoace R7, sériové číslo: B24403300001470.

Závada: zhoršený obraz

Přístroj se nachází v:

Fakultní nemocnice Brno

GPK - ambulance

Jihlavská 20

Brno

Kontaktní osoba:

Staniční sestra

Vaši opravu č. **8200126** provádí servisní technik

S přáním hezkého dne

customer service
NIMOTECH s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: objednávka č. 2201241147

Datum: Tue, 4 Feb 2020 14:52:29 +0000

Od:

Komu: 'nimotech@nimotech.cz' <nimotech@nimotech.cz>

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. 2201241147 na opravu UZV Medison Sonoace R7 (v.č. B24403300001740).

Děkuji.

S přáním pěkného dne,

OZT, FN Brno

Tel.: