


03 520 0004

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669



OBJEDNÁVKA

Číslo : OV5200064/

Zakázka : ON6457


Středisko : 2000

Počet listů : 1

SVMTech s.r.o.

Počernická 272/96

108 00 Praha 10



Praha - Letňany

04.03.2020



P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>oprava vlnočáslko zařízení dle CN 20NM1100006 ze dne 27.2.2020</p> <p>Termín dodání : dle CN 20NM1100006 Platební podmínky : bankovním převodem</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	269 010,00 Kč

Razítko a podpis :

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ
Vědeckotecný ústav
Beranových 130
199 05 PRAHA
IČO: 00010669



Razítko a podpis dodavatele :



Te



Dodavatel:



SVMTech s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10
IČ: 04004205
DIČ: CZ04004205

Nabídka č.: 20NMH00006
Datum nabídky: 27.02.2020
Platnost do: 20.03.2020
Platební podmínky: Příkazem
Splatnost: 14 dní

Odběratel:

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.
Vědeckotechnický park
Beranových 130
199 05 P R A H A - Letňany
IČO: 00010669, DIČ: CZ00010669

Česká republika

Konečný příjemce:

VZLU TEST, a.s.
Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., Beranových 130
199 00 Praha

Servis vibračního systému TIRA TV 59335 TGT MOH 36

Kód	Název	Množství	J.cena	Sleva	Cena Kč	%DPH
TR-SERV:	Servisní oprava/údržba vibračního systému TIRA 12-ti denní přednostní lhůta: expres cena zahrnuje inspekci a převinutí armatury a dopravu	1 ks				21%
ST-PSRVH-061:	Servisní práce - vibrační systém (1 hodina) odhadnutá celková doba servisní práce, fakturováno bude dle skutečnosti	16,5 hod				21%

DPH Celkem

Celkem (bez DPH)

Celkem k úhradě (vč. DPH)

Pátek 21.2.2020

Diagnostika

Odpracované hodiny: 1,5

Pondělí 24.2.2020

Servis - demotáž armatury

Odpracované hodiny: 5

Datum je plánováno

Servis - Montáž armatury a testování

odhadovaný čas v hodinách: 10

Doporučené náhradní díly:

rubber bushing: 16ks

lower guide: 1ks

lower bearing: 1ks

installation set for lower bearing: 1ks

diafragma: 1ks

Shaft: 1ks

Armature membrane for S 59335: 1ks

Využijte služeb našeho AKREDITOVANÉHO KALIBRAČNÍHO CENTRA.

Volitelné položky nejsou započítány v celkové ceně.

Pro zboží s klasifikací zboží dvojího užití (dual use) je nezbytné uvádět koncového zákazníka.

Int. č. dodavatele:

Termín dodání: 1 měsíc

Dodací podmínky: Osobní převzetí

Strana 1 dokladu 20NMH00006