

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-8898-3/ČJ-2020-990670 JID PCR99ETRpo41996706
na servis strojů a přístrojů

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu:5504881/0710
**Příjemce faktury: Správa logistického
zabezpečení Policejního prezidia
České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5**
Zastoupené: Mgr.Davidem Pšeničkou
Vedoucím OMM SLZ PP ČR

kontaktní osoba: 


ZHOTOVITEL:

Sales and Repairs s.r.o.
náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov
PSČ: 273 09
IČO: 08692955
DIČ:

zastoupen:Jakubem Makovičkou
jednatelem společnosti
Bankovní spojení:ČSOB a.s
č.ú.291001248/0300
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 323378

kontaktní osoba: 


Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Předmět smlouvy:** servis strojů a přístrojů uvedených v příloze č.1


2. **Místo plnění:** viz.příloha č.1 smlouvy o dílo

3. **Lhůta plnění:** do 17.4.2020


4. **Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 206.611,57 Kč bez 21% DPH tj. 250.000,-Kč vč.21% DPH. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

5. **Záruka:** Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. **Faktura:** bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba ** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. **Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově

vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje 

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

V Praze dne 27-03-2020

Za obje



Mgr. David Šenička
vedoucí OMM
SLZ PP ČR









V Kladně dne 26.3.2020


Za zhotovitele:





Jakub Makovička
jednatel společnosti
Sales and Repairs s.r.o.

Příloha č.1 k č.j.:PPR-8898-3/ČJ-2020-990670


1	Materiál	Detektor tepové frekvence GEATACV 110 # 1914-11
	43937 Závada	Vadný konektor
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	
2	Materiál	Kávovar el.DELONGI ESAM 3000 #220013
	43962 Závada	Neběží čerpadlo
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	
3	Materiál	Konvektomat RETIGO 2011 CI # 71220611
	43919 Závada	nefunkční
	Místo	Hotel BARBORA
	Kontaktní osoba	
4	Materiál	Pec TPE 30 # 1863
	43864 Závada	nefunkční
	Místo	Jankov
	Kontaktní osoba	
5	Materiál	Pec TPE 30 AR # 28247085
	43864 Závada	nefunkční
	Místo	Jankov
	Kontaktní osoba	
6	Materiál	Pánev smažicí el. Bertos ME9BR 12 # 08150/99269
	43896 Závada	Oprava,nefunkční
	Místo	Jankov
	Kontaktní osoba	
7	Materiál	Sporák velkokuchyňský typ SE 40 # 2505/99
	43891 Závada	Oprava,nefunkční
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	
8	Materiál	TEFAL KI 170 # 307
	43716 Závada	Neohřívá
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


9	Materiál	Zásobník na talíře nerezový AGIR # 13
43400	Závada	Prasklé pero podavače
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


10	Materiál	Výrobník sodové vody LIMA 1/5 # 2211669
42634	Závada	Výměna filtrů, sanitace
	Místo	Na Zátorce 23, Praha 6
	Kontaktní osoba	


11	Materiál	Myčka nádobí LP 800 # 14268
43460	Závada	Protéká voda
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


12	Materiál	Konvektomat Retigo B 10111 # 119400902
43442	Závada	Nejde pára, nelze vařit
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	

13	Materiál	Mikrovlná trouba ECG MTM 1701 # 2200-36
43598	Závada	nefunkční
	Místo	Znojmo
	Kontaktní osoba	


14	Materiál	Kávovar el. DELONGI ECAM 21.117B # 63324
43379	Závada	Nelze vyndat spařovač
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


15	Materiál	Kávovar SAECO HSC TOP RI # 1
43478	Závada	Porucha trysek
	Místo	Strojnická 27, Praha 7
	Kontaktní osoba	


16	Materiál	Kávovar KRUPS EA 8261 # 220013
43553	Závada	Přístroj zobrazuje chybovou hlášku
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


17	Materiál	Myčka na nádobí RMG NT 100 # 2055-1
43802	Závada	Nedávkuje mycí prostředky
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


18	Materiál	Myčka na nádobí Silanos LP 67E #
43802	Závada	Teče z mycího prostoru, sprcha podtéká
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


19	Materiál	Myčka nádobí průmyslová LP800 # 142682
43897	Závada	Nezapíná, nenahřívá vodu
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


20	Materiál	Kotel varný EB-85/700 # 26887/07
43897	Závada	Neohřívá vodu
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


21	Materiál	Lázeň vodní el. OS014 # 71034
43897	Závada	Protéká voda do topných těles
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


22	Materiál	Váha digitální CAS SW 1W # 2
43897	Závada	Nezapíná se
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


23	Materiál	Kávovar DELONGI ETAM # 2
43561	Závada	Ucpané trysky
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


24	Materiál	Kávovar SAECO Expres # 6
43556	Závada	Nefunkční
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


25	Materiál	Kávovar DELONGI ECAM # 22001024
43542	Závada	Slabý průtok
	Místo	VZ Brno
	Kontaktní osoba	


26	Materiál	Kávovar el. DELONGI ESAM # 22001
43814	Závada	Nepění mléko
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


27	Materiál	Kávovar el.DELONGI ESAM # 220014
43860	Závada	Porucha kontrolky plný zásobník
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


28	Materiál	Brzda lanová Bat Brake 218 1ks
43372	Závada	Revize
	Místo	Ostrava
	Kontaktní osoba	


29	Materiál	Karabina sportovní 996 1ks
43372	Závada	Revize
	Místo	Ostrava
	Kontaktní osoba	


30	Materiál	Lano horolezecké 50-60 m 56 1ks
43372	Závada	Revize
	Místo	Ostrava
	Kontaktní osoba	


31	Materiál	Postrobezpeč. Protectal PR 414j 1ks
43372	Závada	Revize
	Místo	Ostrava
	Kontaktní osoba	


32	Materiál	Chladnička Calex 175l # 0626190
43804	Závada	nefunkční
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


33	Materiál	Chladnička Calex 210l # 0239939
43804	Závada	nefunkční
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	

34	Materiál	Chladnička Calex 225l # 5956
43804	Závada	nefunkční
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


35	Materiál	Vysavač Karcher # 036202
43486	Závada	Vylomení úchyty
	Místo	Teplíce
	Kontaktní osoba	


36	Materiál	El.stroj úklidový # 1
43466	Závada	Nerostříkuje vodu
	Místo	Ubytovna Řepy
	Kontaktní osoba	


37	Materiál	Zanussi ZT 154 # 14540161
43904	Závada	Mrazí, nechladí
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


38	Materiál	Křeslo dispečerské typ. B # 22000113
41919	Závada	Nelze nastavit polohu zad
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	


39	Materiál	Křeslo kancelářské # 1677
43541	Závada	Opěradlo nedrží
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	

40	Materiál	Sedačka otočná pojízdná čalouněná kovová # 20242
43516	Závada	Vadná pružina
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	

41	Materiál	Chladnička Zanussi 140l # 53750728
43380	Závada	nechladí
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	

42	Materiál	Trezor # 239
43398	Závada	Závada mechanismu
	Místo	Aviatická 16, Praha 6
	Kontaktní osoba	

43	Materiál	Razítko
43546	Závada	poškozené
	Místo	Brno Tuřany
	Kontaktní osoba	

44	Materiál	Předřez 12x12 pr.20 5ks
43335	Závada	broušení
	Místo	Na Baních 1304 , Praha 5
	Kontaktní osoba	

45	Materiál	Broušení nástrojů 44ks
43459	Závada	broušení
	Místo	Vz Praha
	Kontaktní osoba	