



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 3

## OBJEDNÁVKA

Číslo  
objednávky: 54  
ze dne:  
28.5.2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a  
dálnic ČR ssÚD 6 Chrlice

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 20001-  
15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JEREX as.  
Adresa: Příkop 4 602 00  
Brno  
IČO: 2551 1581  
DIČ: CZ25511581

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9.8.2019, číslo Smlouvy 28ZA-002073 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dl km 201 ,657 v katastru obce Brno. směr Praha

Kontaktní osoba Objednatele: XXXXXXXXXX

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 6 Rebešovická  
702/40, 643 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás:

Opravu svodidel po nehodě

Místo nehody: DI km 201,657 v katastru obce Brno, směr Praha  
Policejní protokol č.: [REDACTED]

1

Lhůta

**Lhůta pro dokončení díla: do 15.6.2020**  
pro dokončení díla: do 15.6.2020

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 20 135,- Kč 124 363,35 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Brně dne 28.5.2020

Za Objednatele: [REDACTED]  
vedoucí ssÚD 6

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

®

Stránka 2 z 2

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2 DI km 201,657 Krajská svodidla - nabídka

Číslo polož	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Tištění rozsahu poškození	km	[REDACTED]	71	[REDACTED]
2	Výkon technika	hod	[REDACTED]	1	[REDACTED]
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	[REDACTED]	58	[REDACTED]
4	Výkon dílny	hod	[REDACTED]	2	[REDACTED]
5	Doprava techniky (NV)	km	[REDACTED]	58	[REDACTED]
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	[REDACTED]		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	[REDACTED]		
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2		[REDACTED]		[REDACTED]
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	[REDACTED]		
10	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupek) N2	m	[REDACTED]	8	[REDACTED]
11	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) H1	m	[REDACTED]		
12	Samostatná výměna sloupku	ks	[REDACTED]		
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (pracemateriál)	ks	[REDACTED]		
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	[REDACTED]		[REDACTED]

15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■		
16	Svodnice AM	ks	■	2	■
17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■		
18	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■		
19	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■		
20	Přechodový díl na jiný ty svodidla	ks	■		
21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	2	■
22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie		■		
23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■		
24	Strojní zemní práce	hod	■		
25	Ošetření oškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	2	■
26	Směr ' slou ek	ks	■		
27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	■		
28	Práce dělníka	hod	■		
29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	1	■
30	Do rava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	4	■
31	Doprava a likvidace značení II. ředzvěst	km	■	4	■
32	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	4	■
33	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	■		
34	V 'kan bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	■		
35	Pronájem I, světelná předzvěst	hod	■	2	■
36	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	■	2	■
37	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	■	2	■
				CELKEM:	18 135
				Rezerva	2000
				CELKEM:	20 135



Datum 29. října 2019

č.

ŘSD Praha SSIJD 6, IČO: 65993390, REBEŠOVICKÁ č. 40, PSČ 643 OO, BRNO-  
CHRLICE, kraJ. Jihomoravský, stát: ČR

### Záznam o poškození dálničního ZP provozem dopravních prostředků

1	Přesné označení místa poškození	dálnice č. DI v km 201 ,657 -v katastru obce Brno, směr Praha (souřadnice GPS - 592044,657/-11640631568)
2	Předmět a rozsah poškození	svodidlo na dálnici pravá dálniční svodidla
3	Datum vzniku škody / den, měsíc, rok, hodina/	29.10.2019 15:15
5	Druh, typ a SPZ vozidla, kterým byla škoda způsobena Adresa provozovatele vozidla	[REDACTED]
6	Vyšetřoval orgán P číslo protokolu	Policie české republiky, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE dálniční oddělení Brno - Chrlicey Rebešovická 771/42r 643 OO BRNO-CHRLICE [REDACTED]
7	Stručný popis škodní události Rozhodnutí P ŐR	prohnuté
8	Odhadnutá výše škody na zp ŘD	[REDACTED]
9	Záznam o odstranění škody - termín	
IO	Poznámky	
1 1	Zpracoval Datum	Razitko Vedoucí SSLID - podpis

