



Dodavatel: Refri systémy, s.r.o. U Červeného mlýnku 897/4 19600 Praha 9 - Čakovice Česká republika IČ: 01751255 DIČ: CZ01751255 společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 211209	Faktura číslo: 2020100030
	Objednávka: telefonicky Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020100030 Specifický symbol: 0
Účet: 	Odběratel: Technické služby města Nový Bydžov F. Palackého 1244 504 01 Nový Bydžov Česká republika
	IČ: 49334191 DIČ: CZ49334191
Zakázka číslo: 2020-0034	
Konečný příjemce: Zimní stadion Nový Bydžov  Dukelská třída 50401 Nový Bydžov Česká republika	Způsob platby: Jiné Datum vystavení: 05.05.2020 Datum splatnosti: 26.05.2020 Datum uskutečnění plnění: 24.04.2020

Poř. Název	Množství MJ	DPH %	Cena/MJ	Celkem bez DPH
------------	-------------	-------	---------	----------------

Fakturuje vám na základě vaši telefonické objednávky a naší nabídky číslo 062-2019 za provedení havarijní opravy úniku NH3 a provedení servisní prohlídky kompresorů Sabroe SMC 108L Mk3 a 108L Mk4.

Poř. Název	Množství MJ	DPH %	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1. Servisní práce standard Po - Pá 7:00 - 17:00	40,500 hod.	21	575,00	23 287,50
2. Paušální cena za cestovné a kilometrovné 14,5 Cestovní čas, 1142 Kilometrů	6,000 ks	21	1 300,00	7 800,00
5. Hygienické a desinfekční prostředky	1,000 ks	21	570,00	570,00
6. olejový filtr T/SMC 100 Mk3	1,000 ks	21	5 500,00	5 500,00
7. o - kroužek HNBR	2,000 ks	21	83,43	166,86
8. o - kroužek HNBR	1,000 ks	21	44,46	44,46
9. o - kroužek sací filtr SMC 106-108 Mk3 HNBR	4,000 ks	21	572,10	2 288,40
10. o - kroužek pod ventil výtlaku HNBR	1,000 ks	21	570,60	570,60
11. olejový filt Mk4	1,000 ks	21	5 500,00	5 500,00
12. 1331.015 O-kroužek ucpávky ventilu výtlaku	2,000 ks	21	61,30	122,60
13. 2353.189 Těsnění pod víko hlavy a boční víko	12,000 ks	21	391,50	4 698,00
14. 2354.105 Těsnění ventilu výtlaku	1,000 ks	21	100,00	100,00
15. 1331.573 O-kroužek sací filtr SMC 106-108 Mk3 HNBR	4,000 ks	21	597,30	2 389,20
16. 2356.202 Těsnění olejového filtru Mk3	1,000 ks	21	35,00	35,00
17. 1331.543 O-kroužek průhledítka oleje	2,000 ks	21	375,90	751,80
18. 2353.140 Těsnění pod sací ventil	8,000 ks	21	75,00	600,00
19. 2356.233 Těsnění pod vložku válce 0,8 mm	8,000 ks	21	121,50	972,00
20. 2356.111 Těsnění pod vložku válce 0,5 mm	8,000 ks	21	136,00	1 088,00
21. 0206 13 00 Zátka olejového čerpadla Mk4	1,000 ks	21	71,40	71,40
22. Set pružinek ventilových desek	1,000 ks	21	880,00	880,00
23. Těsnění AL 24x29x0,5 mm	1,000 ks	21	17,60	17,60
24. UNI RAPID čisticí spray 500ml	2,000 ks	21	91,00	182,00
25. Vazelína UNIREX N3	1,000 ks	21	245,00	245,00
26. olej S-AP 68 ve 20 l	1,000 ks	21	253,00	15 180,00

**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA NOVÝ BYDŽOV**

Došlo. 4.5. 2020

Č.j. 348/TS/ 2020
M1

Příkazové operace

Dodavatel: Refri systémy, s.r.o.
Odběratel: Technické služby města Nový Bydžov

Faktura číslo: 2020100030

Strana : 2

Poř. Název Množství MJ DPH % Cena/MJ Celkem bez DPH

Servisní práce provedeny dle servisního výkazu číslo 000986, 000987, 000988.

Rekapitulace DPH		Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0,00		0,00
Snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	73 060,42	15 342,69	88 403,11
Celkem		73 060,42	15 342,69	88 403,11

Cena k úhradě celkem

88 403,11 Kč

razítko, podpis dodavatele



refri
s y s t é m y

Refri systémy s.r.o.
U Červeného mlýnku 897/4
196 00 Praha 9 – Čakovice
IČO 01751255, DIČ CZ01751255
Tel. +420 722 986 896, Email: refri@refri.cz, www.refri.cz

Číslo zakázky: <i>2020-0034</i>	SERVISNÍ VÝKAZ	Číslo výkazu: 000986
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Adresa zakázky: <i>Zimní stadion Nový Bydžov</i>	Typ zařízení: <i>Strojovna chlazení</i>
	Výrobní číslo:
	Typ oleje:
	Počet provozních hodin:

Popis servisních prací:

- Pokročilý výhled, hlášený únik NH₂ ve strojovně
- Detekce úniku sioným kótem, neefektivní přilepená na
glorakn, rekuperace tepla - prasklé tělo nádoby, glorakn
- Uzávěření ventilů a zastavení úniku, avizory označeny

Servisní technik:	Servisní práce – čas					Cestovní čas / doprava	
	Jméno	Datum	Od	Do	Celkem	Přesčas*	Čas km
	25.3.	13 ⁰⁰	13 ³⁰	0,5	✓	2	182 km

* Pracovní čas z celkem odpracovaných hodin mimo standardní pracovní dobu tj. Po – Pá 7.00 – 17.00

Skladové číslo dílu:	Materiál popis:	Počet:

Zakázka dokončena: ANO NE
 Práce v záruce: ANO NE

Datum předání: *24.4.2020*



.....
podpis

Číslo zakázky: <i>2020-0034</i>	SERVISNÍ VÝKAZ	Číslo výkazu: 000987
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Adresa zakázky: <i>Zimní stadion Nový Bydčov</i>	Typ zařízení: <i>Sabroe SMC-108L Mk4</i> Výrobní číslo: <i>14447312009</i> Typ oleje: <i>S-AP68</i> Počet provozních hodin: <i>16 040 kWh</i>
---	--

Popis servisních prací: - Servisní prohlídka SMC 108L Mk4

- Vyprázdění tlaku 0,17z a olejová náplně, demontáž rozvodu TP, víka karteru a krytá spojky. Demontáž hlav valců, sacích ventilů, kontrols stavu všech valců, nástrojů, karteru a ventilových desek - bez valcov poškození. Změna kumulace, nastavení sklonové ventilační pístu.
- Výměna olejového filtru, čištění karteru, sacích filtrů, prohlídka...
- kontrola síla nam oleje, m.b. předemní zátky, instalace záclony, m. výměny servisní ventil olejového čerpadla - těsnost přečlenění, vyhl. hlavičkové ventila. nad zátkou karteru, vakovanou. Pasáží, nové oleje.
- Vakuování, fliková pístka, provedení tlakov. 0,17z, bez kumulace úniku
- Navození, skuska bez závažných závad, kontrola tlaku TP a výkonu ek.

Servisní technik: Jméno	Servisní práce – čas					Cestovní čas / doprava	
	Datum	Od	Do	Celkem	Přesčas*	Čas	km
	20.4.	9:30	17:30	8	/	2,5	192 km
	21.4.	9:00	18:30	9,5	/	2,5	192 km
	22.4.	9:00	11:00	2	/	1,25	96 km

* Pracovní čas z celkem odpracovaných hodin mimo standardní pracovní dobu tj. Po – Pá 7.00 – 17.00

Skladové číslo dílu:	Materiál popis:	Počet:
	Dle cenové nabídky	
<i>1331. 0-15</i>	<i>o-kraňež vepřový ventil vřtka</i>	<i>2ks</i>
<i>1331. 54P</i>	<i>o-kraňež vepřový ventil vřtka</i>	<i>1ks</i>
<i>0206-13 00</i>	<i>zátky olejového čerpadla</i>	<i>1ks</i>
	<i>těsnění Al 24x29x0,5 mm</i>	<i>1ks</i>
	<i>olej S-AP68</i>	<i>30l</i>
	<i>čistka odmašťovací sprej</i>	<i>1ks</i>

Zakázka dokončena: ANO NE
 Práce v záruce: ANO NE

Datum předání: *24.4.2020*

.....
 podpis

Číslo zakázky: 2020-0034	SERVISNÍ VÝKAZ	Číslo výkazu: 000988
--------------------------	-----------------------	----------------------

Adresa zakázky: Zimní stadion Nový Bydžov	Typ zařízení: Sabroe SMC-108L-HP Mk2 Výrobní číslo: 982771-1993 Typ oleje: S-AP68 Počet provozních hodin: 9/0 Unisab RT-C
--	--

Popis servisních prací:

- Servisní prohlídka kompresora SMC-108L Mk2
 - Vypnutí tlaku NH₃ a odpojení nádrže, demontáž rozvodu TP, vika kartern, křeha spojky. Demontáž vlivu váleč, sacích ventilů, kontrola štam vloček v oleji, distančních kroužků a ventilových desek s mazivkami - síť, osvětlení a nastavení rozvodných puzích, doplnění výměna 2 setů kompletů a nastavení skochového mostu parní. Výměna olejového filtru, čištění kartern, sacích filtrů, měnění oleje. Promazání ložisek el. motorů k1 a k2.
 - Vykouření nádrže H. nového oleje, ukončení 2kusů provozním tlakem NH₃ - vložení vřik servisu ventil typ Mk2, na přelostení kompresor bez vřiků
 - Právozem o kusů bez vřiků, kontrola chodu TP a vřiků, nastavení mazacího tlaku oleje.

Servisní technik:	Servisní práce – čas					Cestovní čas / doprava	
	Jméno	Datum	Od	Do	Celkem	Přesčas*	Čas km
[REDACTED]		22.4.	-11 ⁰⁰	-18 ³⁰	7,5	✓	1,25 96 km
		23.4.	9 ⁰⁰	-19 ³⁰	10,5	✓	2,5 192 km
		24.4.	10 ⁰⁰	-12 ⁰⁰	2,5	✓	2,5 192 km

* Pracovní čas z celkem odpracovaných hodin mimo standardní pracovní dobu tj. Po – Pá 7.00 – 17.00

Skladové číslo dílu:	Materiál popis:	Počet:
-1331-599	Dle cenové nabídky	
	o-kroužek zdíky servisního ventilu	2 ks
	set mazivek ventilových desek	1 set
	olej S-AP68	30 l
	čistič odmašťovací sprej	1 ks

Zakázka dokončena: ANO NE
 Práce v záruce: ANO NE

Datum předání: 24.4.2020



