

# SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

## „Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha“

uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)  
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

##### 1.1.1. Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství  
Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných  
dodatků)

##### 1.1.2. Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ladislav Ulrich, vedoucí provozu infrastruktury, mobil: 6012 186 191

##### 1.1.3. Technický dozor objednavatele podle obvodů:

Pavel Pena, vedoucí střediska – provozní oblast I. (Kolín), tel: 972 224 675  
Václav Forst, vedoucí střediska – provozní oblast II. (Beroun), tel: 972 226 125  
Tomáš Lebeda, vedoucí střediska – provozní oblast III. (Praha Holešovice),  
tel: 972 251 234

### Číslo smlouvy objednatele: 645 200 021/2020

a

#### 1.2. Vykonavatel: KOGENERACE s. r. o.

se sídlem: Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice  
IČ: 294 43 806, DIČ: CZ29443806, je plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 53652

Zastoupena: Ing. Zdeněk Fikáček, tel.: XXX

Bankovní spojení: XXX

##### 1.2.1. Zástupce vykonavatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Fikáček, tel.: XXX

## 2. Předmět kontrolní činnosti

- 2.1. Předmětem kontrolní činnosti je provedení prohlídek včetně zkoušek a revizí plynového zařízení pro zajištění zákonné povinnosti dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení podle jednotlivých míst určení, uvedených v příloze č. 4 Položkový soupis prací.
- 2.2. Práce spojené s prohlídkami a revizemi zařízení se vykonavatel zavazuje provést tak, **aby nedošlo k narušení provozu na tratích Správy železnic i třetích osob.**
- 2.3. Po provedení revizních prací se vykonavatel zavazuje řádně zdokumentovat skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy, normami ČR a EU.
- 2.4. Vykonavatel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními předpisy Správy železnic pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o kontrolní činnosti je plně seznámen.
- 2.5. Po provedení předmětu kontrolní činnosti bude vykonavatelem objednavateli předán pro jednotlivé objekty **ve dvou vyhotoveních** Protokol o technické prohlídce a **ve dvou vyhotoveních** Zpráva o revizi. Tato vyhotovení musí splňovat veškeré náležitosti.
- 2.6. Předmět smlouvy je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic.

## 3. Výchozí podklady

- 3.1. Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
  - a) Výzvou objednavatele k podání nabídky včetně příloh na podání cenové nabídky pod č.j. 22831/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 10. 06. 2020.
  - b) Nabídkou vykonavatele ze dne 22. 06. 2020
  - c) Oznámením objednavatele o výběru nejvýhodnější nabídky č.j. 25406/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 29. 06. 2020, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.

## 4. Doba plnění smlouvy a název smlouvy

- 4.1. Povinnost provádění kontrolní činnosti vzniká vykonavateli **po nabytí účinnosti této smlouvy v červenci 2020 s konečným termínem ukončení prací do 31. srpna 2020.**
- 4.2. Jestliže vykonavatel řádně provede kontrolní činnost nebo její část (jednotlivá zařízení) před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou kontrolní činnost doloženou Protokolem o technické prohlídce a Zprávou o revizi převezme a zaplatí dohodnutou cenu.

## 5. Podmínky provádění kontrolní činnosti

- 5.1. Práce budou prováděny v součinnosti s objednavatelem.
- 5.2. Objednatel je povinen zpřístupnit všechny prostory pro provedení prohlídky a zkoušky.

- 5.3. Objednatel poskytne vykonavateli potřebné podklady pro provedení prohlídky a zkoušky, zejména:
- technickou dokumentaci el. stanice a zařízení,
  - místní provozní a bezpečnostní předpisy,
  - platnou zprávu o periodické revizi plyn. zařízení
  - doklady o provedené údržbě a opravách plyn. zařízení
- 5.4. Po řádně provedené prohlídce, zkoušce a revizi plynového zařízení, která se provádí dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, každého jednotlivého plynového zařízení bude vykonavatelem určenému zástupci objednatele (viz Záhloví) předán Protokol o prohlídce a Zpráva o revizi, každé ve 2 vyhotoveních.
- 5.5. K podpisu protokolu je určen zástupce objednatele ve věcech technických Ladislav Ulrich, vedoucí provozu infrastruktury.
- 5.6. Vykonavatel prohlašuje, že je seznámen s riziky práce na zařízeních objednatele a je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích a v objektech objednatele. S těmito předpisy vykonavatel prohlašuje, že byl seznámen. Vykonavatel je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění činnosti mimo průjezdný průřez kolejí.
- 5.7. Vykonavatel předložil platné Oprávnění Technické inspekce České republiky – TIČR (ITI), pod č.j. TIČR/19351/2019 a pod č. j. TIČR/23053/2019 vydaným Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10, pod č. j. TIČR/22741/2019, vydaným Technická inspekce České republiky, pobočka Ostrava, Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava, kterými je způsobilý k provádění prohlídek a zkoušek plynových zařízení v provozu a je součástí nabídky.
- 5.8. V případě, jakéhokoliv nesplnění úkolu z viny vykonavatele či objednatele nebo zásahu vyšší moci se aktivují dopravní a provozní opatření v souladu se zákony ČR a předpisy Správy železnic.
- 5.9. Vykonavatel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
- 5.10. Vykonavatel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého předmětu“.
- 5.11. Vykonavatel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.

## 6. Cena, platební podmínky

- 6.1. Cena za provedení kontrolní činnosti, dle předmětu této smlouvy, je dohodnuta na základě výzvy k podání nabídky a nabídkou vykonavatele a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>234 872,00 ,- Kč</b>
DPH 21% ve výši	49 323,12 ,- Kč
Cena včetně DPH	284 195,12 ,- Kč

Cena slovy bez DPH: dvě stě třicet čtyři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých,

- 6.2. Cena za provedení kontrolní činnosti uvedené v bodě 6.1 této smlouvy je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k jejímu provedení a související

náklady s jejím provedením. Cena za provedení kontrolní činnosti je rozepsána v příloze č. 1 této smlouvy.

- 6.3. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den zdanitelného plnění. K cenám za provedené zkoušky a revize bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet vykonavatele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nebo daňový doklad vykonavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně vykonavatele.
- 6.5. Cena za kontrolní činnost bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
- 6.6. Fakturace provedených prací bude prováděna formou jedné faktury po předání všech Protokolů o prohlídkách a Zpráv o revizích požadovaných touto smlouvou.
- 6.7. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně čísla smlouvy objednavatele a soupisu provedených prací (bod 6.6) a je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení objednavateli. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednavatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit vykonavateli a nevzniká prodlení s placením.

Vykonavatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad (fakturu) a prokazatelně doručit ho objednavateli. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne prokazatelného doručení nové faktury.

Identifikační údaje objednavatele kontroly:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Adresa pro doručování písemností včetně faktur:

**Správa železnic, státní organizace**

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- 6.8. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), dle této smlouvy má vykonavatel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednavateli v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady daňového dokladu (faktury) je vždy dnem odesání fakturované částky z účtu objednavatele.
- 6.9. Vykonavatel nebude požadovat zálohu.
- 6.10. Vykonavatel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku Správy železnic předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že vykonavatel poruší toto smluvní ujednání, je Správa železnic oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

## 7. Smluvní pokuty a pojištění

- 7.1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení kontrolní činnosti u každého konkrétního zařízení uhradí vykonavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení (minimálně však 5.000,- Kč týdně), pokud prodlení vykonavatele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky, nastalé v průběhu realizace kontrolní činnosti nezávisle na vůli vykonavatele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 7.2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností vykonavatele.
- 7.3. Vykonavatel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 7.4. Pojištění prodávajícího je kryto pojistnou smlouvou č. 8055716113 uzavřenou s ČSOB Pojišťovna a.s. člen holdingu ČSOB, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností vykonavatele, a to až do výše 10 000 000 Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění činností dle této smlouvy.
- 7.5. Poruší-li vykonavatel povinnost odstranit vadu plnění ve sjednané době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.6. Pokud nebudou Protokol o technické prohlídce a Zpráva o revizi řádně a v souladu s touto smlouvou, nastává vykonavateli povinnost neprodleně dodat řádný nový. V tomto případě bude vykonavatel sankcionován v 10-ti násobku ceny za prohlídku a zkoušku tohoto konkrétního zařízení včetně práva na náhradu škody vzniklé tím, že zařízení není způsobilé k provozu.
- 7.7. V případě, že vykonavatel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o kontrolní činnosti převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím výluk), je objednatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.
- 7.8. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 7.9. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.
- 7.10. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 7.11. Vykonavatel není oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy poddodavatele, kteří nebyli smluvně schváleni zadavatelem. Pověří-li vykonavatel prováděním plnění dle této smlouvy takové neschválené poddodavatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
- 7.12. V případě, že se osoba, kterou vykonavatel používá při provádění prací dle této smlouvy, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči vykonavateli sankci ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o kontrolní činnosti v případě podstatného porušení povinností ze strany vykonavatele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany vykonavatele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění kontrolní činnosti, že vykonavatel neprovádí práce v souladu se smlouvou o kontrolní činnosti a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení kontrolní činnosti závazné a vykonavatel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění prací řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním kontrolní činnosti, tak v objednatel mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
- jestliže je vykonavatel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o kontrolní činnosti nebo jejích přílohách,
- jestliže vykonavatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním kontrolní činnosti jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce vykonavatele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním kontrolní činnosti třetí osobě,
- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku vykonavatele nebo na návrh vykonavatele vyhlášeno moratorium, jestliže byl vykonavatel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti vykonavateli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže vykonavatel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním kontrolní činnosti,
- jestliže vykonavatel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o kontrolní činnosti,
- jestliže vykonavatel neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o kontrolní činnosti a jejími přílohami.

8.2. Vykonavatel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení kontrolní činnosti, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o kontrolní činnosti z důvodů na straně vykonavatele.

8.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o kontrolní činnosti je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.4. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8.5. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti, se vykonavatel zavazuje:

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění kontrolní činnosti s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli pracoviště,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na kontrolní činnosti skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění kontrolní činnosti a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokoly,
- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených v rámci kontrolní činnosti vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady dle smlouvy skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení kontrolní činnosti převzal,

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedené kontrolní činnosti nebo její části,
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o kontrolní činnosti z důvodu na straně vykonavatele.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti se objednatel zavazuje uhradit vykonavateli část ceny za kontrolní činnosti, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na kontrolní činnosti provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti nabylo účinnosti.

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně vykonavatele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.

8.7. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za kontrolní činnosti o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti z důvodů na straně vykonavatele.

8.8. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o kontrolní činnosti před dokončením kontrolní činnosti, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části kontrolní činnosti prostřednictvím jiného vykonavatele.

8.9. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

8.10. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.

8.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží dvě a vykonavatel jedno vyhotovení.

8.12. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Případné spory se v případě nedohody řeší před místně a věcně příslušnými soudy ČR.

8.13. Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

8.14. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v Záhlaví smlouvy postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.

8.15. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

8.16. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.17. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

- 8.18. Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 8.19. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 8.20. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.21. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 17. 07. 2020

V Praze dne 2. 7. 2020

Objednatel:

Vykonavatel:

Ing. Vladimír Filip v.r.  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
Ing. Zdeněk Fikáček v.r.  
jednatel  
KOGENERACE s. r. o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne .....

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: OR\_PHA  
Zakázka: Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

KSO:  
Místo: obvod OŘ Praha

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
Kogenerace s. r. o.

IČ: 29443806  
DIČ: CZ29443806

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L. Ulrich, DiS

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>234 872,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>234 872,00</b>		<b>49 323,12</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>284 195,12</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR\_PHA

**Zakázka:** Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Místo: **obvod OŘ Praha**

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>234 872,00</b>	<b>284 195,12</b>
<b>001</b>	<b>Obvod Provoz I - východ</b>	109 208,00	132 141,68
001.1	okr. Nymburk	53 108,00	64 260,68
001.2	okr. Kolín	56 100,00	67 881,00
<b>002</b>	<b>Obvod Provoz II - západ</b>	77 792,00	94 128,32
002.1	okr. Beroun	13 464,00	16 291,44
002.2	okr. Kladno	16 456,00	19 911,76
002.3	okr. Slaný	9 724,00	11 766,04
002.4	okr. Lužná u Rakovníka	16 456,00	19 911,76
002.5	okr. Kralupy	21 692,00	26 247,32
<b>003</b>	<b>Obvod Provoz III - Praha</b>	47 872,00	57 925,12
003.1	Praha	47 872,00	57 925,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.1 - okr. Nymburk**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**53 108,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 108,00	21,00%	11 152,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 260,68**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.1 - okr. Nymburk**

Místo:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 108,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

53 108,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.1 - okr. Nymburk**

Místo:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**53 108,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					53 108,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	E218KDE01SPZ	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2016, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	E218KDE01SPZ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	E218KDE01SPZ.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Gamat 461, rok výroby 1986, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	E218KDE01SPZ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	E218KDE01SPZ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	E218KDE01SPZ.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Gamat RGA 35, rok výroby 2015, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	E218KDE01SPZ.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Gamat RGA 35, rok výroby 2015, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	E218KDE01SPZ.4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Gamat RGA 35, rok výroby 2010, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	E218KDE01SPZ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
11	K	E218KDE01SPZ.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2015, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
12	K	E218KDE01SPZ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
13	K	E218KDE01SPZ.6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2010, žst Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	E218KDE01SPZ.7	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Gamat RGA 50, rok výroby 2015, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V750K1201SNF	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Dakon P18 LUX HL, rok výroby 2013, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
16	K	E218KDE01SPZ.8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2004, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	E218KDE01SPZ.9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2011, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
18	K	E218KDE01SPZ.8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2004, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
19	K	E218KDE01SPZ.8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2004, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
20	K	E218KDE01SPZ.9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2011, žst.Mladá Boleslav VB, nocležny	soubor	1,000	748,00	748,00
21	K	V740JT201SPJ	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2012, žst.Čelákovice Benetková	soubor	1,000	748,00	748,00
22	K	V750JT202SPJ	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS CERACI ASS, rok výroby 2007, žst.Čelákovice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
23	K	V740JT201SPJ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2014, žst.Čelákovice byt Stehnová	soubor	1,000	748,00	748,00
24	K	V740JT202SPJ	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2012, žst.Čelákovice byt	soubor	1,000	748,00	748,00
25	K	V750JZM01SPR	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 24KOO, rok výroby 2007, žst.Neratovice	soubor	1,000	748,00	748,00
26	K	V750JZM02SPR	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 24KOO, rok výroby 2009, žst.Neratovice	soubor	1,000	748,00	748,00
27	K	V750JZM03SPR	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitodens 100, rok výroby 2014, žst.Neratovice	soubor	1,000	748,00	748,00
28	K	V750JZM04SPR	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM 23CLX, rok výroby 1997, žst.Neratovice	soubor	1,000	748,00	748,00
29	K	V750JZM05SPR	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitodens 100, rok výroby 2015, žst.Neratovice	soubor	1,000	748,00	748,00
30	K	V750K3S01SP6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN vitodens 100, rok výroby 2017, žst.Brandýs nad Labem,DK	soubor	1,000	748,00	748,00
31	K	V750K1K01SN6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla FERROLI Domina C 24 F, rok výroby 2004, žst.Veleliby,DK	soubor	1,000	748,00	748,00
32	K	V750JPL01ANT	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla John Wood 540, rok výroby 2001, žst.Nymburk hl.n. úschovna	soubor	1,000	748,00	748,00
33	K	V750JPL01ANT.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla FERROLI Pegasus 32, rok výroby 2011, žst.Nymburk hl.n. úschovna	soubor	1,000	748,00	748,00
34	K	V750JPL01ANT.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 25KTO, rok výroby 2011, žst.Nymburk hl.n. 2.NP	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	V750JPL01ANT.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2012, žst Nymburk hl.n., 1.NP	soubor	1,000	748,00	748,00
36	K	V750JPL01ANT.4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla John Wood 519, rok výroby 2004, žst Nymburk hl.n., přízemí	soubor	1,000	748,00	748,00
37	K	V750JPL01ANT.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla GALAXIA RX 48, rok výroby 2008, žst Nymburk hl.n., přízemí	soubor	1,000	748,00	748,00
38	K	V750JSG01AP1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla IMMERGAS AVION 24, rok výroby 2011, žst Nymburk město DK	soubor	1,000	748,00	748,00
39	K	V750K1Z01SN8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitodens 100, rok výroby 2017, žst Sadská DK	soubor	1,000	748,00	748,00
40	K	V750KAN01SUN	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON CTH AE-CR, rok výroby 1995, žst Lvsá nad Labem	soubor	1,000	748,00	748,00
41	K	V750KAN02SN2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 12KTO, rok výroby 2010, žst Lvsá nad Labem	soubor	1,000	748,00	748,00
42	K	V750K8B01SN7	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitodens 100, rok výroby 2017, žst Milovice pokladny	soubor	1,000	748,00	748,00
43	K	V750JT202SPJ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS Ceraclass ZS 24, rok výroby 2007, žst Čelákovice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
44	K	V750JT202SPJ.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS Ceraclass ZS 24, rok výroby 2007, žst Čelákovice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
45	K	V750K3M01SEG	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2001, žst Lázně Toušeň	soubor	1,000	748,00	748,00
46	K	V750K3M01SEG.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 3, rok výroby 2001, žst Lázně Toušeň	soubor	1,000	748,00	748,00
47	K	V750K3M01SEG	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2001, žst Lázně Toušeň	soubor	1,000	748,00	748,00
48	K	V750K3M01SEG.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 2, rok výroby 2001, žst Lázně Toušeň	soubor	1,000	748,00	748,00
49	K	V750K4901SHE	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla CARBOROBOT PV80, rok výroby 2007, žst Mšeno kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
50	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
51	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
52	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
53	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
54	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
55	K	V750K2301SN9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst Nymburk ATU	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	V750K2301SN9.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn topidlo, žst.Nymburk město útulek TO	soubor	1,000	748,00	748,00
57	K	V750K2301SN9.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn topidlo, žst.Nymburk město útulek TO	soubor	1,000	748,00	748,00
58	K	V750K2301SN9.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn topidlo, žst.Nymburk město útulek TO	soubor	1,000	748,00	748,00
59	K	V750K2301SN9.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn průtokáč, žst.Nymburk město útulek TO	soubor	1,000	748,00	748,00
60	K	V750K2301SN9.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel , žst.Nymburk DSO	soubor	1,000	748,00	748,00
61	K	V750K2301SN9.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel , žst.Nymburk DSO	soubor	1,000	748,00	748,00
62	K	V750K2301SN9.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel , žst.Nymburk DSO	soubor	1,000	748,00	748,00
63	K	V750K2301SN9.4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Nymburk sklad a dílna	soubor	1,000	748,00	748,00
64	K	V750KAN01SUN.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Lysá nad Labem depo	soubor	1,000	748,00	748,00
65	K	V750KAN01SUN.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Lysá nad Labem depo	soubor	1,000	748,00	748,00
66	K	V750KAN01SUN.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Lysá nad Labem ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
67	K	V750K2301SN9.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Nymburk Město útulek ST,ST	soubor	1,000	748,00	748,00
68	K	V750K2301SN9.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Nymburk Město útulek ST,ST	soubor	1,000	748,00	748,00
69	K	V750K2301SN9.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Nymburk Město útulek ST,ST	soubor	1,000	748,00	748,00
70	K	V750K2301SN9.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Nymburk Město útulek ST,ST	soubor	1,000	748,00	748,00
71	K	V750K2301SN9.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Nymburk Město útulek ST,ST	soubor	1,000	748,00	748,00
72	K	V750K3S01SP.6.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAW, žst.Brandýs nad Labem.bvt v patře	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.2 - okr. Kolín**

KSO:

Místo: okres Kolín

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**56 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 100,00	21,00%	11 781,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**67 881,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.2 - okr. Kolín**

Místo:

okres Kolín

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**56 100,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

56 100,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

001 - Obvod Provoz I - východ

Soupis:

**001.2 - okr. Kolín**

Místo: okres Kolín

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**56 100,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					56 100,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	V740Z4500A13	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2017, žst. Sázava	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	E216JSU01SQM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 101, rok výroby 2017, žst. Sázava	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	V750K7901SUA	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS Cerastar ZWN24, rok výroby 2012, žst. Zruč nad Sázavou	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	V750K7901SUA.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 25KTV, rok výroby 2013, žst. Zruč nad Sázavou	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	V750K7902SUA	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitodens 100, rok výroby 2015, žst. Zruč nad Sázavou	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	V750K7X01SQ9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Thermona 28T CX, rok výroby 2000, žst. Trhový Štěpánov Noclěžna	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	V750K7T01SR2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla QUANTUM Q7-180, rok výroby 2007, žst. Vlašim	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	V750K7T01SR2.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON Dagas plus 03-24RT, rok výroby 2010, žst. Vlašim	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	E218JX701SPD	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla KARMA Alfa POV 10, rok výroby 2010, žst. Kutná Hora	soubor	1,000	748,00	748,00
11	K	E218JX701SPD.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla MORA TOP 5509, rok výroby 2010, žst. Kutná Hora	soubor	1,000	748,00	748,00
12	K	V750K9301STI	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Medvěd 40 KLOM, rok výroby 2014, žst. Kutná Hora	soubor	1,000	748,00	748,00
13	K	V750KSK01SS6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM 35 KKS, rok výroby 2016, žst. Kolín	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	V750KSK01SS6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM 35 KKS, rok výroby 2016, žst.Kolín	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V750JVW01SU3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BUDERUS GB 112, rok výroby 2005, žst.Pečky kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
16	K	V750JVW01SU3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BUDERUS GB 112, rok výroby 2005, žst.Pečky kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	V750KSM01SSH	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2014, žst.Velím veř.WC	soubor	1,000	748,00	748,00
18	K	V750KSM02SSH	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 24KTV, rok výroby 2007, žst.Velím DK	soubor	1,000	748,00	748,00
19	K	V750KSK01SS6.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel buderus, žst.Kolín DK+ st.2.2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
20	K	V750KSK01SS6.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel buderus, žst.Kolín DK+ st.2.2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
21	K	V750KSK01SS7	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Kolín ATU, ATU	soubor	1,000	748,00	748,00
22	K	V750KSM02SSH.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Velím TO TO	soubor	1,000	748,00	748,00
23	K	E211HRSB7A00	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Čáslav TO TO	soubor	1,000	748,00	748,00
24	K	E211K79B1A00	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plynové topidlo, žst.Zruč nad Sázavou závor. stan	soubor	1,000	748,00	748,00
25	K	V750KSK01SS7.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Kolín ATU bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
26	K	V750KSK01SS7.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Kolín ATU bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
27	K	V750KSK01SS7.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn kotel, žst.Kolín ATU bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
28	K	V740Z4500AF5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Dakon GL 20, žst.Úvaly Jiráskova 1080 byt Moravec	soubor	1,000	748,00	748,00
29	K	V750JP901SQ8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus G27, žst.Benešov stavební oddíl	soubor	1,000	748,00	748,00
30	K	V750JP902SQ8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus G27, žst.Benešov stavební oddíl	soubor	1,000	748,00	748,00
31	K	V750JPB01SQC	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Buderus UQ52 Lomax 24Kw, žst.Čerčany tech objekt	soubor	1,000	748,00	748,00
32	K	V750JPF01SJK	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vailant URC 410 nebo VRC, žst.Strančice tech objekt	soubor	1,000	748,00	748,00
33	K	V750K6M01S13	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Junkers 24, žst.Sázava ST okrsek	soubor	1,000	748,00	748,00
34	K	V750K6M01S13	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Junkers 24, žst.Sázava ST okrsek	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	V750KSV01SPN	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi 24,, žst.Český Brod,ST okrsek	soubor	1,000	748,00	748,00
36	K	V740Z4500AF5.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vailant B11BS 24Kw, žst.Úvaly,Jiráskova 70,nřízemí pr. bvt	soubor	1,000	748,00	748,00
37	K	V740Z4500AF5.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Dakon P18 LUX , žst.Úvaly,Jiráskova 70,B.I.Studený přízemí	soubor	1,000	748,00	748,00
38	K	V750KSV02SPN	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Gamat GFK, rok výroby 1997, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
39	K	V750KSV02SPN	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Gamat GFK, rok výroby 1997, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
40	K	V750KSV02SPN.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 3, rok výroby 2005, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
41	K	V750KSV02SPN.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2011, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
42	K	V750KSV02SPN.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 3, rok výroby 2002, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
43	K	V750KSV02SPN.4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 4, rok výroby 2004, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
44	K	V750KSV02SPN.5	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, rok výroby 2014, žst.Český Brod,bvtv	soubor	1,000	748,00	748,00
45	K	V750KSV02SPN.6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILLANT VU CZ 280/3-5, rok výroby 2007, žst.Český Brod	soubor	1,000	748,00	748,00
46	K	V750KSV02SPN.7	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2012, žst.Český Brod	soubor	1,000	748,00	748,00
47	K	V750KSV02SPN.8	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON GL 30 EKO, rok výroby 2005, žst.Český Brod	soubor	1,000	748,00	748,00
48	K	V750KSV02SPN.9	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla PROTHERM Panther 24KOO, rok výroby 2004, žst.Český Brod	soubor	1,000	748,00	748,00
49	K	V750KSV02SPN.10	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla RELIANCE 501, rok výroby 1992, žst.Český Brod,Pokladny	soubor	1,000	748,00	748,00
50	K	V750KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, rok výroby 2013, žst.Úvaly,kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
51	K	V750KST01SPY	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G 34 6Z, žst.Poříčany,kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
52	K	V740KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VaW karma beta, rok výroby 2015, žst.Úvaly,bvt v 2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
53	K	V740KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VaW karma beta, rok výroby 2015, žst.Úvaly,bvt v 2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
54	K	V740KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VaW karma beta, rok výroby 2015, žst.Úvaly,bvt v 2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
55	K	V740KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VaW karma beta, rok výroby 2015, žst.Úvaly,bvt v 2NP	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	V740KSY01SPM	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VaW karma beta, rok výroby 2015, žst Úvaly bvt v 2NP	soubor	1,000	748,00	748,00
57	K	V750JPB02SQC	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla FERRO Waermetechnik 95KW, rok výroby 2004, žst Čerčany kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
58	K	E211JPEB2A00	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla waf 2x, rok výroby 2006, žst Mirošovice pokladny	soubor	1,000	748,00	748,00
59	K	V750JP901SQ8.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G27 ECO 49.5 KW, rok výroby 2007, žst Benešov kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
60	K	V750JP902SQ8.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G27 ECO 49.5 KW, rok výroby 2007, žst Benešov kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
61	K	V750JPF01SQK.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA CTFS 30 AE, rok výroby 2009, žst Strančice WC veř	soubor	1,000	748,00	748,00
62	K	E216JPF01SQK	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma, rok výroby 2012, žst Strančice pokladny	soubor	1,000	748,00	748,00
63	K	V750JPF01SQK.2	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA RTW 24, rok výroby 2008, žst Strančice Blaško	soubor	1,000	748,00	748,00
64	K	V750JPF01SQK.3	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERMONA PRO 14, rok výroby 2009, žst Strančice Havel	soubor	1,000	748,00	748,00
65	K	V750JPF01SQK.4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS DH KE 234, rok výroby 2008, žst Strančice Jedličková	soubor	1,000	748,00	748,00
66	K	V750K8701SRD	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G27 ECO GI 67-1, rok výroby 2005, žst Sedlčany kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
67	K	V750K8701SRD	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G27 ECO GI 67-1, rok výroby 2005, žst Sedlčany kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
68	K	V750LFD01SQE	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM DUO 50, rok výroby 2009, žst Votice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
69	K	V750LFF01SQH	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA 28 AE, rok výroby 2009, žst Olbramovice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
70	K	V750LFF02SW6	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS ZSN 24, rok výroby 2010, žst Olbramovice kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
71	K	V750K5Y01SR4	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA 24 RK, rok výroby 2014, žst Týnec nad Sázavou, schodiště	soubor	1,000	748,00	748,00
72	K	V750K5Y01SR4.1	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON Dagas plus 03-24RT, rok výroby 2009, žst Vlašim WC služ	soubor	1,000	748,00	748,00
73	K	V750JPD01SQF	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS ZW 24, rok výroby 2003, žst Senohravy pokladny	soubor	1,000	748,00	748,00
74	K	V750Z4500410	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus 2x, rok výroby 2012, žst Benešov MSB kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
75	K	V750Z4500418	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla viallant 1x, rok výroby 2008, žst Strančice Tech, objekt kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00
76	K	V750Z4500414	Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Dakon 1x, rok výroby 2009, žst Čerčany Tech, objekt kotelna	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.1 - okr. Beroun**

KSO:

Místo: okr. Beroun

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 464,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 464,00	21,00%	2 827,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 291,44**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.1 - okr. Beroun**

Místo: okr. Beroun

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 464,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

13 464,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.1 - okr. Beroun**

Místo: okr. Beroun

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**13 464,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					13 464,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	V750JSJ01SR5	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viessmann Vitodens 100 26kW, žst. Dobřichovice, DK PLYN kotel - Lacman dozorčí	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	V750JSJ01SR5.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaf - Karma Beta Gama 5 plyn, žst. Dobřichovice , nocležna ZAP PLYN Vaf	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	V750JSL03SQA	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viessmann Vitodens 100 26kW, žst. Řevnice č.p. 150, služ. část, PLYN, žst. - tel. 972 227 416	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	V750JSL03SQA.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi Duo-tec compact +1,24 GA 24kW, žst. Řevnice č.p. 150, kulturní míst., plyn	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	V750JSR03SQS	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm Medvěd 30 KLO 28kW plyn, žst. Karlštejn 194, DK služ.část, žst. - tel. 972 251 155	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	V750JSR03SQS.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaf - Karma Beta Gama 5 plyn, žst. Karlštejn 194, úschova	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	V750JSN03SQI	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VK INT 384/3 38kW, žst. Zadní Třebáň 35, služ.část DK - PLYN - tel. 972 227 455	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	V750JSN04SQI	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VU INT 246/5-3 (PLYN), žst. Zadní Třebáň 35 , neb prost. restaurace - tel. 731 555 775	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	V750Z4500306	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus 2x (PLYN), žst. Zdice Prov. budova SBRH	soubor	1,000	748,00	748,00
11	K	E211LKB01SRX	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycistení a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn, žst. Příbram , VB 4/21 - provoz (nůda)	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	E211LKB01SRX.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn, žst. Příbram, VB 4/21 - Restaurace	soubor	3,000	748,00	2 244,00
13	K	E211K9W01SRA	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn, Dozorčí p. Vrážel žst. Čísovice, VB - provoz	soubor	1,000	748,00	748,00
14	K	V740LKB01SRX	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Plyn, žst. Příbram, VB 4/21 - Sehlík	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V740LKB01SRX.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Plyn, žst. Příbram, VB 4/21 - Skalická	soubor	1,000	748,00	748,00
16	K	V740JSJ01SR5	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Plyn, žst. Dobřichovice, Byt - Malý	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	V740JSN01SQI	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VU INT 246/5-3 (PLYN), žst. Zadní Třebáň, byt Reiser	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.2 - okr. Kladno**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 456,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 456,00	21,00%	3 455,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 911,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.2 - okr. Kladno**

Místo:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**16 456,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

16 456,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.2 - okr. Kladno**

Místo:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**16 456,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					16 456,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	V750JVK01SSA	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILLANT VR 72/3-2 EU HL/PB, rok výroby 1994, žst Kladno, VB kotelna	soubor	2,000	748,00	1 496,00
3	K	V750JVK03SSA	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm 24, žst Kladno, VB útlek vlakových čep	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	V750JYZ00SAE	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm 30, žst Kladno, město	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	E211JVKB5A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILANT, Kladno, budova SaZD	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	V750Z4500116	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS 42, Kladno, budova SaZD	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	V750Z4500114	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm 30, Kladno, budova SFF (Za Nádražím 5)	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	V750JZ400STB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viessman Vitopend 111, rok výroby 2013, žst Brandýsek, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	V740JVP00SCA	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi, rok výroby 2011, žst, Stochov, kotel na bity	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	V750JVP00SCA	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS 42, rok výroby 1999, žst Stochov, kotelna VB	soubor	2,000	748,00	1 496,00
11	K	V750JVB00SS1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DESTILA DPL 50A, rok výroby 1997, žst Hostivice, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
12	K	E211JVB00SS1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma Alfa POV 108, rok výroby 2014, žst Hostivice, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
13	K	E216JVB01SS1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla ARISTON SGA 80VGA, rok výroby 2012, žst Hostivice, výpravní	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	V750JVF00SSF	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA 24 RT, rok výroby 2017, žst. Jeneč, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	E211JRT00SUE	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla GAMA, rok výroby 2003-2005, žst. Středokluky, výpravní budova	soubor	5,000	748,00	3 740,00
16	K	V750JR400SQD	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA 24 HV, rok výroby 2017, žst. Budná, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	V740JR400SQD	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILANT ECO TEC pro VIJW 236/5-3, rok výroby 2017, žst. Budná, VB bvt	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.3 - okr. Slaný**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**9 724,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 724,00	21,00%	2 042,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 766,04**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.3 - okr. Slaný**

Místo:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**9 724,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

9 724,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.3 - okr. Slaný**

Místo:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**9 724,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					9 724,00
---	------	---	--	--	--	--	----------

2	K	E211JXH01SPI	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel proterm 25 kw, žst. Klobuky v Čechách, DK	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	E211JXHB1A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAWKY 2KW, žst. Klobuky v Čechách, ST 1	soubor	2,000	748,00	1 496,00
4	K	E211JXF01SPF	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Kotel WAILANT 35 kw, žst. Zlonice, DK	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	E211JXD01SPF	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Kotel viessman 50 kw, žst. Slaný, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	E211JXD01SPF.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma, žst. Slaný 1.PATRO, VB, NOČLEŽNY	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	E211JXDB3A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAWKY 2KW, žst. Slaný, ST 1	soubor	2,000	748,00	1 496,00
8	K	E211JXDB4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAWKY 2KW, žst. Slaný, st 2	soubor	2,000	748,00	1 496,00
9	K	E211JX901SPE	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla WAWK 2,2 KW, žst. Podlešín, DK	soubor	2,000	748,00	1 496,00
10	K	E211JX701SPD	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel viessman 35 kw, žst. Zvoleněves, DK	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.4 - okr. Lužná u Rakovníka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 456,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 456,00	21,00%	3 455,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 911,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.4 - okr. Lužná u Rakovníka**

Místo:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**16 456,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

16 456,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.4 - okr. Lužná u Rakovníka**

Místo:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**16 456,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					16 456,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	V750JY301SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM DUO 50 - turbo, rok výroby 2005, žst. Rakovník, VB - přízemí WC ženy	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	V750JY302SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM DUO 50 - turbo, rok výroby 2005, žst. Rakovník, VB - přízemí ( tranzit)	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	V750JY304SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM 28 LX, rok výroby 2005, žst. Rakovník, VB - 1.patro	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	V750JY303SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla THERM 28 LX, rok výroby 2005, žst. Rakovník, 1.patro (před školní místností)	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	E211JY300SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla MORA TOP VEGA 10 MAX, rok výroby 2005, žst. Rakovník, VB -	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	V750JY305SSB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm 24, rok výroby 2015, žst. Rakovník, VB - 1.patro útulek vlakových čar ( h.bvt )	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	V750Z4500121	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus CLEO BT 25 Kw, žst. Rakovník, TO šatny	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	E211VW0DA00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla MORA KS 100MV, žst. Rakovník, TO šatny	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	E211JY3B9A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BETA 3,4 karma K-5, žst. Rakovník, TO kanceláře	soubor	5,000	748,00	3 740,00
11	K	E211JY3B9A00.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS WR 125/8kW, žst. Rakovník, TO kanceláře	soubor	1,000	748,00	748,00
12	K	E211JY3B9A00.2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BETA, žst. Rakovník, st. 1 signalisté	soubor	3,000	748,00	2 244,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	E211JY3B3A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BETA, žst. Rakovník st. 1 - SSZT	soubor	2,000	748,00	1 496,00
14	K	E211L3B1A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla DAKON DUA CTN 30 AF/DK rok výroby 2009 žst. Hýskov výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V750K2F00SSX	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BETA, rok výroby 2000 žst. Hýskov VB byt p. Šiler	soubor	1,000	748,00	748,00
16	K	V740K2F00SSX	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Domina F24E, žst. Hýskov VB byt p. Houška	soubor	1,000	748,00	748,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.5 - okr. Kralupy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**21 692,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 692,00	21,00%	4 555,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 247,32**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.5 - okr. Kralupy**

Místo:

Datum:

1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**21 692,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

21 692,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

002 - Obvod Provoz II - západ

Soupis:

**002.5 - okr. Kralupy**

Místo:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**21 692,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					21 692,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	E290KDE00SPZ	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn. Topidlo waf 5KW r.v.1995, žst. Roztoky u Prahy, výpravní budova prosl. Nesková	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	E211KDE01SPZ	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Viessmann 26KW r.v.2018, žst. Roztoky u Prahy, výpravní budova DK	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	E216KDG01SQ1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Viessmann 26KW r.v.2018, žst. Libčice nad Vltavou, výpravní budova DK	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	E216KDG01SQ1.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla bojler Dražice 100l r.v.2018 žst. Libčice nad Vltavou, výpravní budova DK	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	E211KDP01SQ3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Protherm Medved r.v.2013, žst. Vraňany, nová výpravní budova	soubor	2,000	748,00	1 496,00
7	K	E211KDP01SQ3.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla boiler ARISTON r.v.2009, žst. Vraňany, nová výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	E216JYT01SPP	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Protherm 24KTV r.v.2012, žst. Úžice, výpravní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	V750Z4500115	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Baxi slim r.v.2009, žst. Kralupy nad Vltavou, administ.bud.TD čp.34	soubor	2,000	748,00	1 496,00
10	K	V750Z4500109	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla konden.kot. Baxi 32 r.v.2016, žst. Libčice nad Vltavou, budova BZZ	soubor	1,000	748,00	748,00
11	K	V750Z4500106	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla BAXI LUNA DUO-TEC r.v.2019, žst. Nelahozeves, budova BZZ	soubor	2,000	748,00	1 496,00
12	K	V750Z4500117	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Viadrus 42 KW r.v.1997, žst. Roztoky - budova BZZ	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	V750Z4500117.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla bojler Quantum r.v.2014, žst. Roztoky, budova R77	soubor	1,000	748,00	748,00
14	K	V740KDG00SQ1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Protherm 24KW r.v.2016, žst. Libčice nad Vltavou, výpravní bud.	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V740KDE00SPZ	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn. Topidlo waf 5KW r.v.2006, žst. Roztoky u Prahy, výpravní	soubor	4,000	748,00	2 992,00
16	K	V740KDE00SPZ.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn. Topidlo waf 2KW r.v.2014, žst. Roztoky u Prahy, výpravní bud	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	V740KDE00SPZ.2	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla kotel Vaillant 26KW r.v.2000, žst. Roztoky u Prahy, výpravní bud	soubor	1,000	748,00	748,00
18	K	V740Z4500AJG	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Dakon r.v.2001, žst. Libčice nad Vltavou, str.dom.čp 407 Bubancová	soubor	1,000	748,00	748,00
19	K	V750Z4500106.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla bojler Dražice OKC 300 NTR/HP r.v.2019, žst. Nelahozeves, budova R77	soubor	1,000	748,00	748,00
20	K	V740Z4500AJH	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn.topidlo MORA 6140 4,2KW r.v.2019, žst. Kralupy nad Vltavou, str.dom.čp 207 Hunka	soubor	2,000	748,00	1 496,00
21	K	V740Z4500AJH.1	kontrola s vypracováním protokolu o serizeni, vycisteni a kontrole odberného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla plyn.topidlo GAMAT 461 <5KW r.v.2000, žst. Kralupy nad Vltavou, str.dom.čp 207 Trnavec	soubor	3,000	748,00	2 244,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

003 - Obvod Provoz III - Praha

Soupis:

**003.1 - Praha**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Kogenerace s. r. o.

IČ:

29443806

DIČ:

CZ29443806

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Ulrich, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**47 872,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 872,00	21,00%	10 053,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**57 925,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

003 - Obvod Provoz III - Praha

Soupis:

**003.1 - Praha**

Místo: Praha

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**47 872,00**

OST - Poznámky

0,00

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

47 872,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Pravidelná kontrola plynových zařízení v obvodu OŘ Praha

Objekt:

003 - Obvod Provoz III - Praha

Soupis:

**003.1 - Praha**

Místo: Praha

Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Kogenerace s. r. o.

Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**47 872,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000	0,00	0,00

*Poznámka k položce:*

*Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.*

P

*Součástí jednotkových cen je i doprava na místo a vypracování protokolu!*

*Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí*

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					47 872,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

2	K	E290JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm, Viessmann, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
3	K	E290JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm, Viessmann, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
4	K	E290JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm, Viessmann, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
5	K	E290JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm, Viessmann, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
6	K	V750Z4500408	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
7	K	V750Z4500408	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
8	K	E211JSG01AP1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant 200/5 24kW, žst. Praha Radošín, VB - byt	soubor	1,000	748,00	748,00
9	K	E211JSG01AP1.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, žst. Praha Radošín, VB - volný byt	soubor	1,000	748,00	748,00
10	K	E211JSG01AP1.2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Immergas Zeus 23kW turbo, žst. Praha Radošín, VB - byt	soubor	1,000	748,00	748,00
11	K	E211KSZ01AE5	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla JUNKERS ZW24-2DHA, žst. Praha Klánovice	soubor	1,000	748,00	748,00
12	K	E211JPLB4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla baxi Nuvola, žst. Praha Uhřetěves, dílny TO	soubor	1,000	748,00	748,00
13	K	V750Z4500408.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi 03, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	V750Z4500408.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Baxi 03, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
15	K	V750Z4500408.2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus G90, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
16	K	V750Z4500408.2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus G90, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
17	K	V740Z4500AE3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm stacionární, žst. Praha Dolní Počernice, ohřt. Budova	soubor	1,000	748,00	748,00
18	K	E211JPW03ANU	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viessman Vitoplex, žst. Praha Vršovice, staniční budova	soubor	1,000	748,00	748,00
19	K	E211JPW03ANU	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viessman Vitoplex, žst. Praha Vršovice, staniční budova	soubor	1,000	748,00	748,00
20	K	E211JS701API	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Destila DPL 50 Automatic, žst. Praha Krč, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
21	K	E211JS701API	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Destila DPL 50 Automatic, žst. Praha Krč, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
22	K	E211JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vafky, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
23	K	E211JPL01ANT	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vafky, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
24	K	E211JPL01ANT.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Protherm, žst. Praha Uhřetěves, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
25	K	E211JPLB2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vafky, žst. Praha Uhřetěves, stavebno č. 2	soubor	1,000	748,00	748,00
26	K	E211JPLB2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vafky, žst. Praha Uhřetěves, stavebno č. 2	soubor	1,000	748,00	748,00
27	K	V750Z4500408.3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
28	K	V750Z4500408.3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Viadrus, žst. Praha Vršovice, ubytovna	soubor	1,000	748,00	748,00
29	K	E211JTB5A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla dálkové vytápění, žst. Praha Vršovice, ONI	soubor	1,000	748,00	748,00
30	K	E211JTYB2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla TERMOTÉKA 100E (FTI 100), žst. Praha Vršovice, stavebno č. 6	soubor	1,000	748,00	748,00
31	K	E211JTYB2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla TERMOTÉKA 100E (FTI 100), žst. Praha Vršovice, stavebno č. 6	soubor	1,000	748,00	748,00
32	K	E211JTYB2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla TERMOTÉKA 100E (FTI 100), žst. Praha Vršovice, stavebno č. 6	soubor	1,000	748,00	748,00
33	K	E211JSG01AP1.3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VK INT 40/K-1E 42kW, žst. Praha Radotín, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
34	K	E211JSG01AP1.3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VK INT 40/K-1E 42kW, žst. Praha Radotín, VB	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	E211JSG01AP2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant VK INT 40/K-1F, 42kW, žst. Praha Radotín, provozní budova	soubor	1,000	748,00	748,00
36	K	E211KT301ANF	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G34 - 6Z, žst. Praha Běchovice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
37	K	E211KT301ANF	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G34 - 6Z, žst. Praha Běchovice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
38	K	E211JUXCD000	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILLANT VU CZ 240/2-5, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
39	K	E211JUXCD000	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILLANT VU CZ 240/2-5, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
40	K	E211JUXCD000.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla GAMAT 461, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
41	K	E211JUXCD000.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla GAMAT 461, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
42	K	E211JUXCD000.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla GAMAT 461, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
43	K	E211JUXCD000.2	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Karma beta 5, žst. Praha Bubňov, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
44	K	E211JZH01AN4	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla TERMOTÉKA ETI 45E, žst. Praha Čakovice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
45	K	E211JZH01AN4	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla TERMOTÉKA ETI 45E, žst. Praha Čakovice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
46	K	E211JZH01AN4.1	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla boiler JUNKERS S 290 KP 23K, žst. Praha Čakovice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
47	K	E211JV501APB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G 90, žst. Praha Device, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
48	K	E211JV501APB	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIADRUS G 90, žst. Praha Device, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
49	K	E211JT901AN8	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, žst. Praha Horní nočernice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
50	K	E211JT901AN8	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, žst. Praha Horní nočernice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
51	K	E211JT9B4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla FEROLLI DOMINA 24KW, žst. Praha Horní nočernice, OTV	soubor	1,000	748,00	748,00
52	K	E211KT5B6A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMAN, žst. Praha Libeň, provoz. bud. věž	soubor	1,000	748,00	748,00
53	K	E211KT5B6A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMAN, žst. Praha Libeň, provoz. bud. věž	soubor	1,000	748,00	748,00
54	K	E212KT502A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VAILLANT, žst. Praha Libeň, provoz. bud. OSOŽ	soubor	1,000	748,00	748,00
55	K	E211JUPB1A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla De Dietrich, žst. Praha Libeň, GDP	soubor	1,000	748,00	748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	E211JUPB1A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla De Dietrich, žst. Praha Libeň, GDP	soubor	1,000	748,00	748,00
57	K	E211KT501ANL	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, žst. Praha Libeň, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
58	K	E211KT501ANL	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, žst. Praha Libeň, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
59	K	E211JV1B2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant 24 kW, žst. Praha Masarykovo nádraží, ústřední stavební úřad	soubor	1,000	748,00	748,00
60	K	E211JV1B2A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Vaillant 24 kW, žst. Praha Masarykovo nádraží, ústřední stavební úřad	soubor	1,000	748,00	748,00
61	K	E211JZF01AN3	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla VIESSMANN Vitopend 100, žst. Praha Satalice, VB	soubor	1,000	748,00	748,00
62	K	E211JPLB3A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Buderus GB 112 -29 kW Logamax, žst. Praha Uhřetěves, technologická budova	soubor	1,000	748,00	748,00
63	K	E211JV1B4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Junkers, žst. Praha Žižkov, Husitská SFF	soubor	1,000	748,00	748,00
64	K	E211JV1B4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Junkers, žst. Praha Žižkov, Husitská SFF	soubor	1,000	748,00	748,00
65	K	E211JV1B4A00	kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vycistění a kontrole odběrného plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 § 3, typu topidla Junkers, žst. Praha Žižkov, Husitská SFF	soubor	1,000	748,00	748,00

## **Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt**

### **1 Úvodní ustanovení**

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

### **2 Vymezení základních pojmů**

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

### **3 Obecné zásady**

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.



**CPS – se vstupem do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

**1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**2 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovoláním osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**3 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| a) Tísňová linka | 112                          |
| b) HZS SŽDC      | 972 235 150 nebo 606 781 160 |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**4 Evakuace**

Evakuaci může nařídít příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.



**CPS – bez vstupu do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

**5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**6 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**7 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka              | 112  |
| b) HZS SŽDC                   | 972 235 150 nebo 606 781 160               |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**8 Evakuace**

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 943695

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cd89a872-e3ca-42d5-9e47-6f5c782ca0cc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2020 09:35:02



a3e36638-ac72-419b-8edd-c5025ac1fde2