

Předávající (majitel vozidla jako proávající)

Přebírající (prodejce ojetých vozidel jako kupující)

Firma / jméno : Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438	Společnost : AUTO DOŠEK s.r.o.
Sídlo/Adresa : U Sociálního domu 438 278 01 Kralupy nad Vltavou - Mikovice	Se sídlem : Nad Oborou 3375 276 01 Mělník
Telefon : +420 315727395	IČ : 24839957
IČ/ RČ (Kód) : 49521641	DIČ : CZ24839957
DIČ : CZ49521641	Zapsána v OR : MS v Praze, oddíl C, vložka 179220

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal následující vozidlo

Tovární značka : PEUGEOT	Skladové číslo : *OJ20.002832
Modelová řada : 107 1,0i	RZ : 7S7 6059
Verze : Active	Č karoserie : VF3PNCFB488595651
Motor :	Č motoru :
Převodovka :	Barva : šedá metalíza

Datum uvedení do provozu : **11.08.2011** Stav tachometru [km] : **35 200**

Počet předchozích vlastníků vozu dle TP : **1** údaj odpovídá skutečnosti
 stav nelze věrohodně ověřit

Palivoměr : prázdná 1/2 plná Skutečně najeto (odhad) : **0**

Výbava : <input checked="" type="checkbox"/> Výstražný trojúhelník <input checked="" type="checkbox"/> Lékárnička <input type="checkbox"/> Tažné lano <input checked="" type="checkbox"/> Sada náhradních žárovek <input checked="" type="checkbox"/> Rezervní kolo <input checked="" type="checkbox"/> Zvedák <input checked="" type="checkbox"/> Zákl.sada nářadí	Exteriér : <input checked="" type="checkbox"/> Poklice kol <input type="checkbox"/> Zástěrky zadních kol <input checked="" type="checkbox"/> Stěrače <input checked="" type="checkbox"/> Anténa <input type="checkbox"/> Střešní nosič Interiér : <input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> CD zás. <input type="checkbox"/> Zapalovač <input checked="" type="checkbox"/> Koberečky <input type="checkbox"/> Vnitřní zpětné zrcátko <input checked="" type="checkbox"/> 2ks klíče od vozu
Dokumentace : <input checked="" type="checkbox"/> Tech. průkaz č.: UE 532598 <input checked="" type="checkbox"/> OTP č.: <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka <input type="checkbox"/> Zák pojištění <input type="checkbox"/> Záruční knížka <input type="checkbox"/> Asistance <input type="checkbox"/> Návod k obsluze <input type="checkbox"/> Kód autoradia	

Pneumatiky : <input checked="" type="checkbox"/> letní <input type="checkbox"/> zimní	Ráfky : <input checked="" type="checkbox"/> ocelové ráfky <input type="checkbox"/> lité ráfky
--	--

Kontrola : <input checked="" type="checkbox"/> motor <input checked="" type="checkbox"/> provozní náplně <input checked="" type="checkbox"/> převodovka <input checked="" type="checkbox"/> brzdy	<input checked="" type="checkbox"/> ruční brzda <input checked="" type="checkbox"/> větrání / topení <input checked="" type="checkbox"/> klimatizace <input checked="" type="checkbox"/> prvky el. výbavy	<input checked="" type="checkbox"/> přední světla <input checked="" type="checkbox"/> zadní světla <input checked="" type="checkbox"/> směrovky
--	--	---

Stav vozidla (poznámky) :

.....

.....

.....

.....

Specifikace poškození karoserie a interiéru specifikujte na rubové straně tohoto protokolu

V : Mělníku

Dne : 15.09.2020

Podpis předávajícího



Podpis přebírajícího