

Změnový list č. 4

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 152	Pořadové číslo ZBV: 4.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33		
Název ZBV:	Variace č. 5 – odstranění skládky komunálního odpadu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1 Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 19.5.2020	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Vyjádření projektanta č.6 – skládka komunálního odpadu za opěrou 2 ze dne 21.5.2020	2	Zhotovitel
3. Vyjádření geotechnika ze dne 22.5.2020	3	Projektant
4. Pokyn správce stavby č.5 k provedení návrhu Variace č.5 skládka komunálního dopadu ze dne 29. 1. 2020	4	Supervize
5. Protokol MÚ Mělník odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 1.6.2020		
6. Rozhodnutí MÚ Mělník odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17.6.2020		
7. Závěrečná zpráva – odstranění ropných látek		
8. Ocenění Variace č.5 stavby 002.A		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká odstranění zjištěné skládky komunálního a nebezpečného odpadu stavby 002.A most Chramostek.

Požadavek na odstranění skládky komunálního odpadu vznikl v průběhu provádění násypového tělesa za levobřežní opěrou, kde byla zastižena ve stávajícím násypu pod terénem. Tato skládka se nacházela na patě stávajícího svahu.

Projektová dokumentace PDPS existenci této zakryté skládky nepředpokládala. Městský úřad Mělník odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 1.6.2020 protokol o odstranění zastižené skládky.

Bylo provedeno odstranění skládky včetně veškerého materiálu, který byl zastiženou skládkou ovlivněn a nahrazení této části novým materiálem vhodným do násypového tělesa, tak aby bylo dosaženo potřebné unostnosti tělesa. Nutnost odstranění skládky nemohl zadavatel předpokládat, protože se jedná o zátěž staršího data a byla zakryta.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (4) (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	5.882.753,51	5.882.753,51
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Má vliv	

**Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)**

A	B	C	D	E
----------	----------	----------	----------	----------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívající v odstranění zastižené skládky a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 19.5.2020. Mají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze odstranění zastižené skládky.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (4) ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku ani finanční limit pro nadlimitní VZ. Potřeba změny vznikla tedy až v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:		datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:		datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:		datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
	číslo smlouvy: S/ŘVC/119/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.10.2020
	týká se bodu: B	7.118.131,75	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:		datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:		datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:		datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-68-20519

19.05.2020

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-00-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět: Stavba 002.A Chramostek

Objekt: SO 152- Úprava polních cest Chramostek - km 5,33

Při zemních pracech na SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5,33 byla nalezena skládka komunálního odpadu. Skládka komunálního odpadu se nachází na levé straně plavebního kanálu v místě budoucí paty svahu komunikace (hlavní trasa: staničení 0,12 – 0,18 km; vedlejší trasa: staničení 0,40 – 0,65).

Výše zmíněné okolnosti budou mít dopad do ceny, na harmonogram prací a budou mít dopad na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá o vydání pokynu, jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

S přátelským pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.19
17:08:07 +02'00'

ředitel stavby

STRABAG Rail, a. s.

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem–Střekov

Č. j.: Px2717/2020/LPr

Datum: 21. 5. 2020

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Akce: Zabepečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě,
Část 002.A – Výšková úprava hospodářských mostů,
SO 242 – Výšková úprava hospodářského mostu Chramostek – km 5.33
Věc: Vyjádření projektanta č. 6 – Skládka komunálního odpadu za opěrou 2

Dne 20. 5. 2020 jsme v rámci návštěvy stavby byli informováni, že v rámci provádění násypového tělesa za levobřežní opěrou byla zastižena ve stávajícím násypu pod terénem skládka komunálního odpadu. Tato skládka se nachází na patě stávajícího svahu; poloha vůči novému tvaru násypu je mimo pojezdnou vozovku, avšak ve svahu násypu s přesypávkou cca 3 m. Byli jsme požádáni o návrh řešení zjištěného stavu.

Sdělujeme, že situace má dvě možnosti technického řešení:

1. Odstranění skládky

včetně veškerého materiálu, který je zastiženou skládkou ovlivněn, a nahrazení této části novým materiálem vhodným do násypového tělesa. Tím bude dosaženo potřebné únosnosti tělesa. Jedná se o **technicky správné řešení**.

Tato varianta vede k navýšení ceny díla a k posunu termínu, a to minimálně o dobu potřebnou k výběru varianty řešení a o dobu provedení tohoto řešení. Další možný posun termínu je s ohledem na potřebu volný kapacit zhotovitele, se kterými v harmonogramu stavby nebylo uvažováno.

2. Ponechání skládky

(s přihlédnutím k charakteru převáděné komunikace) a její přesypání. V tomto případě je třeba počítat s možným sedáním násypového tělesa a tedy degradací převáděné komunikace. Tu bude třeba průběžně opravovat podle rozsahu dodatečného sedání, které však není možné aktuálně stanovit. I tato varianta má vliv na zpoždění termínu dokončení, a to minimálně o dobu, kdy z důvodu zjištění skládky a hledání vhodné varianty řešení nemohly být v této oblasti prováděny zemní práce.

U této varianty dále není možné zhotovitelem dát záruku za provedené dílo, které není provedeno dle platných předpisů. Dotčenou část stavby by tak bylo třeba vyjmout ze záruky na dílo.

Uvedená řešení jsou pouze **návrhem** technických možností řešení nastalé situace. Je možné hledat ještě další technická řešení jako stabilizaci skládky apod., se kterým v případě potřeby budeme nápomocni. Výběr řešení však musí provést investor spolu s budoucím správcem komunikace.

S pozdravem

Přílohy:

- Pohled na skládku komunálního odpadu, nalezenou za opěrou 2, e-mailem

Na vědomí mailem:

-

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení:

jednatel:

tel.:

tel.:

tel.:

e-mail:

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn

sekretariát:

tel.:

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [REDACTED]

V Praze dne 22.05.2020

Naše zn. VM-SF/2020-249

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/119/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

002.A most Chramostek (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 5 – Skládka komunálního odpadu za opěrou 2

Stavební objekt: **SO 381 Přelozka závlahového systému Chramostek Km 5,33**

Související korespondence:

- 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 19.05.2020**
- 2. Vyjádření projektanta č. 6 – Skládka komunálního odpadu za opěrou 2 z 21. 5. 2020**

Dle vašeho Oznámení byla při zemních pracích na SO 152 Úprava polních cest Chramostek – km 5,33 nalezena skládka komunálního odpadu. Skládka komunálního odpadu se nachází na levé straně plavebního kanálu pod terénem v místě budoucí paty svahu komunikace (hlavní trasa: staničení 0,12 – 0,18 km; vedlejší trasa: staničení 0,40 – 0,65). Poloha skládky vůči novému tvaru násypu je mimo pojižděnou vozovku, avšak ve svahu násypu s přesypávkou cca 3 m.

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k odstranění skládky dle technického řešení č. 1 uvedeného ve Vyjádření projektanta č. 6 (Pontex, spol. s r.o.). S likvidací skládky nutno začít okamžitě.

Správce stavby současně žádá zhotovitele projednat celou záležitost se starostou obce Lužec n.Vlt. p. Rollem. Obec je možným původcem skládky a měla by se na její likvidaci podílet.

Správce stavby současně vydává zhotoviteli pokyn k zajištění a dokladování rozsahu této skládky komunálního odpadu. Geodetické zaměření skládky, zařídění odpadu, doklady o likvidaci odpadu apod.)

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál**
532/60
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

aby vzhledem k tomu, že navržené řešení sníží náklady objednatele na provedení, údržbu i provoz díla, návrh Variace dopracoval, ocenil a neprodleně provedl.

ad a) Popis navrhované práce, která má být vykonána

Práce budou provedeny v způsobem uvedeným ve Vyjádření projektanta č. 6 tedy odstranění skládky včetně veškerého materiálu, který je zastiženou skládkou ovlivněn, a nahrazení této části novým materiálem vhodným do násypového tělesa, tak aby bylo dosaženo potřebné únosnosti tělesa.

ad b) Časový dopad

Provedení Variace č. 5 bude časový dopad do harmonogramu prací, avšak nikoliv z důvodů vlastního provedení Variace, nýbrž z důvodu, že zemní práce na SO 152 Úprava polních cest Chramostek měli být dle hmg zhotovitele již dávno hotové. Pokud přece jenom dojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP či doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP vina bude na straně zhotovitele.

ad c) Ocenění Variace

Po zaměření skládky a zdokladování rozsahu této skládky předloží zhotovitel ocenění návrhu Variace č. 5 Správci stavby k odsouhlasení.

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení odstranění skládky by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává správce stavby ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích pokyn k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.22
13:30:40 +02'00'

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis.zn. 3233/ZP/20/JARA

Č.j.: 3234/ZP/20/JARA

Vyřizuje: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Mělník, dne 01.06.2020

PROTOKOL

z terénního šetření dne 26.05.2020 u mostu přes plavební kanál v Chramostku na pozemcích parc.č. 265/5, 297 v k.ú Chramostek.

Přítomni: [REDACTED]

Dne 22.05.2020 bylo Městskému úřadu Mělník, Odboru životního prostředí a zemědělství, telefonicky oznámeno nalezení černé skládky u mostu přes plavební kanál v Chramostku. Oznámení provedl [REDACTED], ze společnosti STARBAG Rail a.s., která provádí stavební práce na akci „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“. Skládka byla nalezena při provádění násypového tělesa za levobřežní opěrou pod povrchem terénu. Byla domluvena osobní schůzka na termín 26.05. 2020 ve výše zmíněné lokalitě.


Dne 26.05.2020 bylo provedeno ohledání na místě za účasti výše zmíněných osob. Bylo zjištěno, že se na skládce nachází objemný odpad, kovy a směsný komunální odpad. Odpady nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. Pro dosažení potřebné únosnosti tělesa je zapotřebí odtěžení skládky a nahrazení této části novým materiálem vhodným pro násypové těleso. S odpady musí být nakládáno na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady musí být předány dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pouze osobě oprávněné k převzetí odpadu. Pravděpodobné uložení odpadů bude na skládku FCC Uhy, s.r.o.. Rozsah skládky není prozatím zjištěn.

Při odtěžení bude přítomen zástupce Městského úřadu Mělník, Odboru životního prostředí a zemědělství. Po odevzdání odpadů bude předložen doklad o zákonné likvidaci odpadů.

Zapsala: [REDACTED]

Přílohy:

- Fotodokumentace
- Vyjádření projektanta a geotechnika



Městský úřad Mělník

náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis. zn.: 3768/ZP/20/LETO

Č. j.: 3770/ZP/20/LETO

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Mělník, dne 17.6.2020

Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 00 Praha

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.c) a dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") zjistil, že

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha

(dále jen "původce") způsobil závadný stav při činnosti na stavbě **Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě - stavební úprava mostu v Chramostku** tím, že dne 12.6.2020 při úpravě svahů a stavebních pracích na poz.č. 265/5 a 295 k.ú. Chramostek došlo k odkrytí sudů s náplní obsahujícími C_{10-40} . Okolo sudů se nachází kontaminovaná zemina a proto vodoprávní úřad:

a) podle § 42 odst. 1 vodního zákona ukládá

opatření k nápravě

b). podle § 85 odst. 2 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vylučuje

odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Orientační umístění: X 739 518, Y 1016 357

ČHP 1-12-03-0020-0-00 levý břeh laterálního kanálu Vraňany -Hořín

Opatření k nápravě spočívají v:

- Zajištění prostřednictvím odborné firmy s oprávněním živnostenského úřadu pro odstraňování antropogenního znečištění (geologické práce) a zjištění rozsahu kontaminace
- Odstranění kontaminované zeminy, sanační opatření.
- Podle metodického pokynu MŽP – indikátory znečištění bude po odtěžení kontaminované zeminy, dosaženo hodnot C_{10-40} 500 mg/kg sušiny. Odběr bude proveden akreditovanou osobou.

- Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou a závěrečná zpráva o provedeném sanačním zásahu bude do 10 dnů od ukončení prací doručena vodoprávnímu úřadu
- Bude předložen doklad o odstranění (uložení na skládku odpadů) kontaminované zeminy

Účastníci řízení:

Ředitelství vodních cest ČR

Odůvodnění:

Vodoprávnímu úřadu bylo dne 12.06.2020 v 11.30 hodin ohlášeno ohrožení jakosti vod podle § 42 odst. 1 vodního zákona. Zápisem do protokolu bylo na místě zahájeno řízení o uložení povinnosti provést opatření k odstranění závadného stavu (nápravná opatření).

Jedná se o závadný stav, který vznikl v rámci stavební činnosti, kdy při výkopových pracích a zakládání svahu došlo k odkrytí staré skládky. Na místě byly objeveny plechové a PVC sudy s obsahem neznámé látky ropného původu. Ropnými látkami byla zasažena okolní zemina.

Vodoprávní úřad proto uložil povinnost odstranění závadného stavu, který spočívá v odtěžení kontaminované zeminy a její odvezení na skládku. Po odtěžení musí zemina splňovat limit do 500 mg/kg sušiny C₁₀₋₄₀.

Odkladem výkonu rozhodnutí hrozí nebezpečí, že vznikne nenahraditelná újma. Proto byl odkladný účinek ve veřejném zájmu vyloučen.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

úředně oprávněná osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh

Ověřovací doložka konverze dokumentu z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 2908/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.06.2020 12:04:00 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 22006302(0x14FCA1E)

Platnost: od 08.11.2019 do 27.11.2020, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: [REDAKCE] Město Mělník

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 18503759861765 (10 D4 3E 08 98 05)

Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 1 (Česká pošta, s.p.)

Datum a čas z razítka: 17.06.2020 12:04:00

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2020 15:08:23

Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR

Ověřující osoba: [REDAKCE]

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ÚNIKU ROPNÝCH LÁTEK – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

k.ú. Chramostek, 15.6.2020 – 16.6.2020



25. června 2020

.....

jednatel společnosti

evidenční číslo
dokumentace:

odpovědný zpracovatel:

vydala společnost:

AKPH s.r.o.
Ostrovského 11/16, Smíchov
150 00 Praha 5
ČO: 27216586

rozdělovník:

1. MÚ Mělník
2. ŘVC ČR
3. STRABAG Rail a.s.
4. archiv AKPH s.r.o

e-mail: [redacted]
[redacted]

Obsah:

- 1. Popis situace**
- 2. Popis lokality**
- 3. Provedené práce**
- 4. Vyhodnocení kontaminace v prostoru úniku**
- 5. Závěr**

PŘÍLOHY

- 1 Fotodokumentace provedených prací
- 2 Rozhodnutí MÚ Mělník, OŽP č.j.: 3770/ZP/20/LETO ze dne 17.6.2020
- 3 Protokoly o odběru vzorků č. č. 2020/043, 2020/044, 2020/045
- 4 Laboratorní protokol č. PR2057164, ALS Czech Republic
- 5 Ohlašovací listy přepravy NO
- 6 Přehled odpadů předaných oprávněné osobě
- 7 Kvalifikační dokumentace

1. Popis situace

V průběhu zemních prací v rámci stavby "Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek", byla na pozemku parc. č. 297 a 265/5 v k.ú. Chramostek zjištěna přítomnost nádob s obsahem závadných látek ropného původu uniklých do zeminy. Orientálním průzkumem na místě bylo zjištěno, že se v místě stavby nachází odpady, mimo jiné i obaly od nebezpečných látek, např. oleje. Zeminy v tomto místě vykazovaly výrazný zápach po ropných látkách. Na základě rozhodnutí MÚ Mělník, OŽP bylo ve dnech 15.6. a 16.6.2020 provedeno odtěžení zemin kontaminovaných ropnými látkami na pozemku parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E. Vodoprávním úřadem byl také stanoven sanační limit 500 mg/kg C10-C40 suš. Sanační práce byly provedeny společností AKPH, s.r.o., se sídlem Ostrovského 11/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27216586.

2. Popis lokality

Místo havárie se nachází na pozemku parc. č. 297 a 265/5 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E. Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0020-0-00, levý břeh laterálního kanálu Vraňany –Hořín. Poloha lokality je vyznačena na obr. č.1.

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:

Systém: Hercynský, Provincie: Český vysočina

Subprovincie: Česká tabule

Oblast: Středočeská tabule

Celek: Středolabská tabule

Podcelek: Mělnická kotlina, Okrsek: Lužecká kotlina

Území patří ke geologické jednotce České křídové tabule, k její jižní části. Prostor havárie se nachází v místech, kde je podloží tvořeno říčními sedimenty Vltavy (písek, štěrkopísek).

Obr. č.1 Přehledná mapa (místo havárie), www.mapy.cz



Obr. č.2 Přehledná mapa (místo úniku), www.mapy.cz



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	297
Obec:	Lužec nad Vltavou [535028]
Katastrální území:	Chramostek [689289]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	454
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 27706 Lužec nad Vltavou

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Parcelní číslo:	265/5
Obec:	Lužec nad Vltavou [535028]
Katastrální území:	Chramostek [689289]
Číslo LV:	701
Výměra [m ²]:	2428
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

3. Provedené práce

Dne 15.6.2020 v 10,00 hod. byla za přítomnosti zástupců vodoprávního úřadu zahájena strojní odtěžba kontaminovaných zemín. Uniklými ropnými látkami (olej, nafta motorová) byla zasažena plocha o celkových rozměrech cca 6 x 4,5 m. V místě úniku závadných látek byl cítit výrazný, charakteristický zápach motorové nafty a znečištění minerálními oleji. Postup prací byl průběžně stanovován na základě zjištěného aktuálního stavu a směřoval k odstranění ohrožení lidského zdraví a životního prostředí:

15.6.2020 (10:00 – 15:30)

- Na místo havárie byla povolána těžká technika (bagr, nákladní vozidlo pro odvoz kontaminované zeminy).
- Proběhlo místní šetření pracovníků vodoprávního úřadu, při kterém byl stanoven rozsah a postup prací pro omezení následků úniku nebezpečných látek – odtěžba kontaminovaných zemín.
- Byla zahájena samotná odtěžba kontaminovaných zemín. Průběh prací byl na místě řízen na základě organoleptického posouzení osobou pověřenou MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ().
- Proběhlo vzorkování zemín v místě havárie a jeho okolí, viz přílohy této zprávy ().
- Kontaminovaná zemina byla průběžně odvážena a předávána do zařízení Limek plus spol. s r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz Chržín.
- Práce byly prováděny za dodržení veškerých zásad bezpečné práce a použití potřebných ochranných prostředků.

16.6.2020 (10,00 – 15.00 hod.)

- Pokračování odtěžby kontaminovaných zemin. Průběh prací byl na místě řízen na základě organoleptického posouzení osobou pověřenou MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (). Konečná hloubka sanačního výkopu činila cca 2,0 m. Konečné rozměry pak 6,0 x 4,5 m.
- Proběhlo vzorkování zemin v místě havárie, viz přílohy této zprávy ().
- Kontaminovaná zemina byla průběžně odvážena a předávána do zařízení Limek plus spol. s r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz Chržín.
- Zásahové práce byly prováděny za dodržení veškerých zásad bezpečné práce a použití potřebných ochranných prostředků. V 15:00 hod. byly práce ukončeny.
- Místo odtěžby zemin bylo předáno stavbyvedoucímu stavby "Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek".

Odstranění odpadu

Vznikající nebezpečný odpad byl zařazen podle Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky. Celkové množství odstraněných nebezpečných odpadů: 144,7 t.

Tab. č. 1 Přehled jednotlivých odvozů nebezpečných odpadů:

Dekontaminační plocha Chržín					
odpad 17 05 03					
datum	SPZ	Kat. číslo	Název odpadu	množství (t)	Původce odpadu
15.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	28,78	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
15.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,26	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
15.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,56	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
16.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	19,76	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
16.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,10	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
16.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,34	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586
16.06.2020	4SF 7774	17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,90	AKPH, s.r.o. IČ: 27216586

Odpad kat. č. 17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky byl odstraněn v zařízení společnosti Limek plus spol. s r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz dekontaminační plocha Chržín.

4. Vyhodnocení kontaminace v místě úniku závadných látek

Ve dnech 15.6. a 16.6.2020 bylo provedeno vzorkování zemin v místě úniku závadných látek. Výsledky laboratorních stanovení jsou uvedeny v tab. č. 2. Celkem bylo odebráno osm vzorků, které byly předány k analýze na stanovení skupinového parametru ropných látek (C₁₀-C₄₀) do akreditovaných laboratoří společnosti ALS Czech republic s.r.o.

Vzorky Z1 a Z2 byly odebrány z místa ohniska úniku při odtěžení kontaminovaných zemin a reprezentují tak míru znečištění kontaminovaných zemin odvážených na biodegradační plochu Chržín. Vzorky Z3 – Z8 pak byly odebrány ze stěn a ze dna konečného sanačního výkopu. Viz protokoly o odběru vzorků zemin v příloze této zprávy. Odtěžená zemina byla velmi silně zasažena uniklými ropnými látkami. Dno a stěny konečné podoby sanačního výkopu pak již vyhovují stanovenému sanačnímu limitu 500 mg/kg suš.

Tab. 2 Přehled výsledků vzorkování zemin v místě úniku ZL

č. vzorku	datum odběru	C ₁₀ -C ₄₀	jednotka
Z1	15.6.2020	1 440	mg/kg suš.
Z2	15.6.2020	36 500	mg/kg suš.
Z3	15.6.2020	230	mg/kg suš.
Z4	16.6.2020	274	mg/kg suš.
Z5	16.6.2020	<20	mg/kg suš.
Z6	16.6.2020	22	mg/kg suš.
Z7	16.6.2020	<20	mg/kg suš.
Z8	16.6.2020	<20	mg/kg suš.

5. Závěr

Následky zjištěného úniku ropných látek na pozemcích parc. č. 297 a 265/5 v k.ú. Chramostek byly odstraněny dle pokynů místně příslušného vodoprávního úřadu (MÚ Mělník). Bylo provedeno odtěžení celkem 144,7 t kontaminovaných zemin. Odpad kat. č. 17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky byl odstraněn v zařízení společnosti Limek plus spol. s .r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz dekontaminační plocha Chržín. V průběhu a po provedení sanačních prací bylo provedeno vzorkování stěn a dna sanačního výkopu. Zjištěné hodnoty dokládají účinnost přijatých sanačních opatření, provedené práce tak mohou být považovány za dostatečné a ukončené.

Řízení prací, vzorkování zemin a vznikajících odpadů na místě zásahu prováděla osoba pověřená MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a držitel certifikátu VHO (Vzorkař a hodnotitel odpadů), [REDAKCE], který je současně odpovědný zástupce společnosti AKPH, s.r.o. pro živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Příloha č. 1 Fotodokumentace průběhu prací

Obr. č. 1 Místo havárie dne 15.6.2020 před zahájením sanačních prací



Obr. č. 2 Místo havárie dne 15.6.2020, zahájení odtěžby kontaminovaných zemín



Obr. č. 3 Místo havárie dne 15.6.2020, odtěžba kontaminovaných zemin



Obr. č. 4 Místo havárie dne 16.6.2020, odtěžba a odvoz kontaminovaných zemin



Obr. č. 5 Místo havárie dne 16.6.2020, odtěžba kontaminovaných zemín



Obr. č. 6 Místo havárie dne 16.6.2020, konečná podoba sanačního výkopu



Městský úřad Mělník

náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis. 3768/ZP/20/LETO

Mělník, dne 17.6.2020

zn.:

Č. j.: 3770/ZP/20/LETO

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 00 Praha

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.c) a dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") zjistil, že

**Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody
1222, 110 00 Praha**

(dále jen "původce") způsobil závadný stav při činnosti na stavbě **Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - stavební úprava mostu v Chramostku** tím, že dne 12.6.2020 při úpravě svahů a stavebních pracích na poz.č. 265/5 a 295 k.ú. Chramostek došlo k odkrytí sudů s náplní obsahujícími C_{10-40} . Okolo sudů se nachází kontaminovaná zemina a proto vodoprávní úřad:

a) podle § 42 odst. 1 vodního zákona ukládá

opatření k nápravě

b). podle § 85 odst. 2 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vylučuje

odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Orientační umístění: X 739 518, Y 1016 357

ČHP 1-12-03-0020-0-00 levý břeh laterálního kanálu Vraňany -Hořín

Opatření k nápravě spočívají v:

- Zajištění prostřednictvím odborné firmy s oprávněním živnostenského úřadu pro odstraňování antropogenního znečištění (geologické práce) a zjištění rozsahu kontaminace
- Odstranění kontaminované zeminy, sanační opatření.
- Podle metodického pokynu MŽP – indikátory znečištění bude po odtěžení kontaminované zeminy, dosaženo hodnot C_{10-40} 500 mg/kg sušiny. Odběr bude proveden akreditovanou osobou.
- Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou a závěrečná zpráva o provedeném sanačním zásahu bude do 10 dnů od ukončení prací doručena vodoprávnímu úřadu

- Bude předložen doklad o odstranění (uložení na skládku odpadů) kontaminované zeminy

Účastníci řízení:

Ředitelství vodních cest ČR

Odůvodnění:

Vodoprávnímu úřadu bylo dne 12.06.2020 v 11.30 hodin ohlášeno ohrožení jakosti vod podle § 42 odst. 1 vodního zákona. Zápisem do protokolu bylo na místě zahájeno řízení o uložení povinnosti provést opatření k odstranění závadného stavu (nápravná opatření).

Jedná se o závadný stav, který vznikl v rámci stavební činnosti, kdy při výkopových pracích a zakládání svahu došlo k odkrytí staré skládky. Na místě byly objeveny plechové a PVC sudy s obsahem neznámé látky ropného původu. Ropnými látkami byla zasažena okolní zemina.

Vodoprávní úřad proto uložil povinnost odstranění závadného stavu, který spočívá v odtěžení kontaminované zeminy a její odvezení na skládku. Po odtěžení musí zemina splňovat limit do 500 mg/kg sušiny C₁₀₋₄₀.

Odkladem výkonu rozhodnutí hrozí nebezpečí, že vznikne nenahraditelná újma. Proto byl odkladný účinek ve veřejném zájmu vyloučen.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze , podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.


úředně oprávněná osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh

Protokol o odběru vzorku

1. Číslo: 2020/043

2. Místo: Areál stavby: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality

3. Název projektu/důvod vzorkování: zjištění kvality odpadu kat. č. 170503, tj. zemin z místa havarijního úniku ropných látek


4. Vzorek č.	Z1	Z2	Z3
5. Vzorkovaná matrice	zemina z místa havárie, odpad k.č. 17 05 03	zemina z místa havárie, odpad k.č. 17 05 03	zemina z místa havárie, odpad k.č. 17 05 03
6. Datum a čas vzorkování	15.6.2020, 10.35 h.	15.6.2020, 12.40 h.	15.6.2020, 13.50 h.
7. Metoda vzorkování	směsný vzorek	směsný vzorek	směsný vzorek
8. Vzorkovací zařízení	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice
9. Vzorkovnice	sklo, 0,2 l	sklo, 0,2 l	sklo, 0,2 l
10. Sledované parametry	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.
11. Poznámka	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z ohniska havarijního úniku ropných látek z profilu cca 0,2 -0,3 m pod povrchem. Silný zápach po ropném znečištění (olej, nafta), viz schema	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu cca 0,8 m pod povrchem, zápach po ropném znečištění (olej, nafta), viz schema	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu cca 0,8 m pod povrchem, zápach po ropném znečištění (olej, nafta), viz schema

12. Počasí: oblačno, teplota 19°C

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha dne 16.6.2020

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval: 

místo: Chramostek, dne: 15.6.2020



Zpracoval: 

Kontroloval a schválil: 

Fotodokumentace odběru vzorků dne 15.6.2020

Fotodokumentace místa odběru vzorků, odběr vzorku Z1 dne 15.6.2020



Fotodokumentace místa odběru vzorků, odběr vzorků Z2 a Z3 dne 15.6.2020



Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy



Protokol o odběru vzorku

1. Číslo: 2020/044

2. Místo: Areál stavby: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality

3. Název projektu/důvod vzorkování: zjištění kvality zemín z místa havarijního úniku ropných látek

4. Vzorek č.	Z4	Z5	Z6
5. Vzorkovaná matrice	zemina z místa havárie	zemina z místa havárie	zemina z místa havárie
6. Datum a čas vzorkování	16.6.2020, 12.30 h.	16.6.2020, 15.00 h.	15.6.2020, 15.10 h.
7. Metoda vzorkování	bodový vzorek	bodový vzorek	bodový vzorek
8. Vzorkovací zařízení	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice
9. Vzorkovnice	sklo, 0,2 l	sklo, 0,2 l	sklo, 0,2 l
10. Sledované parametry	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.
11. Poznámka	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu 1,8-1,9 m pod povrchem, slabý zápach po ropném znečištění (olej, nafta), viz schema	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu 1,8-1,9 m pod povrchem, bez výraznějšího zápachu po ropném znečištění, viz schema	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu 1,8-1,9 m pod povrchem, bez výraznějšího zápachu po ropném znečištění, viz schema

12. Počasí: oblačno, teplota 20°C

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha dne 16.6.2020

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval:

místo: Chramostek, dne: 16.6.2020

Zpracoval:

Kontroloval a schválil:

Fotodokumentace odběru vzorků dne 16.6.2020

Fotodokumentace míst odběru vzorků dne 16.6.2020



Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy



Protokol o odběru vzorku

1. Číslo: 2020/045

2. Místo: Areál stavby: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality

3. Název projektu/důvod vzorkování: zjištění kvality zemín z místa havarijního úniku ropných látek

4. Vzorek č.	Z7	Z8	
5. Vzorkovaná matrice	zemina z místa havárie	zemina z místa havárie	
6. Datum a čas vzorkování	16.6.2020, 15.20 h.	16.6.2020, 15.30 h.	
7. Metoda vzorkování	bodový vzorek	bodový vzorek	
8. Vzorkovací zařízení	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	rýč, vzorkovací lopatka, skleněná vzorkovnice	
9. Vzorkovnice	sklo, 0,2 l	sklo, 0,2 l	
10. Sledované parametry	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	suš, uhl. C ₁₀ -C ₄₀ v suš.	
11. Poznámka	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu 1,9-2,0 m pod povrchem, bez výraznějšího zápachu po ropném znečištění, viz schema	Bodový vzorek (cca 0,3 kg). Zemina z okolí havarijního úniku ropných látek z profilu 1,9 -2,0 m pod povrchem, bez výraznějšího zápachu po ropném znečištění, viz schema	

12. Počasí: oblačno, teplota 20°C

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha dne 16.6.2020

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval:

místo: Chramostek, dne: 16.6.2020

Zpracoval:

Kontroloval a schválil:

Fotodokumentace odběru vzorků dne 16.6.2020

Fotodokumentace míst odběru vzorků dne 16.6.2020



Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy





Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2057164	Datum vystavení	: 18.6.2020
Zákazník	: [REDACTED]	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: [REDACTED]	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Nad Ostrůvkem 314 664 07 Pozořice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: [REDACTED]	E-mail	: [REDACTED]
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Chramostek	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 16.6.2020
		Číslo nabídky	: PR2013TOMON-CZ0002 (CZ-120-13-1415)
Místo odběru	: Chramostek	Datum zkoušky	: 16.6.2020 - 18.6.2020
Vzorkoval	: zákazník	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Vzorek(ky) PR2057164/001,002, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) uhlovodíky s retenčním časem nižším než je retenční čas C10 a s retenčním časem vyšším než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

[REDACTED]

Pozice

Environmental Business Unit
Manager



Datum vystavení : 18.6.2020
 Stránka : 2 z 2
 Zakázka : PR2057164
 Zákazník : ██████████



Výsledky zkoušek

Matrice: ODPAD				Název vzorku		Z1		Z2		Z3	
				Identifikace vzorku		PR2057164-001		PR2057164-002		PR2057164-003	
				Datum odběru/čas odběru		15.6.2020		15.6.2020		15.6.2020	
Parametr		Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	
fyzikální parametry											
sušina při 105 °C		S-DRY-GRCI	0.10	%	92.9	± 6.0%	92.9	± 6.0%	93.4	± 6.0%	
ropné uhlovodíky											
>C10 - C40 frakce		S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	1440	± 30.0%	36500	± 30.0%	230	± 30.0%	

Matrice: ODPAD				Název vzorku	Z4		Z5		Z6	
				Identifikace vzorku	PR2057164-004		PR2057164-005		PR2057164-006	
				Datum odběru/čas odběru	16.6.2020		16.6.2020		16.6.2020	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	
fyzikální parametry										
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	95.3	± 6.0%	81.2	± 6.0%	93.8	± 6.0%	
ropné uhlovodíky										
>C10 - C40 frakce	S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	274	± 30.0%	<20	----	22	± 30.0%	

Matrice: ODPAD				Název vzorku	Z7		Z8		----	
				Identifikace vzorku	PR2057164-007		PR2057164-008		----	
				Datum odběru/čas odběru	16.6.2020		16.6.2020		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	
fyzikální parametry										
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	94.8	± 6.0%	97.1	± 6.0%	----	----	
ropné uhlovodíky										
>C10 - C40 frakce	S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	<20	----	<20	----	----	----	

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. * Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harč 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ČSN P CEN ISO 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC Method 1006) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10-C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou GC-FID

Symbol “*” u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL:	OL200265284	Kyvadlová přeprava:	Ano	Počet jízd:
Odesílatel:	ORP: 2114	Příjemce / vykládka:		
IČO 27216586	IČZ/IČP 2114	IČO 28818709	IČZ/IČP CZS00242	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení AKPH, s.r.o.		Obchodní firma/název/jméno a příjmení Limek plus spol. s r.o.		
Ulice, č.p., č.o.	Činnost na území ORP/SOP 2114	Ulice, č.p., č.o.	Chržín	
Obec, PSČ	Mělník, 27601	Obec, PSČ	Chržín, 27324	
IČZÚJ 534676, Mělník		IČZÚJ 532398, Chržín		
Telefon	724081452	Telefon	602349410	
Připojené doklady:				
List ADR				
ZPO				

Nakládka nebezpečného odpadu				
Místo nakládky:		Pořadové číslo místa nakládky: 1		
IČO	27216586	IČZ/IČP	2114	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení		AKPH, s.r.o.		
Ulice, č.p., č.o.		Chramostek		
Obec, PSČ		Mělník, 27741		
IČZÚJ		534676, Mělník		
1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Katalogové číslo nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	28,780000	
2	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,260000	
3	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,560000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce 1
IČO	26959101
Obchodní firma/název/jméno a příjmení	Registrační číslo návěsu
ASK ME s.r.o.	Registrační značka přívěsu 4SH 8544
Ulice, č.p., č.o.	Číslo želez. vagónu
U nádrže 625/6	Číslo vodní, letecké zásilky
Obec, PSČ	Razítko a podpis
Praha, 18200	
IČZÚJ	
500208, Praha 8	
Telefon	
608471726	
Kód druhu dopravy * 1	
Registrační značka taž. vozu	4SF 7774

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL:	OL200266175	Kyvadlová přeprava:	Ano	Počet jízd:	
Odesílatel:	ORP: 2114	Příjemce / vykládka:			
IČO 27216586	IČZ/IČP 2114	IČO 28818709	IČZ/IČP CZS00242		
Obchodní firma/název/jméno a příjmení AKPH, s.r.o.		Obchodní firma/název/jméno a příjmení Limek plus spol. s r.o.			
Ulice, č.p., č.o.	Činnost na území ORP/SOP 2114	Ulice, č.p., č.o.	Chržín		
Obec, PSČ	Mělník, 27601	Obec, PSČ	Chržín, 27324		
IČZÚJ	534676, Mělník	IČZÚJ	532398, Chržín		
Telefon	724081452	Telefon	602349410		
Připojené doklady:					
List ADR					
ZPO					

Nakládka nebezpečného odpadu				
Místo nakládky:		Pořadové číslo místa nakládky: 1		
IČO	27216586	IČZ/IČP	2114	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení		AKPH, s.r.o.		
Ulice, č.p., č.o.		Chramostek		
Obec, PSČ		Mělník, 27741		
IČZÚJ		534676, Mělník		
1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Katalogové číslo nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	19,760000	
2	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,100000	
3	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,340000	
4	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,900000	

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce 1
IČO	26959101
Obchodní firma/název/jméno a příjmení	Registrační číslo návěsu
ASK ME s.r.o.	Registrační značka přívěsu
Ulice, č.p., č.o.	Číslo želez. vagónu
U nádrže 625/6	Číslo vodní, letecké zásilky
Obec, PSČ	Razítko a podpis:
Praha, 18200	
IČZÚJ	
500208, Praha 8	
Telefon	
608471726	
Kód druhu dopravy * 1	
Registrační značka taž. vozu	4SF 7774

Náklad předán dopravci:		Náklad předán příjemci:	
Datum	15.06.2020	Čas	07:00
Datum	15.06.2020	Čas	18:00
Odesílatel:		Příjemce:	
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	

* 1 – silniční, 2 – železniční, 3 – vodní, 4 – letecká, 5 – kombinovaná

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	48,16 t	19,38 t	0,00 t	28,78 t

1. vážení 15.06.2020 11:43:58 Alibi: 1:15.06.20-3 48160kg

2. vážení 15.06.2020 11:58:20 Alibi: 1:15.06.20-4 19380kg

Poznámka Havárie

Dopravce: ASK ME s.r.o.

Zapsal: Správce

SPZ:

Razítko, podpis

Řidič:

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	32,66 t	14,40 t	0,00 t	18,26 t

1. vážení 15.06.2020 14:06:25 Alibi: 1:15.06.20-7 32660kg

2. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

Poznámka

Dopravce: ASK ME s.r.o.

Zapsal: Správce

SPZ:

Razítko, podpis

Řidič:

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	32,96 t	14,40 t	0,00 t	18,56 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

2. vážení 15.06.2020 15:21:25 Alibi: 1:15.06.20-9 32960kg

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

provozovna

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

Řidič:

Náklad předán dopravci:		Náklad předán příjemci:	
Datum	16.06.2020	Čas	07:00
Odesílatel:		Příjemce:	
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	
Os 1		LIN Vrše	

* 1 – silniční, 2 – železniční, 3 – vodní, 4 – letecká, 5 – kombinovaná

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	34,16 t	14,40 t	0,00 t	19,76 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

2. vážení 16.06.2020 11:24:40 Alibi: 1:16.06.20-3 34160kg

Poznámka



Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

Řidič:



IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	32,50 t	14,40 t	0,00 t	18,10 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

2. vážení 16.06.2020 13:14:41 Alibi: 1:16.06.20-6 32500kg

Poznámka



Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

Řidič:



IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	34,74 t	14,40 t	0,00 t	20,34 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

2. vážení 16.06.2020 15:07:36 Alibi: 1:16.06.20-7 34740kg

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

Řidič:

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709 DIČ: CZ28818709

Limek plus spol. s r.o.

Vršní 651/32, 182 00 Praha

Dekontaminační středisko Chržín 76

273 24 Velvary

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268469

Tel:

E-mail:

Dodavatel OP:

IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586

AKPH, s.r.o.

Ostrovského 11/16

150 00 Praha

IČP (IČZ):

Upřesnění:

Zboží (odpad)	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	netto
Zemina a kamení obs.neb.látky	170503	35,30 t	14,40 t	0,00 t	20,90 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

2. vážení 16.06.2020 16:24:09 Alibi: 1:16.06.20-8 35300kg

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

Řidič:

Název zakázky:**Havárie Lužec**

Investor: AKPH,s.r.o.

IČZ/IČP: 2114


Původce: AKPH,s.r.o.

Příjemce: Limek plus spol. s r.o., dekontaminační plocha Chržín

Dekontaminační plocha Chržín

odpad 17 05 03

den	množství (t)	celkem	fakturace
15.06.2020	65,60		
16.06.2020	79,10	144,70	144,70



Havárie Lužec**Název zakázky:**

Investor: AKPH,s.r.o.

IČZ/IČP: 2114

Původce: AKPH,s.r.o.

Příjemce: Limek plus spol. s r.o., dekontaminační plocha Chržín

Dekontaminační plocha Chržín

odpad 17 05 03

datum	SPZ	Kat. číslo	Název odpadu	množství (t)	Původce odpadu
15.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	28,78	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
15.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,26	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
15.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,56	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
16.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	19,76	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
16.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,10	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
16.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,34	AKPH,s.r.o. IČ:27216586
16.06.2020		17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	20,90	AKPH,s.r.o. IČ:27216586

O. ①
isy
elvary

Krajský soud v Brně

Spr 3490/2009

V Brně dne 14. června 2011

Pan

[REDACTED]
Nad Ostrůvkem 314
664 07 Pozořice

JMENOVAČÍ DEKRET

Podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, j m e n u j i Vás

z n a l c e m

v oboru **c h e m i e** se specializací analýza složek životního prostředí - vody, odpady, zeminy a v oboru **o c h r a n a p ř í r o d y** se specializací ekologické a a průmyslové havárie, hodnocení rizik a míry poškození životního prostředí, odpadové hospodářství.



[REDACTED]

předseda Krajského soudu v Brně

Slib složen dne: 14. 6. 2011

pod poř. č.: 4245



Ministerstvo životního prostředí

Praha dne 4. června 2020
Č. j.: MZP/2020/720/2082
Sp. zn.: ZN/MZP/2017/720/19

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích“), na základě žádosti doručené ministerstvu dne 27. dubna 2020, na základě provedeného řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 zákona o odpadech a ustanovením § 2 vyhlášky ministerstva a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

prodlužuje

fyzické osobě oprávněné k podnikání [redacted], **Nad Ostrůvkem 314, 664 07 Pozořice, IČ: 673 50 518** (dále jen „žadatel“)

platnost pověření

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech):

- HP 1 „Výbušné“,
- HP 2 „Oxidující“,
- HP 3 „Hořlavé“,
- HP 12 „Uvolňování akutně toxického plynu“,
- HP 14 „Ekotoxický“,
- HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl“,

s platností **od 9. listopadu 2020 do 9. listopadu 2025.**

Odůvodnění

Ministerstvu byla dne 27. dubna 2020 doručena žádost pod č. j. MZP/2020/720/2082 ve smyslu § 7 zákona o odpadech o prodloužení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ze dne 9. listopadu 2007 pod č. j. 78274/ENV/07/5879/720/07 a prodlouženého rozhodnutím č. j. 75816/ENV/10/5345/720/10 ze dne 18. ledna 2011, rozhodnutím č. j. 19685/ENV/15/1178/720/15 ze dne 7. dubna 2015.

Vzhledem k tomu, že žadatel ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o odpadech prokázal odbornou způsobilost a zaplatil správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, bylo mu ministerstvem prodlouženo pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 pod kódy HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 152 ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministrovi životního prostředí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím odboru odpadů ministerstva.



ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **603258_000504** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.06.2020 v 15:24:46. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.06.2020 14:48:29. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B1 EF 6B**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu [REDAKCE], **Ministerstvo životního prostředí**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.06.2020 v 15:24:46. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.06.2020 08:37:49**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Požořice**

Česká pošta, s.p. dne **08.06.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

[REDAKCE]

Otisk úředního razítka:



[REDAKCE]



129382454-38397-200608152412


Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI OSOB
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST**

akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod registračním číslem 3014 pro
certifikační orgány certifikující osoby potvrzuje, že



Splnil/a požadavky na udělení
**CERTIFIKÁTU
VZORKAŘ A HODNOTITEL
NEBEZPEČNÝCH
VLASTNOSTÍ ODPADŮ
VHO**

Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky se potvrzuje zvládnutí
znalostí z oblastí:

- správného odběru reprezentativního vzorku odpadu
- postupu při hodnocení nebezpečných vlastností uvedených v
přímo použitelném předpisu Nařízení komise (EU) č. 1357/2014,


dle požadavků certifikačního schématu VZORKOVÁNÍ/HODNOCENÍ
VOD a ODPADŮ, část 1.3, verze 1.0, uvedených ve směrnici
ČSJ-CE-126,

15. vydání ze dne 1.4.2018.

Registrační číslo certifikátu: 00001/10 RRR

Vydán dne: 11. 10. 2019

Platnost certifikátu do: 10. 10. 2022



Vedoucí certifikačního orgánu



P 3014



Certifikovaná osoba podléhá doзору ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů

vůči ustanovení Směrnic ČSJ-CE-126 a ČSJ-CE-136 může být platnost certifikátu pozastavena nebo certifikát odejmut.

PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

podací razítko

Identifikační část podnikatele

a) jméno a příjmení / obchodní firma / název ¹⁾	b) identifikační číslo osoby
AKTH, S.R.O.	27216 586
c) rodné číslo	d) datum narození ¹⁾

01 Odpovědný zástupce

a) titul	b) jméno	c) příjmení	d) titul

02 Adresa bydliště odpovědného zástupce

a) název ulice	
e) název obce	
g) okres	

Prohlašuji ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce u výše uvedeného podnikatele.

03 Předmět podnikání

GEOLOGICKÉ PRÁCE

jméno	JAN	příjmení	TEBRICH	
v	OLOMOUCI	dne	16. 9. 2020	podpis odpovědného zástupce ²⁾

¹⁾ vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přidělené rodné číslo

²⁾ podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení před živnostenským úřadem
MPO POZ – vzor č. 04 (082417)

Ministerstvo životního prostředí
100 10 Praha 10, Vršovická 65

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 6. prosince 2001

odbor 630 - geologie MŽP

V Praze dne 6. prosince 2001
Č. j. : 4958/630/27943/01
Poř. č. 1500/2001

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) v y d á v á podle zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád) toto

ROZHODNUTÍ.

Žádosti ze dne 12. 11. 2001 kterou podal pan

[REDAKCE]

datum a místo narození: [REDAKCE]

bytem : [REDAKCE]

se vyhovuje a vydává se mu, podle ustanovení § 3, odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, toto

o s v ě d ě n í

odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru:

HYDROGEOLOGIE.

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.

Žadateli se předává vzor razítka podle §3, odst. 5 zákona č. 62/1988 Sb, v platném znění. Před jeho prvním použitím zašle žadatel otisk razítka odboru geologie MŽP k jeho evidenci ve správním spisu.

Odůvodnění :

Vydané osvědčení navazuje na rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, které vydalo Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky dne 11. 5. 1992, č.j. 624586/92-62 a které bylo obnoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky dne 5. 6. 1997, č.j. 650.640/4973/97.

Protože zákon č. 366/2000 Sb., neobsahuje přechodná ustanovení, která by upravila přechod dříve vydaných rozhodnutí do nového režimu na dobu neurčitou a jejich platnost byla

omezena na 5 let, žádosti o prodloužení se posuzují jako nová žádost a vyřizují se podle příslušných ustanovení vyhlášky s tím, že nově vydaná oprávnění jsou vydána na dobu neurčitou.

Vysokoškolské vzdělání s geologickým zaměřením bylo doloženo diplomem, vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Požadovaná praxe byla doložena výpisem prací z oboru geologie. Odborná úroveň dosavadních prací byla ověřena odbornými garanty. Žadatel složil zkoušku ze znalosti právních předpisů. Bezúhonnost byla prokázána výpisem z rejstříku trestů. Žadatel splnil požadavky stanovené v § 3, odst. 4 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, pro přiznání odborné způsobilosti.


Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu pro obor hydrogeologie.

Žádosti nebylo vyhověno pro obor sanační geologie. Žadatel nedoložil potřebné odborné práce a svým podáním ze dne 14. 11. 2001 vzal tuto žádost zpět s tím, že v rámci své pracovní činnosti ve státní správě nezpracovává žádné odborné práce v tomto oboru.

Řízení k vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona ČNR č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 200 Kč (položka 6. písm. a/ sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministrovi životního prostředí podáním na Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím odboru geologie, Vršovická č. 65, 100 10 Praha 10, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.



ředitel odboru- 630, geologie




Kolková známka :

Toto rozhodnutí č. 1500/2001, č.j. 4958/630/27943/01, ze dne 6. 12. 2001 obdrží :

- a/ žadatel [redacted] - účastník správního řízení
- b/ po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci -
odbor geologie Ministerstva životního prostředí

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Velká Bystřice
poř.č. vidimace 24/0872/2020
tato úplná kopie obsahující 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
a tato listina je prvopisem obsahujícím 2 strany.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek.

Ve Velké Bystřici dne 16.9.2020



Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis. 6044/ZP/20/LETO

zn.:

Č. j.: 6045/ZP/20/LETO

Vyřizuje

:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Mělník, dne 17.09.2020

Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 00 Praha

Sdělení

Dne 17.6.2020 byla vodoprávním úřadem pod č.j. 3770/ZP/20/LETO uložena opatření k nápravě podle § 42 odst. 1 vodního zákon, protože byl způsoben závadný stav při činnosti na stavbě **Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě - stavební úprava mostu v Chramostku** tím, že dne 12.6.2020 při úpravě svahů a stavebních pracích na poz.č. 265/5 a 295 k.ú. Chramostek došlo k odkrytí sudů s náplní obsahujících C₁₀₋₄₀. Okolo sudů se nacházela kontaminovaná zemina.

Opatření spočívala v:

- odstraňování antropogenního znečištění (geologické práce) a zjištění rozsahu kontaminace
- Odstranění kontaminované zeminy, sanační opatření.
- Podle metodického pokynu MŽP – indikátory znečištění bude po odtěžení kontaminované zeminy, dosaženo hodnot C₁₀₋₄₀ 500 mg/kg sušiny. Odběr bude proveden akreditovanou osobou.
- Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou a závěrečná zpráva o provedeném sanačním zásahu bude do 10 dnů od ukončení prací doručena vodoprávnímu úřadu
- Bude předložen doklad o odstranění (uložení na skládku odpadů) kontaminované zeminy

Tímto sdělujeme, že nápravná opatření byla splněna tak, jak byla uložena.

úředně oprávněná osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

na vědomí: STRABAG Rail a. s.

Název stavby : 002.A - most Chramostek

Číslo PS, SO : SO 152

Název PS,SO : Úprava polních cest Chramostek - km 5,33

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 681,780	6 257,000	1 575,220	33,65%					002.A, SO152
401	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODPAD 170 904	T	0,000	2 454,970	2 454,970						CN
	podpoložka	odstranění komunálního odpadu	T		2 454,970	2 454,970						CN
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) - zaokrouhleno na 156,00	%		10,000	10,000						ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) náleží
402	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	144,700	144,700						CN
	podpoložka	odstranění kontaminované zeminy	T		144,700	144,700						CN
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000	10,000						ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) náleží
Celková cena CZK									0,00	4 829 781,95	5 882 753,51	
									Cena jen kladných položek = víceprací		5 882 753,51	
									Cena jen záporných položek = méněprací		0,00	
									kontr.		5 882 753,51	

Cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“

most 002.A Chramostek

SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33


cenovou nabídku předkládáme ve výši:

odstranění skládky komunálního odpadu

cena obsahuje nakládku + odvoz + vykládku + uložení
skládka Úžice

 Kč / t (cena bez DPH)

V Praze dne 3.6.2020



Cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“

most 002.A Chramostek

SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33

cenovou nabídku předkládáme ve výši:


odstranění kontaminované zeminy

cena obsahuje: nakládku + odvoz + vykládku + uložení
skládka Chržín

 Kč / t (cena bez DPH)

V Praze dne 14.6.2020

...



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já [REDACTED] datum narození [REDACTED] jež jsem zaměstnancem společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 254 29 949

tímto čestně prohlašuji, že:

ceny předložené emailem dne 4.6.2020 vycházely z telefonických cenových nabídek jednotlivých skládek.

Jednotlivé cenové nabídky (nakládka, odvoz, vykládka, uložení):


skládka Ďáblice [REDACTED] Kč/t

skládka Úholičky [REDACTED] Kč/t

skládka Uhy [REDACTED] Kč/t

K cenovým nabídkám bylo připočteno ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) přírážka na náklady ve výši SR (5%) a VR (5%), nezahrnuje však zisk.

V Praze dne 17.9.2020



podpis