

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000159 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 33ZA-002507

Ze dne: 09. 11. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 23 Ostrava
Adresa: Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátcí DPH
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.
Sídlo: Čsl. Armády 27/1112a, Krnov 794 01
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 30. 7. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 - Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017-2021“ (dále jen „Rámcová dohoda“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu poškozených svodidel v km 370,435 sm. PL střed., po dopravní nehodě – pachatel známý, ze dne 11. 07. 2020 v 06:50 hod, evidenční číslo KRPT-29/DNDO-2020-KL.

Termín dodání: pracoviště bude dodavateli předáno 13. 11. 2020

Termín dokončení prací: 2 pracovní dny od předání pracoviště tj. 18. 11. 2020

Kontaktní osoba Objednatele:



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 84 034,68 Kč/101 681,96 Kč

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [redacted] **vedoucí střediska**
SSÚD 23, Ostrava



12 -11- 2020

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

OSDP- dálniční oddělení Ostrava
Slovenská 1149/5



Ostrava 11. července 2020

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA DOPRAVNÍ NEHODĚ

Datum nehody: 11.07.2020 v 06:50

Místo nehody: dálnice č. D1 v km 370,435 - v katastru obce Bohumín (souřadnice GPS
-466264,542/-1093455,094) **SH - PL**

Dopravní nehoda je šetřena: PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, OSDP- dálniční oddělení Ostrava, Slovenská 1149/5 v Ostrava pod evidenčním číslem:

KRPT-29/DNDO-2020-KL

Účastníci:

osobní automobil
výše škody na vozidle: 40 tis. Kč

řidič-vlastník

Poškozené předměty a zvířata

svodidlo na dálnici - + ocelové sloupky svodidla - výše škody : 280 tis. Kč **SDP**
popis poškození: deformace a otěry na svodidle v délce 28,0 m v obou směrech - 14 ks ocelového svodidla
deformace ocelových sloupků ocelového svodidla - 7 ks
majitel (právnícká osoba) : ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě:

1) osobní automobil PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI ((vyrobeno (zaevidováno) v roce 2005))
registrační značka :

mezinárodní pojistná karta:

1008499018/2127, vydal PZU-Powszechny zakład ubezpieczeń (Grupa ubezpieczeniowa), platí od 13.09.2019
do 12.09.2020, ozn. států EU neškrtnuto

popis poškození vozidla: chladič, přední maska, mřížka chladiče, přední nárazník, přední spojler, přední držák
RZ, přední RZ, přední víko motoru, levá přední mlhovka, levá přední směrovka, levé přední světlo, pravá přední
mlhovka, pravá přední směrovka, pravé přední světlo, deformovaný levý přední blatník, levý přední podběh,
poškozený levý přední blatník, deformovaný pravý přední blatník, pravý přední podběh, poškozený pravý přední
blatník, pravý přední disk, pravá přední pneumatika, airbag řidiče, přední airbag spolujezdce, bezpečnostní pás
řidiče, pravý zadní sloupek vozidla, pravé zadní dveře promáčklé, deformovaný pravý zadní blatník, poškozený
pravý zadní blatník, promáčklý pravý zadní blatník, poškozen lak pátých zadních dveří, promáčklé zadní paté
dveře, pravá zadní směrovka, pravé zadní světlo, zadní víko zavazadlového prostoru, zadní nárazník, rozbité
sklo nad pravým zadním světlem,

odhadnutá škoda na vozidle: 40 tis. Kč

odtah: bez asistence Policie ČR

Upozornění:

Řidiči, kteří měli účast na dopravní nehodě, jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou
totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (§ 47 odst. 3 písm. f) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

14/20



Škodní událost číslo **7464838**
Datum vzniku škodní události **11. 7. 2020**
Pojistník/Pojištěný ČKP - DOHODA O ZELENÉ
KARTĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Truhlářská 1117/16
110 00 Praha 1

V Praze dne 29. 7. 2020

Žádost o dodání podkladů

Vážená paní, vážený pane,

pro vyřízení škodní události Vás žádáme o dodání následujících podkladů:

- Číslo účtu, kam bude zasláno pojistné plnění
- Fotodokumentace v digitální podobě
- Faktura za opravu s rozpisem materiálu a práce
- Informace o stáří poškozeného majetku

➤ Způsoby zaslání podkladů

Elektronicky
Písemně

s přiloženou Průvodkou na adresu

Pokud jste nám uvedené podklady v uplynulých dnech zaslali nebo předali našemu pracovníkovi, považujte prosím tento požadavek za bezpředmětný.

➤ Informace ke škodní události

Poškozený

Ředitelství silnic a dálnic ČR

➤ Doporučené kontakty

Vaše případné dotazy Vám zodpoví pracovník likvidace, který danou škodní událost vyřizuje: Jitka

TC9973002016

02207889516082



11/4/20