

## PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4200715

Strana 1/1

Vaše objednávka č.  
 ze dne:  
 Technik:  
 Typ záruky:

EMAIL  
 27.10.2020  
 [REDACTED]  
 Mimo záruku

Odběratel:  
 Kroměřížská nemocnice a.s.  
 Havlíčkova 660/69  
 767 01 Kroměříž, ČR  
 IČO: 27660532  
 DIČ: CZ27660532

Příjemce:  
 Kroměřížská nemocnice a.s., [REDACTED]  
 Havlíčkova 660/69  
 767 01 Kroměříž, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USS-SAR7E3U/WR SAMSUNG MEDISON SonoAce R7 - digitální barevný ultrazvukový přístroj; - DICOM 3.0, Stress echo, Strain, Panoramatické zobrazení, AutoIMT, Kompletní kardiologické vybavení; Samsung Medison	S0QQM3HG600077W		1

**Požadavek zákazníka:**

Oprava UZ - přístroj nejde zapnout

**Popis závady:**

Nefunkční přístroj závada napájecího zdroje.

**Popis provedené práce:**

Demontáž přístroje diagnostika závady, vadný napájecí zdroj; výměna napájecího zdroje, kompletní kontrola přístroje, zpětná montáž, test přístroje, přístroj v pořádku.

**Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:**

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	Odvedená práce/0,5hod. Odvedená práce / 0,5 hod	2	490,00		980,00	21
2	KM Cestovní náklady / km	132	13,00		1 716,00	21
3	MI96-01047C ASSY POWER;SR7,DDM,03,CHANGE AUX ( TO RE SN: KRRPMI9601047CY3LEM920078 ,	1	48 100,00		48 100,00	21

**Cena opravy (bez DPH):**

**50 796,00 Kč**

**Poznámky:**

Chyba odstraněna: ANO  
 Provedena kontrola  
 funkčnosti a bezpečnosti: ANO  
 Technik:  
 [REDACTED]

Datum:  
 30.10.2020

Potvrzení opravy:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkuje

**PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4200715**

Strana 1/1

Vaše objednávka č.  
ze dne:  
Technik:  
Typ záruky:

Mimo záruku

Odběratel:  
Kroměřížská nemocnice a.s.  
Havlíčková 660/69  
767 01 Kroměříž, ČR  
IČO: 27660532  
DIČ: CZ27660532

Příjemce:  
Kroměřížská nemocnice a.s.,  
Havlíčková 660/69  
767 01 Kroměříž, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
------	--------------------------	---------------------	------------------	------

**Požadavek zákazníka:**

Oprava UZ - přístroj nejde zapnout

**Popis závady:**


Nefunkční přístroj závada napájecího zdroje.

**Popis provedené práce:**

Demontáž přístroje diagnostika závady, vadný napájecí zdroj; výměna napájecího zdroje, kompletní kontrola přístroje, zpětná montáž, test přístroje, přístroj v pořádku.

**Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:**

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	SN/Lot
1	MI96-01047C ASSY POWER;SR7,DDM,03,CHANGE AUX ( TO RE	1	
2	Odvedená práce/0,5hod. Odvedená práce / 0,5 hod	2	
3	KM Cestovní náklady / km	132	



**Poznámky:**

Chyba odstraněna: ANO  
Provedena kontrola  
funkčnosti a bezpečnosti: ANO  
Technik:

Datum:  
30.10.2020

Potvrzení

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkujeme