

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-34952-3/ČJ-2020-990670 JID PCR99ETRpo42201020
na opravu strojů a přístrojů

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Číslo účtu:5504881/0710

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia

České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5

Zastoupené: Mgr.Davidem Pšeničkou

Vedoucím OMM SLZ PP ČR

kontaktní osoba:



ZHOTOVITEL:

Sales and Repairs s.r.o.

náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov

PSČ: 273 09

IČO: 08692955

DIČ: není plátce

zastoupen:Jakubem Makovičkou

jednatel společnosti

Bankovní spojení:ČSOB a.s

č.ú.291001248/0300

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 323378

kontaktní osoba:



Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Předmět smlouvy:** oprava strojů a přístrojů uvedených v příloze č.1


2. **Místo plnění:** viz.příloha č.1 smlouvy o dílo

3. **Lhůta plnění:** do 30.11.2020


4. **Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 290.000,-Kč (není plátce DPH). Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

5. **Záruka:** Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. **Faktura:** bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba**  a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. **Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet

nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje 

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

V Praze dne

23 -11- 2020

Za objednatele



Mgr. David Měsíčka
vedoucí OMM
SLZ PP ČR

V Kladně dne

23.11. 2020


Za zhotovitele:





Jakub Měsíčka
jednatel společnosti
Sales and Repairs s.r.o.


Příloha č.1 k Č.j.:PPR-34952-3 /ČJ-2020-990670


1	Materiál	Lednice CALEX # 7695
45203	Závada	Diagnostika,vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	České Budějovice
	Kontaktní osoba	


2	Materiál	Přechodové razítko KV-O-A002
45195	Závada	Poškozená plastová část
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	

3	Materiál	Konvektomat Retigo B10111 # 119400902
45170	Závada	Neproudí voda do sprchy,výměna ventilu
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


4	Materiál	Kávovar Krups EA 810 B # 21
45146	Závada	Funguje nepravidelně,výměna spárovací jednotky,čištění
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


5	Materiál	Chladnička Calex 175l # 09228
45052	Závada	Posouzení výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	

6	Materiál	el.vařič# 211913350
44912	Závada	Poškozen přívodní kabel,výměna a kontrola
	Místo	Ostrava
	Kontaktní osoba	


7	Materiál	Myčka na nádobí SILANOS LP 67 EVO # 11255
44970	Závada	Vadné čerpadlo,výměna řídicí jednotky
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


8	Materiál	Chladnička kombinovaná Gorenje K 177 XB # 30230106
44993	Závada	Moc chladí až mrazí,výměna termostatu a těsnění
	Místo	Bartolomějská
	Kontaktní osoba	


9	Materiál	Razítko Reiner D 53/PA-o-A002
44920	Závada	Poškozená plastová část
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


10	Materiál	TASER X 26P # V210013PR
44825	Závada	Záznamové zařízení se neaktivuje, vystaven protokol o vyřazení
	Místo	Strojnická 27
	Kontaktní osoba	


11	Materiál	Kráječ knedlíků
44767	Závada	Oprava struny
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


12	Materiál	Lázeň vodní elektrická # 71035
44767	Závada	Oprava vypínače a tlakové hadice
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


13	Materiál	Olepovačka hran # 22001212
44302	Závada	Nelze zapnout, výměna relé
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


14	Materiál	Počítačka bankovek KOTAS # 0906220
44795	Závada	Nefunkční, vyčištění, seřízení
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


15	Materiál	Kávovar Delongi # 22004
44721	Závada	Špatně mele kávu, výměna mlýnku, čištění a seřízení
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


16	Materiál	Křeslo dispeč. # 22000114
44581	Závada	Polohování
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


17	Materiál	Křeslo dispeč. # 22000112
44581	Závada	Polohování
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	

18	Materiál	Váha digitální Maul 20kg # 123586
44646	Závada	Nefunkční displej
	Místo	Bartolomějská
	Kontaktní osoba	


19	Materiál	Křeslo dispeč. #246
44580	Závada	Polohování, vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


20	Materiál	Počítač bankovek ALCOUNT STANDART # 4911
44942	Závada	Zasekává se, výměna řídicí jednotky
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


21	Materiál	Potápěčský oblek# urn3
45283	Závada	Oprava manžet oprava děr
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


22	Materiál	Skříň ohnivzdorná 2 dveře A 865/875 # 04045
44330	Závada	Výměna zámku
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


23	Materiál	Klimatizace mobilní ECG MK 103 # 2200300502
44690	Závada	Vadná hadice výfuku, výměna filtru
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


24	Materiál	Klimatizace mobilní ECG MK 103 # 2200300501
44690	Závada	Vadná hadice výfuku, výměna filtru
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


25	Materiál	Pánev el. # 1-4
44682	Závada	Nefunkční, výměna termostatu
	Místo	Jankov
	Kontaktní osoba	


26	Materiál	Sušící skříň ROS 04 TURBO # 220002
44209	Závada	Nesuší,výměna termostatu
	Místo	Na Zátorce 23
	Kontaktní osoba	


27	Materiál	Vysoušeč obuvi Ros 20 # 220001
41428	Závada	Hučí,výměna termostatu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	

28	Materiál	Myčka nádobí LP 800 #
44227	Závada	Ovládací panel nefunkční
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


29	Materiál	Kráječ chleba KK17 #
44227	Závada	Oprava zvedacího mechanismu
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


30	Materiál	Myčka nádobí Zanussi #
44227	Závada	Výměna hlavního vypínače
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


31	Materiál	Lázeň vodní el.gastro # 71035
44227	Závada	Demontáž,oprava napojení vody a výměna čerpadla
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


32	Materiál	Chladnička calex 175l # 4725
45217	Závada	Vadný kompresor,vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


33	Materiál	Chladnička 120l # 140252206280329
45244	Závada	Nechladí,výměna regulátoru
	Místo	Bartolomějská
	Kontaktní osoba	

34	Materiál	Chladnička Calex # 025010
44487	Závada	Vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	

35	Materiál	Myčka Silanos LP 67E Evo # 11255
43979	Závada	Prasklá hadička přívodu vody
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


36	Materiál	Kávovar Krups EA 8050 # 5
44770	Závada	Signalizace nepřítomnosti nádoby na vodu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


37	Materiál	Kávovar Talea Giro # 908SA40028523
44554	Závada	Nedávkuje kávu, diagnostika a vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


38	Materiál	Kávovar Delongi Ecam # 5
44509	Závada	Nedostatečný tlak, výměna čerpadla, vyčištění
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


39	Materiál	Chladnička Gorenje RB 4213W # 34030013
44756	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


40	Materiál	Chladnička Gorenje R30914 AW # 6430200
44756	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


41	Materiál	Chladnička 120l # 12150015101
45129	Závada	Nechladí, Posudek výřadu
	Místo	VZ Praha
	Kontaktní osoba	


42	Materiál	Chladnička kombinovaná 240l # 090225
44424	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


43	Materiál	Chladnička Calex 175l # 5260
44424	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


44	Materiál	Chladnička 175l Calex # 158818
44967	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Olšanská 2
	Kontaktní osoba	


45	Materiál	Mikrovlnná trouba ECG MTD GSS # 01/09
44751	Závada	neohřívá
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


46	Materiál	Rychlovarná konvice # 4
44758	Závada	probíjí
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	

47	Materiál	Mikrovlnná trouba ETA 0203 # 97
44814	Závada	neohřívá
	Místo	Aviatická, P-6
	Kontaktní osoba	


48	Materiál	Lednice Gorenje R 2047 BAB # 1050767
44826	Závada	Tvoří se silná vrstva ledu, výměna těsnění a termostatu
	Místo	Tuchoměřice
	Kontaktní osoba	


49	Materiál	Kávovar el. Delongi ESAM 4500 # 22001
44206	Závada	Závada na spárovací jednotce-výměna
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


50	Materiál	Chladnička Gorenje # 30330064
43606	Závada	Rozbitá dvířka, posudek výřadu
	Místo	Brno
	Kontaktní osoba	


51	Materiál	Chladnička Gorenje 220l # 40730007
44298	Závada	Rozbitá dvířka, posudek výřadu
	Místo	Brno
	Kontaktní osoba	

52	Materiál	Chladnička Gorenje 220l # 51230003
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	

53	Materiál	Chladnička Calex 160l # 984821132700014
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	

54	Materiál	Mraznička M60 Calex # 18284
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


55	Materiál	Chladnička absorbční 60l Calex # 0791
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


56	Materiál	Chladnička 175l Calex # 6455
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


57	Materiál	Pult mrazící Gorenje PH 13 # 04430030
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


58	Materiál	Chladnička 220l Gorenje # 43030047
44798	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Zadní Kopanina
	Kontaktní osoba	


59	Materiál	Chladnička Gorenje K 176 # 21430119
44799	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


60	Materiál	Chladnička 220l # 34430002
44890	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


61	Materiál	Chladnička Calex 175l # 0732646
44921	Závada	Posudek výřadu
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	

62	Materiál	Chladnička Calex 150l # 30131
44921	Závada	Posudek výřadu
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	

63	Materiál	Chladnička Calex 230l # 001926
44921	Závada	Posudek výřadu
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	

64	Materiál	Chladnička Calex 220l # 038537
44248	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


65	Materiál	Chladnička Venus RM # 23851120910013016
44170	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Bartolomějská 10
	Kontaktní osoba	


66	Materiál	Chladnička Venus RM # 50717910021
44170	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Bartolomějská 10
	Kontaktní osoba	


67	Materiál	Chladnička Whirpool ARG 665 # 119636000801
44461	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Kapucínská 2
	Kontaktní osoba	


68	Materiál	Chladnička Whirpool ARG 665 # 119636000891
44461	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Kapucínská 2
	Kontaktní osoba	


69	Materiál	Chladnička Whirpool ARG 665 # 119636000906
44461	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Kapucínská 2
	Kontaktní osoba	


70	Materiál	Chladnička # 62730009
44724	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Kapucínská 2
	Kontaktní osoba	


71	Materiál	Chladnička 220l # 74730108
	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Na Baních 1304
	Kontaktní osoba	


72	Materiál	Lednice Gorenje RB 4213W # 34430038
44287	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	


73	Materiál	Lednice Calex 225l # 381
44287	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Bubenečská 20
	Kontaktní osoba	

74	Materiál	Chladnička Calex # 00023
44674	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Aviatická, P-6
	Kontaktní osoba	

75	Materiál	Chladnička Calex # 00045
44674	Závada	Posudek výřadu
	Místo	Aviatická, P-6
	Kontaktní osoba	

76	Materiál	Broušení truhlářských nástrojů
45092	Závada	Broušení-slужba
	Místo	Na báních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

77	Materiál	Kávovar delonghi # 22004
45322	Závada	Výměna mlýnku, výměna těsnění, vyčištění a seřízení
	Místo	Na Báních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

78	Materiál	Mikrovlná trouba # 2200-11
45348	Závada	Vystavení protokolu na vyřazení
	Místo	Na báních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

79	Materiál	Kotel varný # 07008/2007
45301	Závada	Výměna víka kotle,výměna regulátoru plynu
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

80	Materiál	Vodní lázeň # 71035
45301	Závada	Výměna čerpadla a čidel
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

81	Materiál	Váha plošinová # T5349
45301	Závada	Výměna displeje a senzoru
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

82	Materiál	Pila formátovací # AB/103648
45386	Závada	Výměna hřídele a řemenice,oprava motoru,seřízení
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

83	Materiál	Vrtací kladivo # 286000235
45413	Závada	Výměna uhlíků,výměna kabelu,výměna ložisek
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

84	Materiál	Průmyslová myčka # 01678
45385	Závada	Výměna čerpadla,otočných trysek,vyčištění a oprava programátoru
	Místo	VS Býchory
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

85	Materiál	Kávovar delonghi # 22006
45438	Závada	Výměna spářovací jednotky,výměna těsnění a filtru
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]