

PŘÍLOHA OBJEDNÁVKY č. 2020/65/Va

Podrobný popis závad a oprav

Herní sestava Kuňka – umístěna za bytovým domem čp. 866-869 v ulici Jana Zajíce

1. D1 - DH 2-4 Skluzavka s nerezovým pojezdem

Popis závady:

Zdrsnění vrchních ploch bočnic skluzavky v důsledku degradace materiálu samotného.



Řešení:

Nahrazení celé skluznice za novou, z materiálu PE, nová deska – bariéra, odpovídající požadavkům ČSN EN 1176:2018.


Drak Oskar – za čp. 835-839 v ulici Bartoňova

2. Závěsné hnízdo

Popis závady:

Nedostatky nebránící provozu zařízení:

Velmi silné mechanické opotřebení vrchních článků, kdy toto bude zcela jistě negativním způsobem ovlivňovat celkovou nosnost závěsů samotných.



Řešení:

Doporučuji rekonstrukci závěsů hnízda, kdy velikost článků nových řetězů smí být o velikosti maximálně 8,6 mm, v návaznosti na pokyny ČSN EN 1176:2018.

3. Plastové části sestavy žebříky

Popis závady:

U plastových částí zařízení byla pozorována dílčí degradace, kdy toto povede k jejich dalšímu opotřebení.



Řešení:

Výměna poškozených plastových částí zařízení. Náhrada plast. stupáků za nerez kulatiny s plastovými koncovkami.

Herní sestava Karlštejn mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou Jana Zajíce

4. D4 - DH 1-1 Velká věž s jehlanovou střechou

Popis závady:

U spodního patra bylo pozorováno zetlení bariéry, kdy tato bude ztrácet na své účinnosti.



Řešení:

Tlející bariéru demontovat a provést její nahrazení novou, vyhotovenou v souladu s pokyny ČSN EN 1176:2018.

5. D4 - DH 1-5 Malá věž se sedlovou střechou

Popis závady:

Jedna z příček vrchní podlahy vykazovala v době realizace kontroly mechanické opotřebení.



Řešení:

Provést celkovou rekonstrukci podlahy jako celku, náhrada za novou podlahu.

Dětské hřiště Spořilská u čp. 1779

6. S-DH 1-6 Kolotoč

Popis závady:

Uložení kolotoče vykazovalo vznik poměrně silných vůlí, kdy toto vede k rozkmitu, v okamžiku zatížení.



Řešení:

Provést rekonstrukci ložiskového uložení výrobcem kolotoče, pro zajištění hladkého výkonu rotačního pohybu.

Dětské hřiště Zelená Brána - Na Drážce za čp. 1564 a čp. 1561-1563

7. S-DH 3-3 Skluzavka s nerez kluzákem

Popis závady:

Při kontrole povrchu bočnic skluzavky byly při realizaci kontroly nalezeny hrany ostřejší povahy.



Řešení:

Nahrazení celé skluznice za novou, odpovídající požadavkům ČSN EN 1176:2018.

8. Pískoviště v ulici Na Drážce u čp. 1559

Popis závady:

U obložení konstrukce obruby dochází k uvolnění jednotlivých dílců.



Řešení:

Provést rekonstrukci dřevěného obložení konstrukce obruby.

Dětské hřiště Lesopark

9. L-DH 1/4 pružinová houpačka Kohoutek

Popis závady:

Absence pružinové houpačky Kohoutek L – DH 1 / 4



Řešení:

Kompletní instalace pružinové houpačky s tím že bude použit stávající motiv z PE, který bude dodán objednatelem. Dále bude provedena výměna pružiny.

10. Oplocení odpočinková zóna za čp. 835-839 v ulici Bartoňova

Popis závady:

Poškozená branka oplocení



Řešení:

Provést opravu branky oplocení

11. Sportoviště mezi čp. 960-961 v ulici Jana Zajíce

Popis závady:

Prověšená záchranná síť



Řešení:

Provést opravu sítě v celém rozsahu.