

Příloha č. IV – FOTODOKUMENTACE

Foto č. 1, 2 - umístění jádra V 1 ,



detail stěny vrtu - patrná pórovitost



Foto č. 3, 4 - umístění jádra V 2 ,



detail stěny vrtu - patrná pórovitost



Foto č. 5, 6 - umístění jádra V 3 ,



detail stěny vrtu - patrná pórovitost



Foto č. 7, 8 - umístění jádra V 4,



detail stěny vrtu - patrná pórovitost



Foto č. 9 - 12 - umístění jádra V 5



detail stěny vrtu V5 - - patrné rozvrstvení podlahy a stropní desky



Foto č. 13, 14 - sonda NV 1 – patrná trhлина ve stropní desce

