

Doklad OBJ - 200864

Číslo objednávky **200864****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Česká geologická služba  
Klárov 3  
118 21 Praha 1

IČ 00025798 DIČ CZ00025798

Typ Příspěvková organizace

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

Česká geologická služba

Geologická 6  
152 00 Praha 5  
Česko**DODAVATEL**

Josef Palík

Babická 17  
785 01 Šternberk

IČ 45231974

DIČ CZ5702192573

<b>Datum vystavení</b>	18.12.2020	<b>Číslo jednací</b>	ČGS/300/21/18
<b>Datum odeslání</b>	04.01.2021	<b>Smlouva</b>	
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>			
<b>Způsob dopravy</b>	Dodavatel		
<b>Způsob platby</b>	Převodním příkazem		
<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů		

Objednáváme u Vás opravu přístroje - problém s nastavením kalibrace.

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Oprava přístroje	1.00	21	56 480.00	11 860.80	68 340.80

Vyřizuje



Vystavil(a)

Koppová Lenka

**Razítko a podpis**Prosím o zaslání potvrzení o akceptaci objednávky.  
Prosím o uvedení našeho čísla objednávky na faktuře.**Přibližná celková cena****68 340.80 Kč**

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .

**Platné elektronické podpisy:**