

Technická specifikace a cena průmyslových VZT zařízení pro velké provozovny - Praha

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
1	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	17	nezjištěno	1982	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Jindřišská 14		2	23 698,00
2	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Jindřišská 14		2	1 394,00
3	vzt dveřní clony + sahara	GEA	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Jindřišská 14		2	4 182,00
4	vzt jednotka ALTEKO	Terno 400, 280	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Kaprova 14		2	3 868,00
5	vzt jednotka ALICENT	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	2 006,00
6	vzt jednotka JESY	Regu TV	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	986,00
7	vzt jednotka Alteko	TERNO 315 V-2	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	1 972,00
8	vzt jednotka MULTIVAC	TT 160	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	986,00
9	vzt jednotka Xpelair	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	986,00
10	vzt dveřní clony	2VV	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Pošta	Praha 1 Hyberská 15		2	1 972,00
11	vzt jednotka Kovona Karviná a Alteko	KDK, TERNO	4	nezjištěno	1988	nezjištěno		Poštovní muzeum	Praha 1 Nové mlýny 1239-2		2	3 145,00
12	zvlhčovač	Condair CP2	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Poštovní muzeum	Praha 1 Nové mlýny 1239-2		2	850,00
13	vzt jednotka PM LUFT	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 2 Moravská 9		2	765,00
14	vzt jednotka Janka Radotín	JKL 4	8	nezjištěno	1982	nezjištěno		pošta	Praha 2 Moravská 9		2	6 120,00
15	4ROSS	IMAEB 1002700104	1	RHIA60027B24001	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 2 Moravská 9		2	765,00
16	vzt jednotka VTS Klima PM Luft	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 24 Italská 3		2	1 700,00
17	VZT jednotka Hiteecsa	CCVBZ701	1	2603002	2002	nezjištěno		pošta	Praha 24 Italská 3		2	1 700,00
18	VZT GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	2014	nezjištěno		pošta	Praha 28, Karlovo nám. 10 - CHSQ		2	3 315,00
19	VZT GEA	flex-GEKO model GF 82.UWW3.L01A1	6	nezjištěno	2014	nezjištěno		pošta	Praha 28, Karlovo nám. 10 - CHSQ		2	3 315,00
20	VZT jednotka WOLF	KG 25/9075	1	556826/01	nezjištěno	nezjištěno		GR	Praha 3 Olšanská 9		2	1 105,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/ řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
21	VZT jednotka WOLF	KGXD 63/9075	1	556826/02	nezjištěno	nezjištěno		GŘ	Praha 3 Olšanská 9		2	1 105,00
22	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 250, 355	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 3 Roháčova 23		2	2 763,00
23	regu Jesy Terno	Terno 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 4 Podolská 21		2	1 658,00
24	dveřní clony Stavoklima	THCP -150-3-LOV	2	211122702,2	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 4 Na strži 42		2	1 488,00
25	vrátové clony Stavoklima	VR 60-35/4D	4	VR-OLA 081, VR-06A066, VR-06A064, VR.06A019	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 4 Na strži 42		2	2 975,00
26	VZT Radotín	KCJ 5000-62	1	19132	1988	nezjištěno		pošta	Praha 4 Durychova 72		2	4 420,00
27	dveřní clony Stavoklima	PC-DN	2	PC-06A050	2006	nezjištěno		pošta	Praha 4 Sofijské nám. 1		2	2 210,00
28	VZT ALTEKO	ALT 315 KN 10-3-Z	5	15100-134	2005	nezjištěno		pošta	Praha 4 Podjavorinské 1595/1		2	2 805,00
29	vrátové clony 2 VV	VCS3 - A 20V-2-20	5	10-05-05/7457	2005	nezjištěno		pošta	Praha 4 Podjavorinské 1		2	2 805,00
30	vzt jednotka ALTEKO	Terno 355	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 4 Novodvorská 434/149		2	1 658,00
31	centrální VZT -Janka Radotín	JKL	1	nezjištěno	1985	nezjištěno		GŘ	Praha 5 Plzeňská 290/139		2	1 658,00
32	VZT TROX Austria	TROX Austria	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 5, Archeologická 2256/1		2	2 210,00
33	vzt Janka Radotín nepoužívá se	JKL	2	nezjištěno	1987	nezjištěno		pošta	Praha 5, nám. Osvoboditelů 1409		2	2 210,00
34	dveřní clony DOORMASTER	nezjištěno	8	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 6 Kafkova 19		2	3 740,00
35	vzt Janka Radotín	JKL	4	970018	1984	nezjištěno		pošta	Praha 6 Kafkova 19		2	1 870,00
36	VZT jednotka Dospel	Dospel	1	nezjištěno	2011	nezjištěno		DOS	Praha 7 Ortenovo nám.542		2	850,00
37	zvlhčovač Condair	CP 3 PRO 42	1	1097274	2011	nezjištěno		DOS	Praha 7 Ortenovo nám.542		2	850,00
38	zvlhčovač Condair	Condair RS, Visual 5	1	nezjištěno	2016	nezjištěno		DOS	Praha 7 Ortenovo nám.542		2	850,00
39	VZT jednotka	AT plus 13.13	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 7 Milady Horákové 383/81		2	680,00
40	VZT jednotka GEA	AT piko	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 7 Milady Horákové 383/81		2	2 125,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
41	VZT jednotka ALTEKO	TERNO 315, 355, 400	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 8 Sokolovská 260/143		2	1 955,00
42	VZT clona GEA	L/B3VZ/121	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 8 Sokolovská 260/143		2	1 955,00
43	VZT dveřní clony	Ekonomic	4	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 8 Burešova 1663/6		2	2 763,00
44	ACSON	ACW600H	3	Acson	ACW600H	3		pošta	Praha 9 Freyova 35, Fénix		2	2 763,00
45	Kovona Karviná	KDK 8 – 040 – 2	1	240235	1992	nezjištěno		pošta	Praha 9 Bechyňská 638,		2	1 658,00
46	VZT jednotka Dospel (zvlhčovač)	ERA TO 2/X-133C/1-1	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	765,00
47	zvlhčovač Condair	CP3 Pro 34	1	1076103	2010	nezjištěno		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	765,00
48	GEA sahara	Sahara	8	nezjištěno	nezjištěno	nejsou		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	6 120,00
49	GEA LVZ	G20	3	nečitelné	1995	0		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	2 295,00
50	GEA LVZ	Sahara Plus W6532.23	2	nečitelné	2001	0		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	1 530,00
51	GEA LVZ	610.3.10	7	nečitelné	1995	0		Postservis	Praha 9 Poděbradská 39		2	5 355,00
52	VZT jednotka Jinova-ohříváč vzduchu	MTP 25-1000 VTP 125	1 3	6112198/1 6112198/2-4	1996	nezjištěno		DS Satalice	Praha 9 K Cihelně 409		2	5 525,00
53	vzt jednotka Hřibec	H	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 10 Čermokostecká 2020/20		2	850,00
54	vzt dveřní clony	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 10 Čermokostecká 2020/20		2	1 700,00
55	vzt REGU .TV-JESY	Terno 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 10 Malinová 3		2	1 700,00
56	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	3	nezjištěno	1987	nezjištěno		pošta	Praha 10 plk.Mráze 1182		2	2 805,00
57	vzt jednotka ALTEKO	ALT 315 V3-Z	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 10 Sportovní 22		2	1 700,00
58	tepelné čerpadlo Mc Quay	WCCH 060	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno		pošta	Praha 10 Vršovická 68		2	1 700,00
59	vzt jednotka Bosch	Bösch	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtry 592x592x360 287x592x360 řemeny XPA1307, XPA1357	pošta	Praha 10 Uhříněves Nové náměstí 1371/11		2	850,00
60	vzt dveřní clony Stavoklima Gremini	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	pošta	Praha 10 Uhříněves Nové náměstí 1371/11		2	1 700,00
61	Carel	Carel	13	nezjištěno	2012	0		SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7		2	11 050,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
62	Remak	DOOR Master	28	nezjištěno	2012	0		SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7 vzduchová vratová clona		2	11 900,00
63	Janka Radotín	BKC 4	2	920605/920607	1993	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	850,00
64	Mandík	Mandík	1	0701-070	nezjištěno	0		Pošta 50	Praha 10 Sazečská 603/9		2	425,00
65	Flakt Woods	EUGA-41	4	nezjištěno	2009	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9		2	1 700,00
66	Remak	XP 17 Aero Master	6	nezjištěno	2012	0		SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7		2	2 550,00
67	Remak	XP 10 Aero Master	1	nezjištěno	2012	0		SPU TB KH	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00
68	Volf	KG 20	5	9274	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	2 125,00
69	Volf	KG 100	2	9274/9344	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	850,00
70	Volf	KG 100	3	9244	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 254		2	1 275,00
71	Volf	KG 25	1	9274	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	425,00
72	Volf	KG 63	1	9274	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	425,00
73	Volf	KG 63	1	9224	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	425,00
74	Volf	KG 250	2	9274	nezjištěno	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 042		2	850,00
75	Janka Radotín	BKE 7	1	44	1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 372		2	425,00
76	Janka Radotín	BKC 16	4	920574/920573/9 20574/92055	1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 372		2	1 700,00
77	Janka Radotín	BKC 10	4	920584/920583	1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 030		2	1 700,00
78	Janka Radotín	BKC 6	4	920603/920570/9 20577	1993	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 402, 030		2	1 700,00
79	Janka Radotín	BKC 4	5	920606/920604/9 20586/920581	1993/1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 402, 030		2	2 125,00
80	Janka Radotín	BKC 4	3	920605/920607/9 20581	1993/1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9 místnost č. 030		2	1 275,00
81	Janka Radotín	BKC 10	2	850523/850522	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	850,00
82	Janka Radotín	BKC 10	2	831247/850518	1988/87	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. B206		2	850,00
83	Janka Radotín	BKC 63	1	831245	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/ řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
84	Janka Radotín	BKC 25	1	850525	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00
85	Janka Radotín	BKC G-3	3	850520/850514/850521	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	1 275,00
86	Janka Radotín	BKC 16	2	850512/850519	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. B206		2	850,00
87	Janka Radotín	BKC 4	4	850517/850515/850516/831244	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. B034		2	1 700,00
88	Janka Radotín	BKC 4	3	831243/831246/852219	1988	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. A203b, B206		2	1 275,00
89	Janka Radotín	BKC 10	1	850513	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00
90	Janka Radotín	BKC 10	1	850513	1987	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00
91	Janka Radotín	BKC 6	1	920577	1992	0		SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7 místnost č. 030		2	425,00
92	Janka Radotín	BKE 7	1	44	1992	0		SPU TLZ	Praha 10 Sazečská 603/9		2	425,00
93	VZT tepelne cerpadlo	Remak	1	nezjištěno	nezjištěno	0		Depo	Praha 10 Sazečská 598/7		2	425,00
94	vzt jednotka ALTEKO	Tango	1	nezjištěno	nezjištěno	0	485x400x200 G4-2ks	pošta	Beroun 1 Kostelní 121/27		2	2 210,00
95	vzt jednotka ALTEKO	Alteko	3	nezjištěno	nezjištěno			pošta	Cerhovice nám.kpt. Kučery 72		2	3 315,00
96	GEA-LVZ,s.pLiberec	Sahara MAXX	5	bez štítku	2013	0	nezjištěno	Depo Kladno 70	Kročehlavská 1016 u stropu		2	1 913,00
97	REMAK a.s.	dveřní clona	8	SO36674	2013	0	nezjištěno	Depo Kladno 70	Kročehlavská 1016		2	3 060,00
98	vzt jednotka Duplex	250 TFC	1	nezjištěno	nezjištěno	0	filtr - FT SVF 8000	pošta	Dobřichovice Palackého n.951		2	2 210,00
99	vzt jednotka Duplex	360	1	nezjištěno	nezjištěno	0	kapsový filtr	pošta	Dobřežovice Na návsi 3		2	2 210,00
100	GEA	AT PICO 10.05IVBN	4	nezjištěno	nezjištěno	1	G3 287x287x190 2ksx2 sada	pošta	Jílové u Prahy Rudných dolů 502		2	3 315,00
101	vzt jednotka Heizbösch	Bösch GL-13977-1	2	GL13977-1	2001	2	592x592x360-2ks	pošta	Slaný Masarykovo nám. 1004/18		2	2 763,00
102	PM LUFT	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	pošta	Zdice Husova 953		2	3 315,00
103	SNF	nezjištěno	4	nezjištěno	nezjištěno	0		pošta	Zdice Husova 953		2	4 420,00
104	VZT VTS CLIMA	SV2-VL-0/0	1	nezjištěno	1999			pošta	Praha 58, Sluneční náměstí 2567/8		2	2 720,00
105	AIR BLU Kompresor	ABAE 0730	1	nezjištěno	1999			pošta	Praha 58, Sluneční náměstí 2567/8		2	2 210,00

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu v Kč bez DPH
106	VZT VTS CLIMA	CPV1-N5-4-M CVR - W5-5-W	1	nezjištěno	1999			pošta	Praha 58, Sluneční náměstí 2567/8		2	1 870,00
107	GEA dveřní clona		1	nezjištěno	1999			pošta	Praha 58, Sluneční náměstí 2567/8		2	1 105,00
108	DVEŘNÍ CLONA		1	nezjištěno				pošta	Praha 515, Hábova 3		2	1 105,00
109	FC Denco Happel	GH22.UWW3.A01 C2	1	CP.90.001.1	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 700,00
110	FC Denco Happel	GH22.UWW4.A01 C2	1	CP.90.002.1	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 700,00
111	FC Denco Happel	GF11.UWW4.B01A1	1	CP.90.003.1	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 700,00
112	FC Denco Happel	GH22.UWW3.A01 C2	1	CP.90.001.2	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 700,00
113	FC Denco Happel	GF52.UWW3.B01A1	1	CP.90.004.1	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 700,00
114	DVEŘNÍ CLONA Denco Happel	L.A2U2.G21	1	CP.91.001.1	2016			pošta	Praha 57, U Trezorky 921/2		2	1 105,00
115	SNF	nezjištěno	3	nezjištěno	nezjištěno	0	fitr FIRON - 4m2	pošta	Říčany u Prahy Masarykovo nám.62/32		2	3 315,00
116	dveřní clona	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	0	filtry	pošta	Říčany u Prahy Masarykovo nám.62/32		2	1 105,00
117	2VVs.r.o	VCIN2A150-V2AC-XX-0B0	15	nezjištěno	2018			SPU TBZ	Praha 10 Sazečská 598/7, SR	16.07.2024	2	10 200,00