

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy č. SML/196/19/012 ze dne 15. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Kupující: **Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
Za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Brno - město
Bankovní spojení: 26927621/0710
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH
organizační složka státu

2. Prodávající: Pragolab s.r.o.

Sídlo: Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, odd.C, vl. 14590
Zastoupená: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 48029289
DIČ: CZ48029289

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „**Hmotnostní spektrometr pro analýzu polárních látek**“.
2. Dne 11. 9. 2019 došlo k protokolárnímu předání a převzetí předmětu plnění dle Smlouvy, tj. započala běžet záruční lhůta v délce 24 měsíců. Bezprostředně po



převzetí zařízení bylo zahájeno testování dodaného hmotnostního spektrometru s aplikační podporou prodávajícího. Od září 2019 do dubna 2020 se však nepodařilo úspěšně provést EMRS kalibraci TSQ Fortis s použitím parametrů uvedených výrobcem a zařízení nebylo možné řádně provozovat. Na základě těchto skutečností kupující dne 17. 4. 2020 uplatnil u prodávajícího právo z vadného plnění, ve kterém s odkazem na čl. II odst. 4 písm. c) a čl. VIII odst. 1 Smlouvy, požadoval odstranění vady z předmětu plnění formou opravy věci, tedy provedením nového seřízení předmětu plnění, případně výměnou poškozených komponentů a ověření jeho řádné funkčnosti proškoleným servisním technikem. Prodávající reklamaci řešil v měsících květen až říjen 2020 postupnou výměnou poškozených součástí a seřízením zařízení jiným servisním technikem. Dále byla v průběhu uvedeného období s prodávajícím řešena řada SW problémů.

3. Dle čl. VIII odst. 8 Smlouvy, v případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím do jejího řádného odstranění prodávajícím. Jako kompenzaci za komplikace vzniklé kupujícím v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad prodávající nabídl kupujícím dodatečné prodloužení záruky za jakost upravené v části VIII. bodu 2. Smlouvy o 1 rok (tj. vzhledem k datu předání předmětu plnění do 11. 09. 2022). S tímto návrhem prodávajícího na dodatečné prodloužení záruky nad rámec původního smluvního ujednání kupující souhlasil.

Čl. II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda o prodloužení záruky za jakost upravené v části VIII. bodu 2. této smlouvy o 1 rok (tj. z 24 na 36 měsíců).
2. Bod 2. části VIII. této smlouvy nově zní takto:

Na dodaný předmět plnění poskytuje Prodávající záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **36 měsíců**. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena delší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle technické či výrobní dokumentace výrobce.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede Kupující do 3 pracovních dnů ode dne jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně neupravená zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží Kupující i Prodávající.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

Za Kupujícího
Ing. Martin Klanica,
ústřední ředitel SZPI

Za Prodávajícího

