

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-9814-4/ČJ-2021-990670 JID PCR99ETRpo42292038
na opravu a revizi strojů ,přístrojů

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu:5504881/0710
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5
Zastoupené: Mgr.Davidem Pšeničkou
Vedoucím OMM SLZ PP ČR
kontaktní osoba: 
tel.: 

ZHOTOVITEL:

Portos servis s.r.o.
náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov
PSČ: 273 09
IČO: 08692955
DIČ: CZ 08692955
zastoupen: Jiřím Makovičkou
jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s
č.ú.291001248/0300
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 323378
kontaktní osoba: 
tel.: 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Předmět smlouvy:** oprava a revize strojů , přístrojů uvedených v příloze č.1



2. **Místo plnění:** viz.příloha č.1 smlouvy o dílo

3. **Lhůta plnění:** do 12.4.2021


4. **Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 153.719,-Kč bez 21% DPH tj 186.000,-Kč vč.21% DPH Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

5. **Záruka:** Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. **Faktura:** bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba** 
 a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. **Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově

vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje 

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

V Praze dne 16-03-2021


Za obj



Mgr. Dejička
vedoucí OMM
SLZ PP ČR


V Kladně dne 18.3.2021


Za z





Jiří Makovička
jednatel společnosti
Portos servis s.r.o.


Příloha č.1 k č.j.:PPR-9814-4/ČJ-2021-990670


1	Materiál	El.kávovar KRUPS EA 8261 # 220014
45582	Závada	Vykazuje poruchu a kontakt na servis
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


2	Materiál	Chladnička Whirpool 4 ks # 119636000889 # 119636000890 #119636000893 # 119636000894
45993	Závada	Vystavení posudku
	Místo	Kapucínská 2 P-1
	Kontaktní osoba	


3	Materiál	Vysavač prům. NILCO # 11
46040	Závada	Neodsává vodu do sběrné nádržky.
	Místo	Aviatická, Praha 6
	Kontaktní osoba	

4	Materiál	Myčka na nádobí tunelová WINTERHALTER CTR # 1263824
45834	Závada	Servisní prohlídka
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


5	Materiál	Hodinky letecké Breitling # A56012.11561
45878	Závada	Servis, výměna baterie, přetěsnění, čištění ultrazvukem
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


6	Materiál	Kávovar el.Saeco Espres HD8751/19 # 1
45881	Závada	Oprava mlýnku, oprava spárovací jednotky
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


7	Materiál	Kávovar el. Espresso De Longi Ecam 212.117B # 20002
45880	Závada	Občasné vytečení kávy do odkapávací misky
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

8	Materiál	Chladnička 140l # 50630027
45765	Závada	Utržené madlo
	Místo	Teplíce OM PS
	Kontaktní osoba	





9	Materiál	El.pánev sklopná Lotus # 14090008
45700	Závada	Zůstala v poloze otevřeno a nejde sklopit
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


10	Materiál	Kávovar el. Miele# 152859511
45761	Závada	Výměna pístu spárovací jednotky,těsnění,celkové čištění
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


11	Materiál	Chladicí skříň BASIC # 67890/3517
45788	Závada	Nefunkční
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


12	Materiál	Chladnička Gorenje # 40730084
45763	Závada	Nechladí, motor neběží
	Místo	Celetná 31, P-1
	Kontaktní osoba	


13	Materiál	Kávovar DE LONGI ECAM # 22001014
45723	Závada	Problémy s oběhem vody
	Místo	Frýdek Místek
	Kontaktní osoba	


14	Materiál	Kávovar Krups EA # 22002
45625	Závada	Nefunkční
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


15	Materiál	Kávovar DE Longi #3
45625	Závada	Po zapnutí hlasitě drnčí
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


16	Materiál	Kávovar De Longi # 4
45601	Závada	Nemele,nevaří kávu, svítí kontrolka červeného vykřičníku, drnčí
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


17	Materiál	Oblek potápěčský suchý typ Nordic pro # 7
45605	Závada	Poškození kršní manžety, nutno provést tlakovou zkoušku ventilů
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


18	Materiál	Plnírna tlakových lahví POSEIDON PE 320 VE F-01 # 5208-0789
45652	Závada	Oprava, revize, výměna částicového filtru
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


19	Materiál	Počítáčka bankovek Kotas # SB-7
45717	Závada	Pravidelná údržba
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


20	Materiál	Počítáčka bankovek Kotas # NC-60
45717	Závada	Pravidelná údržba
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

21	Materiál	Kávovar Philips HD 8844/09 # 1
44213	Závada	Neprotéká voda, nefunkční spárovací jednotka, výměna prasklého držadla
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

22	Materiál	Kávovar Delongi # 220003
44367	Závada	Nefunkční
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

23	Materiál	Kávovar Delongi ESAM 4500 # 2200-4
44140	Závada	Nefunkční
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

24	Materiál	Chladnička # 74730108
46026	Závada	Diagnosti a posudek
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

25	Materiál	Chladnička # 121005-7
46027	Závada	Diagnosti a posudek
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	



26	Materiál	Chladnička # 18536
46028	Závada	Diagnosti a posudek
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

27	Materiál	Kalové čerpadlo # 2-24
45613	Závada	Oprava motoru
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

28	Materiál	Chladnička gorenje # 70530054
46062	Závada	Oprava dveří,výměna termostatu
	Místo	PŠ Hrdlořezy,Praha 9
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

29	Materiál	Varná konvice # D40
46068	Závada	Diagnosti a posudek
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

30	Materiál	Kávovar de-longhi # 2200-7
46072	Závada	Výměna řídicí jednotky,vyčištění
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

31	Materiál	Broušení truhlářských nástrojů-slужba
46120	Závada	broušení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]

32	Materiál	Kávovar delonghi # 2200047
45926	Závada	Výměna řídicí jednotky
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	[REDACTED]