



VIN:	TMBCP9NP3L7027921	RZ:	5SB 5089	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VTK/3 služební vozý
Značka:	Superb 4x4	Stav km:	12 404	Číslo TP UK142417
Stupeň výbavy:	L&K	Rok výroby:	2019	
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 200 kW / DNU	Datum aktivace:	23.10.2019	
Barva karoserie:	Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z	Dáno do provozu:	24.10.2019	
Barva interiéru:	Černý - LA	Servisní prohlídka:		
Model:	3V35VZ	Dálničnický kupón:	CR101812	
Typ převodovky:	Automatická - 7 <sup>o</sup>			

### Popis technického stavu vozidla

a) motor	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	MOLL/69Ah/40/19	

Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R
	6	6	5	6	4

### Typ a rozměr rezervního kola:

Ocelový disk  
LINGLONG  
125/70 R18 99M

### Typ a rozměr pneumatiky:

Litá kola  
CONTINENTAL  
235/45 R18 94W

### Popis technického stavu karoserie

Lakové závady:	kapota:	5 350	dveře PL:	6 200	práh L:		nárazník P:	2 950
	př.maska:		dveře PP:	3 100	práh P:		nárazník Z:	6 500
	blatník PL:	1 650	dveře ZL:	2 800	postranice L:	2 550	střecha:	
	blatník PP:	1 650	dveře ZP:	2 800	postranice P:	2 550	zrcátka:	
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				příprava:	680	zadní víko:	
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:					38 780		

**Čalounění:** Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop

**Závady na vozidle:** Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, odřené plasty, pryž, skla a disky kol; Tmavé fólie na bočních zadních a zadním skle; Disk LZ - Škráby; Podběh LZ - Škráby; Podběh LP - Škráby; Podběh PP - Škráby; Podběh PZ - Škráby; Kryt podlahy levý - Škráby; Kryt podlahy pravý - Škráby; Nárazník přední - Oprava, RZ deformace; Nárazník zadní - Škráby, posekaný; Kapota - Posekaná, škráby; Blatník PL - Posekaný, škráby; Blatník PP - Posekaný, škráby; Dveře PL - Posekané, deformace, škráby; Dveře PP - Deformace, posekané, škráby; Dveře ZL - Posekané, škráby; Dveře ZP - Deformace, škráby, posekané; Postranice L - Deformace, škráby; Postranice P - Deformace, škráby; Čelní sklo - Posekané; LP výplň dveří - Škráby

**Provedené opravy:** Oprava- přední nárazník

### Mimořádné výbavy:

### Označení audiosystému:

### Navigace - COLUMBUS

Xenon / LED světla	ANO	Multifunkční volant	ANO	Tempomat	ANO
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední
Vyhř.sedadel	Přední + Zadní	Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE

**Pakety mimořádných výbav:** Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu  
Paket Columbus, "KESSY FULL" s alarmem a "SAFE" systémem, Rear, Vyjímatelný vak "UNIBAG", Bederní podložka opěradel předních sedaček, elektricky nastavitelná a masážní funkce-vlevo, Ve voze vloženo 4x kompletní zimní kolo dle protokolu č.1


**Povinná výbava vozidla** Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta

Stav paliva: 0           1/1

### Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne: 17.12.2020	Vystavil a schválil dne: 17.12.2020	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:
Jiří Havlík	Aleš Tauchman	Jméno: Podpis:

Vůz předal dne: Jméno: Podpis:



TMBCP9NP3L7027921

# Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo				úložiště
5SB 5089	TMBCP9NP3L7027921				
	OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
<b>disk</b>	AL	plech	šířka	D	ET
<b>model</b>	Pegasus		8	18	44
<b>stav / poškození</b>	Škráby	Škráby	Škráby	Škráby	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<b>pneu</b>	Continental	TS 850 P	235	45	18
	značka	model	šířka	profil	D
	98	V	41/18		
	nosnost	rychlost	r.v.		
<b>vzorek v mm</b>	6	6	6	6	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<b>stav / poškození</b>	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<b>poklice</b>	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<b>stav a poškození</b>					
	LP	PP	PZ	LZ	
Janata Petr vyhotovil	..... podpis			25.11.2020 datum	
<b>Interní ocenění VTK</b>					
<b>CELKEM</b>	<b>18 460 Kč</b>				
David Zajíček vyhotovil	..... podpis			27.11.2020 datum	