

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

společnost **RAK CZ a. s.**
se sídlem: **Revoluční 725/11, Staré Město, 110 00 Praha**
IC 256 53 849,
zapsaná u **Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5269,**
číslo koncese: **ev. č. 310001-025712000,**
jednatel **JUDr. Tomášem Pacnerem, předsedou představenstva**
bankovní spojení: **účet č. 6592932/0800, účet je veden u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98 Praha 1**
(dále jako organizátor aukce)

a

Horská služba ČR, o.p.s.
se sídlem: **Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51**
IC 274 67 759,
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle O, vložka 113
zastoupena **René Mašínem, ředitelem**
bankovní spojení: **účet č. 171 922 771/0600, účet je veden u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Praha 10 – Zahradní Město**
(dále jako navrhovatel)

uzavřely dle ust. § 1746 a ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o provedení elektronické aukce

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úplatné provedení elektronické aukce nepotřebné techniky navrhovatele.

Článek II. Předmět elektronické aukce

Navrhovatel je výlučným vlastníkem níže uvedených předmětů aukce. Předmětem aukce jsou věci movité, a to 17 kusů sněžných skútrů, 10 kusů terénních čtyřkolek, 4 kusy osobních automobilů WV Transporter a 2 kusy vozíků na přepravu techniky. Jednotlivé předměty budou v elektronické aukci nabízeny v níže uvedeném pořadí. Organizátor aukce a navrhovatel dohodli výši nejnižších podání u jednotlivých předmětů, které jsou předmětem aukce (dopravních prostředků), jak je uvedeno v tabulce č.1.

Seznam předmětů dražby: tabulka č.1

Pořadí předmětu	Číslo předmětu	Předmět/SPZ	Odhad ceny předmětu vč. DPH	Nejnižší podání
1.	1	Sněžný skútr Lynx - Adv.Grand Tourer 600 / 4H8846/ oblast Krušné hory	104 000 Kč	73 000 Kč
2.	2	Sněžný skútr Lynx - Adv.Grand Tourer 600 / 4H8842/ oblast Krušné hory	116 000 Kč	81 000 Kč

3.	3	Sněžný skútr Lynx - Adv.Grand Tourer 600 / 4H8847/ oblast Krušné hory	111 000 Kč	78 000 Kč
4.	4	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 / 3H3609/ oblast Krušné hory	118 000 Kč	83 000 Kč
5.	5	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3608/ oblast Jizerské hory	96 000 Kč	67 000 Kč
6.	6	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6508/ oblast Jizerské hory	106 000 Kč	74 000 Kč
7.	7	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6514/ oblast Jizerské hory	108 000 Kč	76 000 Kč
8.	8	Čtyřkolka Arctic CAT 1000 Cruiser /5H8642 / oblast Krkonoše	50 000 Kč	35.000 Kč
9.	9	Čtyřkolka OUTLANDER 800 MAX XT /5H3984/ oblast Šumava	151 000 Kč	106 000 Kč
10.	10	VW Transporter /3H5 9068/ oblast Krušné Hory	110 000 Kč	77 000 Kč
11.	11	Lynx Yeti 69 - 600 /5H 3869/ oblast Krušné hory	107 000 Kč	75 000 Kč
12.	12	Lynx Yeti 69 - 600 /5H 3867/ oblast Krušné hory	109 000 Kč	76 000 Kč
13.	13	Motocykl čtyřkolka /4H 9647/ oblast Krkonoše	135 000 Kč	95 000 Kč
14.	14	Motocykl čtyřkolka /5H 4001/ oblast Krkonoše	149 000 Kč	104 000 Kč
15.	15	Vozík na převoz techniky s plachtou /06TUA90/ oblast Krkonoše	3 000 Kč	2 000 Kč
16.	16	Vozík na převoz techniky /2H04568/ oblast Jeseníky	3 000 Kč	2 000 Kč
17.	17	Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT /5H4002/ oblast Jeseníky	155 000 Kč	108 000 Kč
18.	18	Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT /5H4003/ oblast Jeseníky	151 000 Kč	106 000 Kč
19.	19	Čtyřkolka bombardier /3H0551/ oblast Beskydy	109 000 Kč	76 000 Kč
20.	20	Čtyřkolka bombardier /5H4008/ oblast Beskydy	159 000 Kč	111 000 Kč
21.	21	Čtyřkolka bombardier /5H4007/ oblast Beskydy	161 000 Kč	113 000 Kč
22.	22	Čtyřkolka bombardier /4H9655/ oblast Beskydy	142 000 Kč	99 000 Kč

23	23	VW Transporter /3H5 9065 / oblast Krkonoše	144 000 Kč	101 000 Kč
24	24	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6517/ oblast Jeseníky	106 000 Kč	74 000 Kč
25	25	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3587/ oblast Jeseníky	115 000 Kč	81 000 Kč
26	26	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6507/ oblast Jeseníky	108 000 Kč	76 000 Kč
27	27	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3605/ oblast Beskydy	104 000 Kč	73 000 Kč
28	28	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H1276/ oblast Beskydy	93 000 Kč	65 000 Kč
29	29	Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H1274/ oblast Beskydy	99 000 Kč	70 000 Kč
30	30	Sněžný skútr Lynx - Adv. Grand Tourer 600 /4H8831/ oblast Beskydy	119 000 Kč	83 000 Kč
31	31	VW Transportér /3H33638/ oblast Beskydy	130 000 Kč	91 000 Kč

Popis a stav předmětů aukce:

Dopravní technika bude do prodeje navrhovatelem používána, stav ujetých kilometrů odpovídá stavu ke dni prohlídky znalcem a ke dni dražby se může lišit.

1. Sněžný skútr Lynx - Adventure Grand Tourer 600, /4H8846/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla Lynx adventure grand tourer 600
Druh vozidla motocykl sněžný skútr
Výrobce BRP Finland, Finsko
Rok výroby 2011
Obsah / druh motoru: 594/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 85,0 / 593
Palivo: benzín (BA 95 B)
Počet držitelů: 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele: 7270 km
Barva: černá
STK: 9.10.2020

Předmětný skútr v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. VIN je poškozeno!

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8024/002/20, a to na částku ve výši 104.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto čtyři šest tisíce korun českých).

2. Sněžný skútr Lynx - Adventure Grand Tourer 600, /4H8842/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla Lynx adventure grand tourer 600
Druh vozidla motocykl sněžný skútr
Výrobce BRP Finland, Finsko
Rok výroby 2011
Obsah / druh motoru: 594/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 85,0 / 593
Palivo: benzín (BA 95 B)
Počet držitelů: 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele: 4962 km
Barva: černá
STK: 11.11.2020

Předmětný skútr v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Sedlo skútru je poškozené. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8023/001/20, a to na částku ve výši 116.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun českých).

3. Sněžný skútr Lynx - Adventure Grand Tourer 600, /4H8847/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla Lynx adventure grand tourer 600
Druh vozidla motocykl sněžný skútr
Výrobce BRP Finland, Finsko
Rok výroby 2011
Obsah / druh motoru: 594/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 85,0 / 593
Palivo: benzín (BA 95 B)
Počet držitelů: 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele: 5168 km
Barva: černá
STK: 12.11.2020

Předmětný skútr v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je dle sdělení funkční, ale v době prohlídky se jej nepodařilo uvést do chodu! Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor je poškozen a bez kapacity. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Krypt pásu je prasklý.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8025/003/20, a to na částku ve výši 111.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto jedenáct tisíc korun českých).

4. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 / 3H3609/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2007
Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 2830 km
Barva: modrá
STK: 1.11.2020

Předmětný skútr v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Zadní lampa je poškozena. Je nutná oprava elektroinstalace. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8026/004/20, a to na částku ve výši 118.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto osmnáct tisíc korun českých).

5. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3608/ oblast Jizerské hory

Značka a typ vozidla:	Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla:	motocykl sněžný skútr
Výrobce:	BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby:	2007
Obsah / druh motoru:	800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru:	49/V-810
Palivo:	BA 95 B
Počet držitelů:	1
Stav počítadla ujetých km:	8445 km
Barva:	modrá
STK:	13.12.2021

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Zadní rám je promáčklý.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8040/018/20, a to na částku ve výši 96.000, - Kč vč. DPH (slovy: devadesát šest tisíc korun českých).

6. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6508/ oblast Jizerské hory

Značka a typ vozidla:	Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla:	motocykl sněžný skútr
Výrobce:	BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby:	2008
Obsah / druh motoru:	800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru:	49/V-810
Palivo:	BA 95 B
Počet držitelů:	1
Stav počítadla ujetých km:	6550 km
Barva:	modrá
STK:	17.10.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Sedák je poškozen. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8041/019/20, a to na částku ve výši 106.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto šest tisíc korun českých).

7. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6514/ oblast Jizerské hory

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2008
Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 5360 km
Barva: modrá
STK: 22.11.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8039/017/20, a to na částku ve výši 108.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto osm tisíc korun českých).

8. Čtyřkolka Arctic CAT 1000 Cruiser /5H8642 / oblast Krkonoše

Značka a typ vozidla: Arctic CAT 1000 Cruiser
Druh vozidla: motocykl čtyřkolka
Výrobce: Arctic CAT GMBH, Rakousko
Rok výroby: 2013
Obsah / druh motoru: 952 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 15,0 / 0950T
Palivo: benzín (BA 95 B)
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 7438 km
Barva: šedá – základní
STK: 31.10.2019

Předmětná čtyřkolka byla v době provedené prohlídky nepojízdná, nehavarovaná a má platnou prohlídku na STK. Čtyřkolka má poškozenou převodovku, která je uložena ve společné skříni s motorem a nelze vyloučit poškození motoru!

V době prohlídky byly na čtyřkolce instalovány sněžné pásy, které budou součástí prodeje.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8029/007/20, a to na částku ve výši 50.000, - Kč vč. DPH (slovy: padesát tisíc korun českých).

9. Čtyřkolka OUTLANDER 800 MAX XT, /5H3984/ oblast Šumava

Značka a typ vozidla: Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla: motocykl čtyřkolka
Výrobce: Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby: 2012
Barva vozidla: žlutá
Objem / druh motoru: 810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů: 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele: 9 414 km
STK platné do: 10. 7.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno, jak následuje. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor je funkční, start je dobrý, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8219/197/20, a to na částku ve výši 151.000, - Kč vč. DPH (slovy: stopadesátjedentisíc korun českých).

10. VW Transporter, /3H5 90-68/ oblast Krušné Hory

Značka a typ vozidla	VW Transporter
Druh vozidla	nákladní automobil skříňový kombi
Výrobce	Volkswagen AG, SRN/ FD servis Praha
Rok výroby	2008
Barva vozidla	modrá metalíza
Objem / druh motoru	2461 / vznětový
Výkon [kW] / typ motoru	96,0 / BNZ
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	272 972 km
STK platné do	10.10.2021

Na základě technické prohlídky posuzovaného vozidla, bylo zjištěno následující. Předmětné vozidlo je pojízdné a nehavarované. Motor je funkční. Motorový prostor je zašpiněný. Únik oleje kolem turbodmychadla. Výfuk je povrchově narušen korozí. Spojka je funkční. Příslušenství motoru je úplné. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Je nutná kontrola stavu přední nápravy a brzd. Při jízdě i brzdění jsou patrné vibrace. Servořízení je hlučné. Karoserie vozidla je na exponovaných místech značně narušena korozí! Zejména lemy blatníků, dveří, střecha, podlaha a prahy. Na karoserii jsou promáčkly zadní dveře. Lak karoserie je značně poškozen četnými provozními oděrkami, škrábanci a velkoplošnými polepy, které jsou na karoserii umístěny. Bylo provedeno měření laku karoserie se zjištěním, že lak není původní, byl opravován a místy se odlupuje. Zadní nárazník je prasklý a promáčkly. V interiéru vozidla je popraskaná výplň zadních dveří, čalounění sedáků je zašpiněné, sedák řidiče je prosezený a čalounění je poškozeno. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži techniky. Nezávislé topení a klimatizace vyžaduje kontrolu, případně opravu. Disky kol jsou narušeny korozí. Chybí znak řadicí páky. Parkovací čidla jsou poškozena, centrální zamykání dveří je poškozeno. Dle sdělení do vozidla zatéká!

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8220/198/20, a to na částku ve výši 110.000, - Kč vč. DPH (slovy: stodesettisíc korun českých).

11. Lynx Yeti 69 – 600, /5H 38-69/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla	Lynx Yeti 69 - 600
Druh vozidla	motocykl sněžný skútr
Výrobce	BRP Finland, Finsko
Rok výroby	2012
Barva vozidla	černá
Objem / druh motoru	599,5 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	42,0 / 602
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	5 378 km
STK platné do	12.11.2020

Na základě technické prohlídky posuzovaného vozidla, bylo zjištěno následující. Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky dle sdělení pojízdný a nehavarovaný. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky. Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Sedlo skútru je poškozené. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel. Vzhledem k tomu, že při prohlídce předmětného skútru nebyla sněžová pokrývka, tak nemohla být provedena zkušební jízda a posouzení jednotlivých skupin za provozu. Nelze vyloučit případná dodatečně zjištěná poškození některých skupin.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8221/199/20, a to na částku ve výši 107.000, - Kč vč. DPH (slovy: stosedmtisíc korun českých).

12. Lynx Yeti 69 – 600, /5H 38-67/ oblast Krušné hory

Značka a typ vozidla	Lynx Yeti 69 - 600
Druh vozidla	motocykl sněžný skútr
Výrobce	BRP Finland, Finsko
Rok výroby	2012
Barva vozidla	černá
Objem / druh motoru	599,5 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	42,0 / 602
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	3 977 km
STK platné do	25. 9.2020

Na základě technické prohlídky posuzovaného vozidla, bylo zjištěno následující. Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky dle sdělení pojízdný a nehavarovaný. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky. Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Sedlo skútru je poškozené. Rám skútru a náslapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel. Vzhledem k tomu, že při prohlídce předmětného skútru nebyla sněžová pokrývka, tak nemohla být provedena zkušební jízda a posouzení jednotlivých skupin za provozu. Nelze vyloučit případná dodatečně zjištěná poškození některých skupin.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8222/200/20, a to na částku ve výši 109.000, - Kč vč. DPH (slovy: stodevčtisíc korun českých).

13. Motocykl čtyřkolka, /4H 9647/ oblast Krkonoše

Značka a typ vozidla	Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla	motocykl čtyřkolka
Výrobce	Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby	2011
Barva vozidla	žlutá
Objem / druh motoru	810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	5,0 / ROTAX 810
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	10 001 km
STK platné do	11.12.2020

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Nyní je nutná oprava převodovky! Při zařazení „P“ vyskakuje. Motor je funkční, start je dobrý, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8223/201/20, a to na částku ve výši 135.000, - Kč vč. DPH (slovy: stotřicetpět tisíc korun českých).

14. Motocykl čtyřkolka, /5H 4001/ oblast Krkonoše

Značka a typ vozidla	Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla	motocykl čtyřkolka
Výrobce	Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby	2012
Barva vozidla	žlutá

Objem / druh motoru 810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru 15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 10 434 km
STK platné do 9. 6.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Nyní je nutná oprava převodovky! Motor je funkční, ale dle sdělení provozovatele má nepravidelný výkon! Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8224/202/20, a to na částku ve výši 149.000,- Kč vč. DPH (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých).

15. Vozík na převoz techniky s plachtou, /06TUA90/ oblast Krkonoše

Značka a typ vozidla VZ 2
Druh vozidla nákladní přívěs kategorie 01
Výrobce Agrostroj a. s. Velké Meziříčí
Rok výroby 1992
Barva vozidla hnědá
Objem / druh motoru / /
Výkon [kW] / typ motoru 0,0 /
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 0
STK platné do 00.00.0000

Na základě technické prohlídky posuzovaného přívěsu, bylo zjištěno následující. Předmětný přívěs je značně opotřebený, včetně plachty, rámu, výdřevy podlahy bočnic, elektroinstalace a spojovacího zařízení. Prohlídka na STK je neplatná a přívěs byl odstaven z provozu. VIN je obtížně čitelné!

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8225/203/20, a to na částku ve výši 12.000,- Kč vč. DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých).

16. Vozík na převoz techniky, /2H04568/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla VELOREXPORT SN1
Druh vozidla nákladní přívěs valníkový
Výrobce VEB Suhl, NDR
Rok výroby 2005
Barva vozidla stříbrná
Objem / druh motoru / /
Výkon [kW] / typ motoru 0,0 /
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 0
STK platné do 26.10.2021

Na základě technické prohlídky posuzovaného přívěsu, bylo zjištěno následující. Předmětný přívěs je značně opotřebený, včetně rámu, výdřevy podlahy bočnic, elektroinstalace a spojovacího zařízení. Blatníky jsou značně narušeny korozí. Prohlídka na STK je platná.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8234/212/20, a to na částku ve výši 14.000,- Kč vč. DPH (slovy: čtrnáct tisíc korun českých).

17. Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT, /5H4002/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla motocykl čtyřkolka
Výrobce Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby 2012
Barva vozidla žlutá

Objem / druh motoru 810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru 15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 7 455 km
STK platné do 19.10.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce servisu p. Jelínka je u předmětné čtyřkolky poškozen náhon přední nápravy! Motor je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené. VIN je obtížně čitelné.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8233/211/20, a to na částku ve výši 155.000,- Kč vč. DPH (slovy: stopadesátpět tisíc korun českých).

18. Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT, /5H4003/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla motocykl čtyřkolka
Výrobce Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby 2012
Barva vozidla žlutá
Objem / druh motoru 810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru 5,0 / ROTAX 810
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 8 069 km
STK platné do 25. 8.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce servisu byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor, převodovka i rozvodovka je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené. Plast u pravého blinkru je prasklý. VIN je obtížně čitelné.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8232/210/20, a to na částku ve výši 151.000,- Kč vč. DPH (slovy: stopadesátjedem tisíc korun českých).

19. Čtyřkolka bombardier, /3H0551/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla Outlander 800 MAX
Druh vozidla motocykl čtyřkolka
Výrobce Bombardier, Kanada
Rok výroby 2006
Barva vozidla červená
Objem / druh motoru 799,66 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru 15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů 1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 6 972 km
STK platné do 30. 8.2020

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor, převodovka i rozvodovka je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené Levý zadní plast je propálený od výfuku!

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8230/208/20, a to na částku ve výši 109.000,- Kč vč. DPH (slovy: stodevět tisíc korun českých).

20. Čtyřkolka bombardier, /5H4008/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla Bombardier Outlander 800 MAX XT

Druh vozidla	motocykl čtyřkolka
Výrobce	Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby	2012
Barva vozidla	žlutá
Objem / druh motoru	810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	6 592 km
STK platné do	9.10.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor, převodovka i rozvodovka je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8227/205/20, a to na částku ve výši 159.000,- Kč vč. DPH (slovy: stopadesátdevět tisíc korun českých).

21. Čtyřkolka bombardier, /5H4007/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla	Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla	motocykl čtyřkolka
Výrobce	Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby	2012
Barva vozidla	žlutá
Objem / druh motoru	810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	5 992 km
STK platné do	6.4.2021

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor, převodovka i rozvodovka je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020, číslo posudku č. 8228/206/20, a to na částku ve výši 161.000,- Kč vč. DPH (slovy: stošedesátjedent tisíc korun českých).

22. Čtyřkolka bombardier, /4H9655/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla	Bombardier Outlander 800 MAX XT
Druh vozidla	motocykl čtyřkolka
Výrobce	Bombardier R. P. Inc, Valcourt, Kanada
Rok výroby	2011
Barva vozidla	žlutá
Objem / druh motoru	810 / zážehový
Výkon [kW] / typ motoru	15,0 / ROTAX 810
Počet držitelů	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele	6 944 km
STK platné do	19.12.2020

Na základě technické prohlídky posuzované čtyřkolky, bylo zjištěno následující. Čtyřkolka je pojízdná a nehavarovaná. Dle sdělení zástupce provozovatele byly v průběhu provozování pravidelně prováděny servisní prohlídky. Motor, převodovka i rozvodovka je funkční, ale vyžaduje kontrolu. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu. Rám je povrchově narušen korozí. Plasty kapotáže jsou místy podřené.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 31.12.2020,

číslo posudku č. 8229/207/20, a to na částku ve výši 142.000, - Kč vč. DPH (slovy: stočtyřicetdvatisíce korun českých).

23. VW Transporter /3H5 9065 / oblast Krkonoše

Značka a typ vozidla: Volkswagen Transporter
Provedení karoserie: skříňová speciální pro HS
Druh vozidla: nákladní automobil skříňový kombi
Výrobce: Volkswagen AG, SRN
Rok výroby: 2008
Obsah / druh motoru: 2461/vznětový
Výkon [kW] / typ motoru: 96/BNZ
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 203.636 km
Barva: tmavě modrá metalíza
STK: 10.5.2020

Motor je funkční, ale má obtížný start. Motorový prostor je zašpiněný. Výfuk je povrchově narušen korozí. Spojka je funkční. Příslušenství motoru je úplné. Akumulátor nemá dostatečnou kapacitu. Je nutná kontrola stavu přední nápravy a brzd. Při jízdě i brzdění jsou patrné vibrace. Servořízení je hlučné. Karoserie vozidla je na exponovaných místech značně narušena korozí! Zejména lemy blatníků, dveří, střecha, podlaha a prahy. Na karoserii je promáčklý PZ blatník, zadní dveře, LZ blatník, přední kapota. Lak karoserie je značně poškozen četnými provozními oděrkami, škrábanci a velkoplošnými polepy, které jsou na karoserii umístěny. Bylo provedeno měření laku karoserie se zjištěním, že lak není původní, byl opravován a místy se odlupuje. Zadní nárazník je prasklý a promáčklý. V interiéru vozidla je popraskaná výplň zadních dveří, čalounění sedáku je zašpiněné, sedák řidiče je prosezený a čalounění je poškozeno. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži techniky. Nezávislé topení a klimatizace vyžaduje kontrolu, případně opravu. Disky kol jsou narušeny korozí. Chybí kryt madla LP dveří.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8030/008/20, a to na částku ve výši 144.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých).

24. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6517/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2008
Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 6453 km
Barva: modrá
STK: 6.3.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Předsezonní servis nebyl proveden.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Čalounění sedáku je potrhané. Uložení sedáku a panty jsou poškozené.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8044/022/20, a to na částku ve výši 106.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto šest tisíc korun českých).

25. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3587/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2008

Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 2932 km
Barva: modrá
STK: 18.12.2023

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Předsezonní servis nebyl proveden.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Madla lyžin jsou poškozena.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8043/021/20, a to na částku ve výši 115.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých).

26. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H6507/ oblast Jeseníky

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2008
Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 2738 km
Barva: modrá
STK: 3.12.2022

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK.

Předsezonní servis nebyl proveden.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození.

Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Dobíjení akumulátoru je nefunkční. Madla lyžin jsou poškozena.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8042/020/20, a to na částku ve výši 108.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto osm tisíc korun českých).

27. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H3605/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla: Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla: motocykl sněžný skútr
Výrobce: BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby: 2007
Obsah / druh motoru: 800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru: 49/V-810
Palivo: BA 95 B
Počet držitelů: 1
Stav počítadla ujetých km: 3509 km
Barva: modrá
STK: 14.11.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Předsezonní servis nebyl proveden.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození.

Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Dobíjení akumulátoru je nefunkční. Madla lyžin jsou poškozena. Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8049/027/20, a to na částku ve výši 104.000, - Kč vč. DPH (slovy: jedno sto čtyři tisíce korun českých).

28. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H1267/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla:	Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla:	motocykl sněžný skútr
Výrobce:	BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby:	2006
Obsah / druh motoru:	800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru:	49/V-810
Palivo:	BA 95 B
Počet držitelů:	1
Stav počítadla ujetých km:	6085 km
Barva:	modrá
STK:	20.11.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Předsezonní servis nebyl proveden.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené. Dobíjení akumulátoru je nefunkční. Madla lyžin jsou poškozena.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8047/025/20, a to na částku ve výši 93.000, - Kč vč. DPH (slovy: devadesát tři tisíce korun českých).

29. Sněžný skútr LYNX YETI PRO V-800 /3H1274/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla:	Lynx Yeti Pro V-800
Druh vozidla:	motocykl sněžný skútr
Výrobce:	BRP Finland OY, Finsko
Rok výroby:	2006
Obsah / druh motoru:	800/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru:	49/V-810
Palivo:	BA 95 B
Počet držitelů:	1
Stav počítadla ujetých km:	2262 km
Barva:	modrá
STK:	28.11.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Variátor má hlučnější chod. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je prasklé. Čalounění sedáku je potrhané.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8048/026/20, a to na částku ve výši 99.000, - Kč vč. DPH (slovy: devadesát devět tisíc korun českých).

30. Sněžný skútr Lynx - Adventure Grand Tourer 600 /4H8831/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla	Lynx adventure grand tourer 600
Druh vozidla	motocykl sněžný skútr
Výrobce	BRP Finland, Finsko
Rok výroby	2011
Obsah / druh motoru:	594/zážehový
Výkon [kW] / typ motoru:	85,0 / 593
Palivo:	benzín (BA 95 B)
Počet držitelů:	1
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele:	2965 km
Barva:	černá
STK:	29.11.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojezdny, nehavarovaný a má platnou prohlídku na STK. Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod. Sedlo skútru je poškozené. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podféné.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8046/024/20, a to na částku ve výši 119.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto devatenáct tisíc korun českých).

31. VW Transporter /3H33638/ oblast Beskydy

Značka a typ vozidla:	Volkswagen Transporter
Provedení karoserie:	skříňová
Druh vozidla:	nákladní automobil skříňový
Výrobce:	Volkswagen AG, SRN
Rok výroby:	2007
Obsah / druh motoru:	2461/vznětový
Výkon [kW] / typ motoru:	96/BNZ
Počet držitelů:	1
Stav počítadla ujetých km:	205.004 km
Barva:	tmavě modrá metalíza
STK:	9.10.2020

Předmětné vozidlo je pojezdny a nehavarované.

Motor je funkční, ale má hlučnější chod. Motorový prostor je zašpiněný. Výfuk je povrchově narušen korozí. Spojka je funkční. Příslušenství motoru je úplné. Akumulátor má dostatečnou kapacitu.

Je nutná kontrola stavu přední nápravy a brzd. Servořízení je hlučné. Zadní náprava vyžaduje kontrolu, případně opravu. Tlumiče pérování mají sníženou účinnost. Hlučnější je převodovka i rozvodovka.

Karoserie vozidla je na exponovaných místech značně narušena korozí! Zejména lemy blatníků, dveří, střecha, podlaha a prahy. Na karoserii jsou promáčklé zadní dveře, mírně promáčklá je levá bočnice.

Lak karoserie je značně poškozen četnými provozními oděrkami, škrábanci a velkoplošnými polepy, které jsou na karoserii umístěny. Bylo provedeno měření laku karoserie se zjištěním, že lak není původní, byl opravován a místy se odlupuje. Zadní nárazník je promáčklý.

V interiéru vozidla je popraskaná výplň zadních dveří, čalounění sedáků je zašpiněné, místy poškozené, sedák řidiče je prosezený a čalounění je poškozeno. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži techniky. Nezávislé topení a klimatizace vyžaduje kontrolu, případně opravu. Disky kol jsou narušeny korozí. Chybí kryt madla LP dveří.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 8.2.2020, číslo posudku č. 8045/023/20, a to na částku ve výši 130.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto třicet tisíc korun českých).

Článek III. Další ujednání

Lhůta pro podpis kupní smlouvy a doplacení kupní ceny po ukončení licitace činí 10 dnů.

Článek IV. Náklady dražby a jejich úhrada

Výše odměny organizátora aukce byla sjednána dohodou smluvních stran (bez DPH) ze součtu cen dosažených licitací u všech předmětů aukce, a to:

při ceně dosažené licitací v rozmezí 0,- Kč až 50.000,- Kč – odměna 8,5 %,
při ceně dosažené licitací v rozmezí 51.000,- Kč až 100.000,- Kč odměna 8 %,
při ceně dosažené licitací v rozmezí 101.000,- Kč až 150.000,- Kč – odměna 7 %,
při ceně dosažené licitací v rozmezí 151.000,- Kč až 300.000,- Kč – odměna 6,5 %,
při ceně dosažené licitací v rozmezí nad 301.000,- Kč – odměna 5 %.

K odměně bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Zároveň má organizátor aukce nárok na úhradu nákladů na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu aukce.

Pokud bude aukce neúspěšná (nebude učiněno ani nejnižší podání), má organizátor aukce nárok na náhradu nákladů na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu aukce. Jedná se o náklady na znalecké posudky, cestovní náklady a placenou inzerci realizovanou za účelem propagace elektronické aukce.

Požádá-li navrhovatel organizátora aukce o upuštění od aukce, má organizátor aukce nárok na odměnu vypočtenou z nejnižšího podání a na úhradu nákladů aukce do té doby vynaložených.

Smluvní strany se dohodly, že navrhovatel nebude poskytovat dražebníkovi zálohu na odměnu.

Článek V. Prohlášení navrhovatele

Navrhovatel prohlašuje, že na předmětech aukce neváznou žádné dluhy a právní závady a že žádná třetí osoba není oprávněna uplatnit vůči předmětu aukce jakékoli právo, jímž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen. Dále navrhovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné faktické vady předmětu aukce s výjimkou vad uvedených ve znaleckých posudcích soudního znalce Zbyňka Hozáka.

Navrhovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za v této smlouvě výslovně neuvedené a znaleckým posudkem nezjištěné vady předmětu aukce, které mu jsou nebo které by mu měly být v den uzavření této smlouvy známy.

Článek VI. Prohlášení organizátora aukce

Organizátor aukce se zavazuje provést aukci veřejně označených předmětů aukce na elektronickém systému PROEBIZ TENDERBOX firmy PROEBIZ s.r.o. transparentním způsobem a následně zajistit podpis kupní smlouvy a úhradu kupní ceny u jednotlivých předmětů elektronické aukce.

Organizátor aukce vyvine maximální úsilí, aby aukce byla úspěšná, zejména při hledání vhodných zájemců o koupi předmětů aukce.

Organizátor aukce bude navrhovatele průběžně informovat o stavu příprav provedení elektronické aukce.

Organizátor aukce je oprávněn převzít doplatek kupní ceny předmětů aukce a po ukončení prodeje posledního z předmětů aukce uskutečnit do 14 dnů vyúčtování odměny a nákladů dle čl. IV této smlouvy a zbývající výtěžek prodeje převést na výše uvedený účet navrhovatele.

Článek VII. Výpovědní důvody smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, nebude-li aukční vyhláška zveřejněna do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy nebo nebude-li aukce provedena do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jedno vyhotovení a dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby organizátora aukce.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v ústní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 22. 2. 2021

organizátor aukce



navrhovatel



Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

společnost **RAK CZ a. s.**
se sídlem: **Revoluční 725/11, Staré Město, 110 00 Praha**
IC 256 53 849,
zapsaná u **Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5269,**
číslo koncese: **ev. č. 310001-025712000,**
jednající **JUDr. Tomášem Pacnerem, předsedou představenstva**
bankovní spojení: **účet č. 6592932/0800, účet je veden u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98**
Praha 1
(dále jako organizátor aukce)

a

Horská služba ČR, o.p.s.
se sídlem: **Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51**
IC 274 67 759,
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném **Krajským soudem**
v **Hradci Králové v oddíle O, vložka 113**
zastoupena **René Mašínem, ředitelem**
bankovní spojení: **účet č. 171 922 771/0600, účet je veden u MONETA Money Bank, a.s.,**
pobočka Praha 10 – Zahradní Město
(dále jako navrhovatel)

uzavřely dle ust. § 1746 a ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o provedení elektronické aukce**

Článek I. **Předmět smlouvy**

Předmětem dodatku č. 1 je doplnění smlouvy o úplatném provedení elektronické aukce nepotřebné techniky navrhovatele. Článek II smlouvy se doplňuje o dva předměty, které se vkládají za poslední předmět uvedený ve smlouvě a označený číslem 31 takto :

32.	32	VW Transportér 3H5 90-69 oblast Krušné hory	155 000 Kč	109 000 Kč
33.	33	Sněžný skútr LYNX -- Adv.Grand Tourer 600 /5H2257/ oblast Krkonoše	91 000 Kč	64 000 Kč

32. VW Transportér /3H59069/oblast Krušné hory

<i>Značka a typ vozidla</i>	VW Transporter
<i>Provedení karoserie</i>	skříňová
<i>Druh vozidla</i>	nákladní automobil skříňový kombi
<i>Výrobce</i>	Volkswagen AG, SRN/ FD servis Praha
<i>Rok výroby</i>	2008
<i>Objem / druh motoru</i>	2461 / vznětový
<i>Výkon [kW] / typ motoru</i>	96,0 / BNZ
<i>Počet držitelů</i>	1

Stav počítadla ujetých km **138 988 km**
Barva vozidla **modrá metalíza**
STK platné do **9. 9.2021**

Předmětné vozidlo je pojízdné a nehavarované.

Motor je funkční. Motorový prostor je zašpiněný. Výfuk je povrchově narušen korozí. Spojka je funkční. Příslušenství motoru je úplné. Akumulátor má dostatečnou kapacitu.

Je nutná kontrola stavu přední nápravy a brzd. Při jízdě i brzdění jsou patrné vibrace. Servořízení je hlučné - nutná oprava!

Karoserie vozidla je na exponovaných místech značně narušena korozí! Zejména lemy blatníků, dveří, střecha, podlaha a prahy. Na karoserii jsou promáčklé 5. zadní dveře a levý práh.

Lak karoserie je značně poškozen četnými provozními oděrkami, škrábanci a velkoplošnými polepy, které jsou na karoserii umístěny. Bylo provedeno měření laku karoserie se zjištěním, že lak není původní, byl opravován a místy se odlupuje. Zadní nárazník je promáčklý.

V interiéru vozidla je popraskaná výplň zadních dveří, čalounění sedáků je zašpiněné, sedák řidiče je prosezený a čalounění je poškozeno. V přístrojové desce jsou otvory po demontáži techniky. Nezávislé topení vyžaduje opravu. Disky kol jsou narušeny korozí.

Parkovací čidla jsou poškozena.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 7.3.2021, číslo posudku č. 8286/049/21, a to na částku ve výši 155.000,- Kč vč. DPH (slovy: jedno sto padesát pět tisíce korun českých).

33. Sněžný skútr LYNX – Adv.Grand Tourer 600 /5H2257/ oblast Krkonoše

<i>Značka a typ vozidla</i>	Lynx adventure grand tourer 600
<i>Druh vozidla</i>	motocykl sněžný skútr
<i>Výrobce</i>	BRP Finland, Finsko
<i>Rok výroby</i>	2011
<i>Objem / druh motoru</i>	594 / zážehový
<i>Výkon [kW] / typ motoru</i>	83,5 / 593
<i>Počet držitelů</i>	1
<i>Stav počítadla ujetých km</i>	11 392 km
<i>Barva vozidla</i>	černá
<i>STK platné do</i>	14. 8.2020

Předmětný skútr byl v době provedené prohlídky pojízdný a nehavarovaný.

Dle sdělení zástupce provozovatele byly každoročně prováděny servisní prohlídky.

Motor je funkční, zjevné zásadní poškození nezjištěno. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má sníženou kapacitu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Variátor má hlučnější chod.

Sedlo skútru je poškozené. Rám skútru a nášlapy jsou narušeny korozí. Lak je oprýskaný. Plexisklo kapotáže je podřené.

Před prodejem bude ze skútru provedena demontáž doplňkových výstražných světel.

Tento znalecký posudek byl vypracován na žádost zadavatele a obvyklá cena posuzovaného předmětu ocenění je stanovena vzhledem k zjištěnému technickému stavu ke dni uvedenému na 1. straně tohoto znaleckého posudku!

Vzhledem k tomu, že při prohlídce předmětného skútru nebyla sněhová pokrývka, tak nemohla být provedena zkušební jízda a posouzení jednotlivých skupin za provozu. Nelze vyloučit případná dodatečně zjištěná poškození některých skupin.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne 7.3.2021, číslo posudku č. 8287/050/21, a to na částku ve výši 91.000, - Kč vč. DPH (slovy: devadesát jeden tisíc korun českých).

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22.2.2021 se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jedno vyhotovení a dvě jsou určena pro potřeby organizátora aukce.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 1.3. 2021

organizátor aukce



navrhovatel 1

