



KUPNÍ SMLOUVA

KRPL-20207-3/ČJ-2020-1800AO-MK

Výtisk číslo: 3

Počet listů: 4

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupená: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec

IČ: 72050501

DIČ: CZ72050501

bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 19-0084548881/0710

na straně jedné jako „prodávající“

a

Jan Stuchlík

sídlo/místo podnikání/adresa trvalého pobytu: **Kapitolní 887/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh**

IČ: **04878825**

DIČ: [REDACTED]

datum narození (u nepodnikající FO):-.....-.....

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku/jiné zákonem stanovené evidenci/živnostenském rejstříku

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, č. j.:

SMO/089812/16/ŽU/BOJ, spisová značka: S-SMO/089782/16/ŽU.

na straně druhé jako „kupující“

uzavírají na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu:

Článek I.

Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě:

- osobní automobil Škoda Fabia Combi 1,4 / 55 kW, rok výroby 2005, bílé barvy, VIN: TMBJC16Y764482224
- osobní automobil Volkswagen Transporter Combi 2,5 TDI, rok výroby 2006, bílé (šedé) barvy, VIN: WV2ZZZ7HZ6H136460
- osobní automobil Škoda Fabia Combi 1,4 / 59 kW, rok výroby 2006, bílé barvy, VIN: TMBJX16Y474059042

- **osobní automobil Škoda Fabia Combi 1,4 / 59 kW, rok výroby 2006, modré barvy, VIN: TMBJX16Y174062156**

(dále též „předmět koupě“ či „vozidla“) a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu.

(2) Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je na základě ust. § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem přebytným a tudíž nepotřebným.

(3) Další specifikace předmětu koupě:
viz příloha č. 1 až 4 - technický popis vozidel

Článek II. Kupní cena

(1) Kupní cena za předmět koupě se rovná nejvyššímu podání kupujícího v elektronické aukci č. (69697-A14124) na odprodej souboru čtyř osobních automobilů a činí 143 500,- Kč (slovy: Jednostočtyřicettřítisícepětsetkorunčeských). Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.

(2) Celá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího č. ú.: **19-0084548881/0710 (VS pro platbu: 20207)** se splatností 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

(3) V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. Současně je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikne.

Článek III. Ostatní ujednání

(1) Vozidla budou fyzicky předána kupujícímu do 15 kalendářních dnů ode dne úplného zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí vozidla. K fyzickému předání vozidla dojde na adrese: Janov 178, Janov u Nového Boru.

Za prodávajícího vozidla předá paní Marie Krykorková nebo Bc. Jiří Pavlu a za kupujícího jej převezme pan Jan Stuchlík osobně, nebo jím písemně pověřená osoba (na základě plné moci).

(2) Spolu s vozidly budou kupujícímu protokolárně předány 2 ks klíčů od každého vozidla a originál technického průkazu včetně osvědčení o registraci od každého vozidla.

(3) Kupující bere na vědomí, že ke dni předání vozidel, již tato nebudou ze strany prodávajícího pojištěna dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje, že bude mít ke dni předání vozidel k těmto sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jinak nebudou vozidla ze strany prodávajícího, až do splnění této podmínky, předána. Kupující sjednání pojištění k vozidlům doloží dokladem vydaným podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(4) Kupující se zavazuje do 3 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel nechat provést evidenční kontrolu všech 4 ks vozidel. Kupující je pro účely provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel povinen neprodleně po provedení evidenční kontroly vozidel, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel, osobně nebo doporučeně poštou doručit prodávajícímu tyto dokumenty:

- originál protokolu o evidenční kontrole každého vozidla,
- originál technického průkazu ke každému vozidlu,
- originál zelené karty ke každému vozidlu, vydané podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(5) Žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel na registračním místě Ministerstva vnitra v Praze podávají prodávající a kupující společně (příp. jen prodávající, pokud kupující prodávajícího k provedení tohoto úkonu zmocní plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlům na kupujícího, tzn. ode dne jejich fyzického předání. Nebude-li možné podat žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel ve výše uvedené lhůtě z důvodu překážky na straně kupujícího, odpovídá za nedodržení této lhůty kupující. Po provedení zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel budou kupujícímu ze strany prodávajícího vráceny dokumenty uvedené v odst. 4 tohoto článku vyjma originálu protokolu o evidenční kontrole všech 4 ks vozidel, které si ponechá registrační místo Ministerstva vnitra.

(6) Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem fyzického předání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

(7) V případě, že bude kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

(8) Kupující prohlašuje, že si je vědom, že vozidla jsou použita a vadná (viz čl. I. odst. 3 této smlouvy). Kupující prohlašuje, že je mu stav vozidel znám, neboť prodávající ho s jejich technickým stavem seznámil, a v tomto stavu je kupuje.

(9) Kupující se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vzdává všech svých případných práv z titulu vad, které se případně vyskytnou na předmětu koupě, a to včetně tzv. skrytých vad, které existovaly ke dni předání předmětu koupě. Kupující neposkytuje na předmět koupě žádnou záruku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podpisu obdrží kupující jeden výtisk a prodávající dva výtisky.

(4) V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména neuhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, si prodávající vyhrazuje

právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

(5) Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Smluvní strany prohlašují, že k podpisu této kupní smlouvy přistoupily po vzájemné dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tísní a za podmínek nápadně pro ně nevýhodných.


(7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 4 – technický popis vozidel.

Za prodávajícího:

Kupující:

V Liberci dne 29-04-2021

V OSTROVA dne 19.4.2021





Technický popis vozidla Škoda Fabia Combi 1,4 - 55 kW, B: 73127

PHM: BA 95

Barva: Bílá

RZ: 1L2 4769

Obsah válců: 1 390 ccm

Rok výroby: 2006

TP: UB 495384

VIN: TMBJX16Y474059042

Stav tachometru: 247 180 km

Nomenklatura: 081040012119

Motor a příslušenství

Z motoru uniká olej. Prokluzuje spojka.

Karoserie

Přední nárazník je mechanicky poškozený. Levý přední blatník jeví známky koroze, stejně jako levé přední dveře, levé zadní dveře, levý zadní blatník, levý práh, pravý přední blatník, pravé přední dveře, pravé zadní dveře, páté dveře, pravý zadní blatník. Zadní nárazník je promáčklý. U stěrače na pátých dveřích chybí krytka. Na čelním skle je prasklina od kamínku a rám kolem čelního skla je zkorodovaný.

Interiér

Celý vnitřní prostor jeví známky provozního opotřebení. Pojezdy sedadel jsou zkorodované a neplní svou funkci. Čalounění dveří je provozně opotřebené. Plynokapalinové vzpěry jsou nefunkční, chybí anténa, chybí autorádio a volant je značně ohmataný. Zapínání pravého i levého předního pásu neplní dostatečně svoji funkci - zadržává. Čalounění levé přední sedačky je potřhané. Zvedač pravé přední sedačky je ulomený. Levé i pravé zpětné zrcátko má odloupané sklo.

Podvozek

Střední i zadní díl výfuku jeví známky koroze (obalu), netěsní spona. Zadní díl výfuku má uvolněný kryt. Na levé přední poloose je volný kloub. Prostor rezervy je ve spodní části značně prorezivělý. Značná koroze přední nápravy - levé i pravé rameno. Plastový kryt je potřhaný.

Řízení

Koroze trubiček servořízení.

Brzdy

Koroze zadních brzdových hadiček na levé i pravé straně. Koroze zadních brzdových trubiček.

Pneumatiky

Přední_165/70 R 14, 81 T, DUNLOP_2 mm.

Zadní_165/70 R 14 81 T, SAVA_4 mm.

Poznámka

Vozidlo není vybaveno autorádiem a povinnou výbavou. Technická kontrola platná do 11. 10. 2020.



Technický popis vozidla Škoda Fabia Combi 1,4 - 55 kW, B: 72 332

PHM: BA 95

Barva: Bílá

RZ: 1L2 4878

Obsah válců: 1 390 ccm

Rok výroby: 2005

TP: UAI 518641

VIN: TMBJC16Y764482224

Stav tachometru: 260 358 km

Nomenklatura: 081040012100

Motor a příslušenství

Z motoru uniká olej a za studena špatně startuje.

Karoserie

Vozidlo jeví známky pokročilé koroze na levém předním blatníku, levých předních i zadních dveřích, levého zadního blatníku a levého prahu. Dále je zkorodovaný pravý přední blatník, pravé přední dveře, pravé zadní dveře, pravý zadní blatník a pravý práh. Zadní nárazník je promáčklý. Přední nárazník je mechanicky poškozený. Levé i pravé zrcátko je poškozené odlupujícím se sklem. Na střeše vozidla jsou ucpávky po majáku.

Interiér

Celý vnitřní prostor jeví známky provozního opotřebení. Čalounění předních i zadních dveří je špinavé. Sedačky jsou znečištěné, prosezené a na pravé straně potřhané. Volant je značně opotřebený - drolí se. Pojezdy předních sedadel nejsou zcela funkční _ značně zkorodované a drhnou. V zavazadlovém prostoru je ponechaná kabeláž po vysílačce.

Podvozek

Plastové kryty na levé i pravé straně podvozku jsou ulámané. Polámaný je též kryt motoru. Podlaha po celém prostoru značně zkorodovaná, včetně podlahy v zavazadlovém prostoru. Tlumiče přední nápravy jeví známky koroze, stejně jako levý i pravý zadní nosník, přední ramena a zadní náprava.

Řízení

Volná tyčka a uložení stabilizátoru - guma na levé straně.

Brzdy

Vydřené přední brzdové kotouče. Zadní bubny zkorodované. Nefunkční omezovač brzd zadní nápravy, visí pravé lano ruční brzdy.

Pneumatiky

4 x pneumatika SAVA 165/70 R14, 81 T , včetně rezervy v zavazadlovém prostoru.

Poznámka



Technický popis vozidla VW Transporter 4x4, 2,5 TDI, B: 72587

PHM: BA 95

Barva: Bílá

RZ: 1L2 4754

Obsah válců: 2461 ccm

Rok výroby: 2006

TP: UH 609145

VIN: WV2ZZZ7HZ6H136460

Stav tachometru: 341 580 km

Nomenklatura: 081082130023

Motor a příslušenství

Z motoru lehce uniká motorový a převodový olej. Motor standardně plní svoji funkci.

Karoserie

V masce chladiče jsou díry po stroboskopických lampách, v předním nárazníku jsou díry po stop lampě. Na předním nárazníku je zašlý a odřený plast. Přední kapota vykazuje známky provozních oděrků. Pravý i levý přední blatník je silně zkorodovaný. Stejně jako levé i pravé přední dveře. Pravé přední dveře jeví známky deformace. Levý a pravý práh je též zkorodovaný. Levá bočnice jeví známky silné koroze, stejně jako levé posuvné dveře a levý i pravý zadní blatník, stejně jako víko kufru. Levé i pravé přední světlo je poškrábané. Na pravé přední klice vypadává kryt. Celkově je karoserie značně zkorodovaná.

Interiér

Ve vozidle je potrháný levý přední sedák. Celý interiér vozu je zašpiněný. V zadní části vozidla je polámané obložení bočnic. Zadní boky jsou špinavé a poškrábané, výplň střechy špinavá. Volant je opotřebovaný. Ve vozidle není autorádio. Ve vozidle je nenamontovaný nábytek_po dopravní policii (různé druhy zásuvek atd.) Dále se ve vozidle nachází složená nenamontovaná zadní sedadlová lavice.

Podvozek

Koroze přední a zadní nápravy, polámané spodní kryty. Všechny tlumiče pérování mají horší stav. Výfukové potrubí je zkorodované

Řízení

Mírná vůle v čepích řízení, horší stav otočných čepů. Servořízení jde trhavě.

Brzdy

Koroze brzdových trubiček a zpuchřelé brzdové hadičky.

Pneumatiky

Na přední části vozidla jsou pneumatiky značky CONTINENTAL CROSSCONTACT o rozměru 215/65 R16 - 70 % vzorku. Na zadní části vozu jsou pneumatiky značky CONTINENTAL VANCOWINTER 215/65 R16 . 50 % vzorku.

oznámka

K vozidlu jsou 2 ks klíčů. Technická kontrola platná do 24. 10. 2020.



Technický popis vozidla Škoda Fabia Combi 1,4 - 55 kW, B: 73143

PHM: BA 95

Barva: Modrá

RZ: 1L2 4773

Obsah válců: 1 390 ccm

Rok výroby: 2006

TP: UJ 659432

VIN: TMBJX16Y174062156

Stav tachometru: 183 000 km

Nomenklatura: 081040012119

Motor a příslušenství

Plní standardní funkci. V prostoru motoru je znatelná změna barvy z bílé na modrou.

Karoserie

Na předním nárazníku se odlupuje lak. Pravý přední blatník vykazuje známky mírné koroze, stejně jako levý a pravý práh, levý zadní a pravý zadní blatník. Zadní víko kufru a přední kapota má proleštěný lak. Zadní i přední znak Škoda je v horším stavu. Levé přední i pravé přední dveře jeví známky koroze. V prostoru střechy jsou důlky a černá ucpávka po majáku. Poškozená - ulomená anténa. Na vozidle jsou nové přední světlomety. Čelní okno v prostoru úhlu spolujezdce je prasklé od kamínku. Vozidlo je vybaveno tažným zařízením.

Interiér

Celý vnitřní prostor jeví známky provozního opotřebení. Čalounění předních i zadních dveří je provozně zašpiněné, stejně jako sedadla. Ve vozidle jsou ponechány otvory po záslepkách pro vypínače na přístrojové desce. V odkládací přihrádce je ponechán otvor, kde je protažen kabel k vysílače. Na levé straně je ulomený držák levého stínidla.

Podvozek

Přední i zadní náprava jeví známky koroze. Ramena a uložení je v horším stavu, stejně jako tlumiče a pérování.

Řízení

Mírná vůle v čepch řízení.

Brzdy

Zkorodované brzdové destičky. Zpuchřelé brzdové hadičky. Destičky předních brzd zcela funkční.

Pneumatiky

Rezerva - Barum Brillanti 165/70 R14, 81 T s 1/4 vzorku. Na vozidle 4 x Sava Eskimo S3 165/70 R14 s 1/2 vzorku.

Poznámka

V zavazadlovém prostoru je uložen hasicí přístroj, gumová vana, hever, klíč na kola, lékárna a trojúhelník.

Technická kontrola platná do 10. 04. 2021.