

Zápis

o montáži a výchozí funkční zkoušce elektrického zabezpečovacího systému
Satel Integra 32

A. Název organizace: HOCHTIEF CZ a. s.

B. Adresa objektu kde byla provedena zkouška
Č.B. Letiště objekt LOC 27

C. Zkouška provedena na zařízení

detailní soupis hlásičů je uveden v příloze

Zařízení	počet
Ústředna Satel Integra 32	1
Ústředna Satel Integra 32	1
Koncentrátor	1
Transformátor	1
Akumulátor	1
Výstupní relé	1
Kryt	1
Kouřový detektor	1
Klávesnice LCD	1
PIR detektor	1
Sířena vnitřní	1
Magnetický kontakt	1

D. Výsledek funkční zkoušky

Na uvedeném zařízení byla provedena funkční zkouška.

Zařízení EZS je namontováno dle prováděcí projektové dokumentace.


Zařízení EZS odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho bezpečnostní funkci a je bez závad a schopné trvalého provozu.

E. Datum provedení: 13.03.2019

F. Kontrolu provedl: SITEL spol.s r.o.
Dražická 55
390 03 Tábor
Servisní práce provedli pracovníci: Dlabaja Petr

Za zhotovitele

Petr Dlabaja
servisní technik EZS



Za objednatele:

detektory

C.B. Letiště

Soupis testovaných detektorů EZS

Zona	POPIS
1	PIR detektor
2	Kouřový detektor
3	Magnet kontakt
4	Tamper Siréna
8	Tamper Skřín EZS

Zápis

o montáži a výchozí funkční zkoušce elektrického zabezpečovacího systému
Satel Integra 32

A. Název organizace: HOCHTIEF CZ a. s.

B. Adresa objektu kde byla provedena zkouška
Č.B. Letiště objekt vysílací středisko

C. Zkouška provedena na zařízení

detailní soupis hlásičů je uveden v příloze

Zařízení	počet
Ústředna Satel Integra 32	1
Koncentrátor	1
Transformátor	1
Akumulátor	1
Výstupní relé	1
Kryt	1
Kouřový detektor	1
Klávesnice LCD	1
PIR detektor	1
Siréna vnitřní	1
Magnetický kontakt	1

D. Výsledek funkční zkoušky

Na uvedeném zařízení byla provedena funkční zkouška.

Zařízení EZS je namontováno dle prováděcí projektové dokumentace:


Zařízení EZS odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho bezpečnostní funkci
a je bez závad a schopně trvalého provozu.

E. Datum provedení: 13.03.2019

F. Kontrolu provedl: SITEL spol.s r.o.
Dražická 55
390 03 Tábor
Servisní práce provedli pracovníci: Dlabaja Petr

Za zhotovitele

Petr Dlabaja
servisní technik EZS



Za objednatele:

detektory

C.B. Letiště

Soupis testovaných detektorů EZS

Zona	POPIS
1	PIR detektor
2	Kouřový detektor
3	Magnet kontakt
4	Tamper Siréna
8	Tamper Skřín EZS

Zápis

o montáži a výchozí funkční zkoušce elektrického zabezpečovacího systému
Satel Integra 32

A. Název organizace: HOCHTIEF CZ a. s.

B. Adresa objektu kde byla provedena zkouška
Č.B. Letiště objekt GP 27

C. Zkouška provedena na zařízení

detailní soupis hlásičů je uveden v příloze

Zařízení	počet
Ústředna Satel Integra 32	1
Koncentrátor	1
Transformátor	1
Akumulátor	1
Výstupní relé	1
Kryt	1
Kouřový detektor	1
Klávesnice LCD	1
PIR detektor	1
Sířena vnitřní	1
Magnetický kontakt	1

D. Výsledek funkční zkoušky

Na uvedeném zařízení byla provedena funkční zkouška.

Zařízení EZS je namontováno dle prováděcí projektové dokumentace:

Zařízení EZS odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho bezpečnostní funkci
a je bez závad a schopné trvalého provozu.

E. Datum provedení: 13.03.2019

F. Kontrolu provedl: SITES spol.s r.o.
Dražická 55
390 03 Tábor
Servisní práce provedli pracovníci: Dlabaja Petr

Za zhotovitele

Petr Dlabaja
servisní technik EZS



Za objednatele:

detektory

C.B. Letiště

Soupis testovaných detektorů EZS

Zona	POPIS
1	PIR detektor
2	Kouřový detektor
3	Magnet kontakt
4	Tamper Siréna
8	Tamper Skřín EZS

PROVEDENÍ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Věc: Zaškolení obsluhy systému EZS

V rámci stavby : Modernizace letiště České Budějovice II. etapa

Osoba zodpovědná za uživatele :

Dnešního dne bylo provedeno seznámení a zaškolení osoby zodpovědné za správnou obsluhu a funkci zařízení systému :

EZS – poplachový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci.

DATUM: 13. 3. 2019

