

# SERVISNÍ PROTOKOL



|   |                           |  |            |
|---|---------------------------|--|------------|
| Zákazník: <i>WEM PRAHA, KTOP</i>  |                           | Číslo protokolu: <i>PP/2018/057</i>                            |            |
| Typ přístroje: <i>S5</i>  |                           | Objednávka: <i>DZT 1800261</i>                                 |            |
| Sériové číslo: <i>48E00613</i>  |                           | Inventární číslo: <i>DM/912771</i>                             |            |
| Provozní hodiny:  |                           | CRM:   |            |
| CZ: <input type="checkbox"/> IVD <input checked="" type="checkbox"/> MPR <input type="checkbox"/> SERVIS  |                           | GRP: <input type="checkbox"/> IVD <input type="checkbox"/> MPR |            |
| Problém: <i>Nefunkční snímač hladiny a detektor bublin</i>  |                           |  |            |
| <input type="checkbox"/> Instalace <input type="checkbox"/> Školení <input type="checkbox"/> BTK <input checked="" type="checkbox"/> Oprava <input type="checkbox"/> Kontrola <input type="checkbox"/> Odvoz přístroje  |                           |  |            |
| Činnost: <i>Dodání nového snímače hladiny a bublinového detektoru pro nádice 3/8"</i>   |                           |  |            |
| Přístroj schopen provozu: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Test el. bezpečnosti: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |                           |  |            |
| Hradí: <input checked="" type="checkbox"/> Zakazník <input type="checkbox"/> Společnost <input type="checkbox"/> Záruka <input type="checkbox"/> Výpůjčka <input type="checkbox"/> Jiné:  |                           |  |            |
| Kód náhr. dílu  | SN/LOT:                   | Náhradní díl:  | Ks:        |
| <i>SD-23-27-40</i>  |                           | <i>Sensor for level control II</i>                             | <i>1</i> ✓ |
| <i>SD-23-07-50</i>  |                           | <i>Bubble sensor 3/8"</i>                                      | <i>1</i> ✓ |
| Doba op   | Datum: <i>11. 4. 2018</i> |  |            |
| Razítka a   | Razítka a podpis te       |  |            |