

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 31.5.2021

Celsia s.r.o.

Michálkovická 1959/86

710 00 Ostrava – Sl. Ostrava

IČO: 25907590

DIČ: CZ25907590

Objednáváme u vás na základě rámcové smlouvy č. E635-S-792/2020 opravu (výměnu) kotle ÚT s ohřevem TUV v místnosti bufetu a veř.WC žst. Bílovec (IC5000244508) dle nabídkového listu 08/05/2021

Kontakt:

Dohodnutá cena: 74.760,- Kč

Termín: do 30.6.2021
Zadatelná činnost

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: nabídkový list 08/05/2021

doporučení k výměně kotle od odborné firmy

Nabídkový list 08/05/2021

Číslo zakázky	72021		
Název majetku	Bílovec VB - rest. soc.zařiz.	inventurní číslo	6000244508
zahájení prací	28.05.2021	ukončení prací	15.06.2021

popis provedených prací

- Zjištění stavu, příprava pracoviště, spuštění vody systému, odpojení stáv.technologie, demont.stáv.kotle, rozvodů, likvidace kotle, zednické práce, montáž plyn.kotle, úprava stáv.rozvodů, odkouření vč. komínu, napojení na rozvody ÚT,napojení na TUV, napojení plynovod, el.zapojení kotle, úpravy plynovodu, natlakování systému,uvedení do provozu, top.zkouška.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
Oprava tepelných zdrojů					
Instalatérské, topenářské a plynařské práce	Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS		38	
Doprava					
	Sazba za provoz vozidla	km		180	
	Sazba za ztrátu času	hod		7	
					0,00
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace					
	Pl.kotel Viessmann 24kW s průtok.ohřevem TUV	ks		1	
	ÚT fitinky STP, KK	celek		1	
	Magnet filtr rozvod ÚT	celek		1	
	Konzoly, spoj.mater	celek		1	
	Odvod kondenzátu	celek		1	
	TUV - fitinky , KK, hadice	celek		1	
	Dopoj. Komín 100/60 koleno 45st 2ks. reviz.díl, přímý kus, komín poklop	celek		1	
	Plyn Cu press, KK, hadice	celek		1	
	Kontrolní manometr, ventil	celek		1	
	Elmateriál přívod kotle	celek		1	
	Rev. Plyn, komín	celek		1	
Cena za zakázku celkem					74 760,00

za zhotovitele vyhotovil

dne

31.05.2021

podpis

razítko

Od:
Odesláno: pátek 14. května 2021 12:28
Komu:
Předmět: info stav kotlů Bílovec autobusy a restaurace

Dobrý den,
dne 12.4.2021 byla proveden servisní prohlídka kotlů:

1) Bílovec ČSAD - kotel odstaven - únik plynu i spalin. Neznámá osoba se "hrabala v kotli" (což nezpochybňovali autobusáci),
netěsná komora, víko hořákové komory drželo na 1 šroubku.

2) Bílovec Bufet - kotel odstaven, netěsná spalovací komora - únik spalin

Na servis těchto kotlů náhradní díly již nejsou dostupné (těsnění komory), je třeba zvážit výměnu kotlů

- Celsia, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1543112

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa2b7892-40ec-4be4-8ffc-2a394b150495

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2021 12:46:01



252124bc-ea89-49d9-85ce-7af227534a65