

Příloha č. 2 k Nájemní smlouvě o užívání bytu č. 2, Poštovní 228, Černošice

Stav a zařízení bytu:

rozvody el. energie a vody ve zdech

vodoměr v místnosti WC

elektroměr v rozvodné skříni na schodišti, bytový rozvaděč el. energie v předsíni

elektrické topné infra panely

krbová kamna v pokoji

bojler na ohřev teplé vody v koupelně

prkenná podlaha v pokoji, v kuchyni a v předsíni

dlažba v koupelně a na WC

rámy oken i okenní výplně jsou opotřebované vlivem stáří a klimatických podmínek

Zařízení bytu doplněné spolkem Pomoc od Srdce, z.s, stav k 28.6.2021

Plovoucí podlaha včetně podložky (miralon) v kuchyni

Opravené zdi v kuchyni a výmalba tamtéž

Nastěhovaná kuchyňská linka, zatím volně ložená, bude se upravovat a instalovat

Opravený kohout k přípojce na pračku

Vyměněné roháčky v kuchyni za nové, dvě opletené hadice nové

Opravené zdi v menší místnosti, příprava pod výmalbu

Drobný nábytek (konferenční stolek, židle, světla) připravený v dřevěné kůlně