



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

ČESKÁ REPUBLIKA



Permiso de circulación. Parte II.
Registreringsattest. Del II.
Zulassungsbescheinigung. Teil II.
Registreerimistunnistus. Osa II.
Άδεια κυκλοφορίας. /


Certificat d'immatriculation. Partie II.
Carta di circolazione. Parte II.
Reģistrācijas apliecība. II. daļa
Registracijos liudijimas. II. dalis
Forgalmi engedély. II. Rész


Dowód Rejestracyjny. Część II.
Certificado de matrícula. Parte II.
Osvedčenie o evidencii. Časť II.
Prometno dovoljenje. Del II.
Rekisteröintodistus. Osa II



<p>C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>MINISTERSTVO DOPRAVY RČAČ 66003008</p> <p>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 12, PRAHA 1</p> <p>C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>V dne PRAHA HLAVNÍ MĚSTO Podpis 20.12.2011</p> <p>Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)</p> <p>V dne Podpis</p> <p>otisk razítka</p>	<p>C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU RČAČ 70898219</p> <p>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>NÁBŘ. LUDVÍKA SVOBODY 12, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA</p> <p>C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>V dne PRAHA HLAVNÍ MĚSTO Podpis 28.06.2016</p> <p>Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)</p> <p>V dne Podpis</p> <p>otisk razítka</p>
---	---

<p>A. Registrační značka vozidla</p> <p>C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>V dne Podpis</p> <p>Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)</p> <p>V dne Podpis</p> <p>otisk razítka</p> <p>otisk razítka</p>	<p>A. Registrační značka vozidla</p> <p>C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)</p> <p>RČAČ [REDACTED]</p> <p>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla</p> <p>V dne Podpis</p> <p>Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)</p> <p>V dne Podpis</p> <p>otisk razítka</p> <p>otisk razítka</p>
--	--






Nástavba: č. j.

datum doplnění

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby




ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.
datum vystavení **15.12.2011**




Nástavba: č. j.
datum doplnění

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby



DALŠÍ ZÁZNAMY



ZNALECKÝ POSUDEK

Archivní číslo znalce :

Vyhotovení č. : 1

Předmět posudku :

Osobní automobil HYUNDAI i30 CW kombi, 85 kW,

Účel posudku :

Odhad obvyklé ceny vozidla v nálezovém stavu.

Termín vypracování :

Do 10 dnů od zadání - do 6. listopadu 2020.

Zadavatel :

Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o.
nář. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
v zastoupení vedoucí STK a SME

IČO : 708 98 219

Posudek vypracoval :

Stanovení ceny ke dni :

Prohlídka - 26. října 2020.

Použité podklady :

vydal Magistrát hl. města Prahy, dne 28.06.2016.
Znalecký standard č. 1 / 2005.

Prohlídka vozidla dne 26.10.2020 v Trutnově, za přítomnosti
Autobazary Královéhradeckého regionu, se zaměřením na okres Trutnov.

Web-stránky českého trhu s ojetými vozy HYUNDAI ke dni 29.10.2020.

Web-stránky prodejce vozů HYUNDAI, ke dni 29.10.2020.

Prodejní ceny osobních pneumatik v CÚ 09/2019.

Konzultace se zástupcem zadavatele posudku dne 26.10.2020

Web-stránky bazarů evropského trhu s ojetinami HYUNDAI ke dni 29.10.2020.

Vlastní zdroje.

Tento posudek obsahuje 5 listů včetně titulní strany a znalecké doložky, bez přílohy.
ZP je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení dostává zadavatel,
jedno vyhotovení zůstává v archivu znalce.

1. Nález

1.1. Identifikace vozidla :

Značka a typ vozidla :

HYUNDAI i130 CW

- dle záznamů nebo zjištění znalce -

Zjištěná porovnávací cena vozu v CÚ 2011 byla, včetně DPH :

319 000 Kč

- dle sdělení držitele -

Jednalo se o vůz, používaný celoročně k dopravě osob, po místních i dálkových komunikacích v ČR. Opravy a údržba byla prováděna. Použití více řidičů.

1.3 Výbava vozidla :

Předepsaná povinná výbava dle Vyhlášky MD č. 102 / 95 Sb. je kompletní a funkční.

1.4. Prohlídka a zkušební jízda :

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne :

26.10.2020.

za účasti :

Zkušební jízda dne :

ne

Vozidlo řídil :

ne

Stav vozovky, atmosférické podmínky :

nezjištěno, déšť / +13°C.

Počet ujetých metrů při zkušební jízdě :

0 m

Stabilita vozidla v přímé jízdě :

nezjištěno

Stabilita vozidla při brzdění provozní brzdou :

nezjištěno

Kouřivost vozidla :

nezjištěno

Zvuk motoru při volnoběhu a provozních otáčkách :

nezjištěno

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla před poškozením :

1.5.1. Motor s příslušenstvím+převodovka a zadní náprava+pf.náprava a řízení+kablna, ochranný rám+výbava+hydraulika

Interiér vozidla vykazuje běžné opotřebení.

Karoserie vykazuje běžné opotřebení vlivem provozu. Karoserie vozu je opotřebena úměrně provozu.

Převodovka ani motor nevykazují průsak oleje. Vzhledem k povaze provozu vozidla - krátké městské jízdy z výchozího studeného stavu motoru lze opotřebení motoru považovat za zvýšené.

Bodovou korozi vykazují díly přední i zadní nápravy s příslušenstvím, výfuk. Opotřebeny jsou úměrně.

Elektroinstalace je funkční, opotřebená úměrně.

Interiér vozu je opotřebený úměrně provozu a stáří vozidla.

Vozidlo zjevné závady nevykazuje, je funkční, opotřebení je úměrně stáří a běžnému provozu.

1.6. Pneumatiky

Pneu	PP	LP	PZ	LZ	R	CNPP
název						
rozměr	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	115/70 D15	
druh	zimní	zimní	zimní	zimní	dojezdová	
typ						
VC pláště	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	
VC duše	0	0	0	0	0	
VC pneu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	5 800 Kč
THP	30%	30%	30%	30%	40%	
ČCPV	360	360	360	360	400	
ČCPV celková						1 840 Kč

1.7. Mimořádná výbava

MV se na vozidle nevyskytuje.

Název	ks	stáří	THMV	CNMV	ČCMV
					0 Kč
ČCMV celková :					0 Kč

2. Posudek

2.1. Základní amortizace

Provoz : 20.12.11-23.1.20 = 8,2 let ZAD = 55,85%

Pramen : Standard č. 1 : Příloha č.1.1 Výpočet ZAD skupina vozidla o obsahu 951-2000 ccm

Počet km : 80 593 km ZAP = 50,30%

Pramen : Standard č. 1 : Příloha č.1.1 Výpočet ZAP skupina vozidla o obsahu 951-2000 ccm

Základní amortizace vypočtená: ZA = 53,08%

Pramen : Standard č. 1 : ZA = (ZAD + ZAP) / 2

2.2. Redukovaná technická hodnota vozidla

Skupina	THSN	100 - ZA	TS	THS	PDS	PTHS	
1.5.1. Motor+ ...	100,0%	46,93%	-5,0%	44,58%	20,0%	8,92%	
1.5.1. Interiér+karoserie ...	100,0%	46,93%	-5,0%	44,58%	80,0%	35,66%	
THVR :						100,0%	44,58%

Pramen : Standard č.1 : TS stanoveno zvýšené opotřebení pod vlivem provozu více řidičů ...

2.3. Výchozí cena vozidla

Výchozí cena : CN = 319 000 Kč

Pramen : Standard č. 1 : Pořizovací cena porovnávací v CÚ 2011, vč. DPH :

319 000 Kč

2.4. Časová cena vozidla :

Výchozí cena vozidla	CN =	319 000 Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP =	5 800 Kč
Redukovaná cena	CR =	313 200 Kč
Redukovaná technická hodnota	THVR =	44,58%
THVR x CR		139 621 Kč
Časová cena pneu	ČCPV =	1 840 Kč
Časová cena mimořádné výbavy	ČCMV =	0 Kč
Časová cena vozidla	ČCV =	141 461 Kč

2.5. Obvyklá cena vozidla před poškozením :

Koeficient prodejnosti : Kp = 0,90

Pramen : Web-stránky nabídek HYUNDAI I30 (85kW) českého i evropského trhu ke dni 29.10. 2020 (kurz Kč/EUR=27,36) :

- r.v.12, naj.198 tis.km, bílá, servisní kniha, Sbazar.cz ...		69 000 Kč
- r.v.11, naj.145,3 tis.km, šedá, servisní kniha, Sbazar.cz ...		98 000 Kč
- r.v.11, CW, naj.178,5 tis.km, šedá, servisní kniha, Sbazar.cz ...		105 000 Kč
- r.v.11, naj.138,1 tis.km, stříbrná, tempomat, Sbazar.cz ...		116 000 Kč
- r.v.12,naj.183,9 tis.km, červená metal., servisní kniha, Sbazar.cz ...		129 000 Kč
- r.v.11,naj.197,5 tis.km, stříbrná metalíza, autoscout24.cz ...	2 900 EUR	79 344 Kč
- r.v.11,naj.221,5 tis.km, modrá metal., 1.maj, autoscout24.cz ...	3 490 EUR	95 486 Kč
- r.v.12,naj.289,1 tis.km, stříbrná, 1.majitel, autoscout24.cz ...	3 550 EUR	97 128 Kč
- r.v.11,naj.147,8 tis.km, černá metal., Style, autoscout24.cz ...	3 900 EUR	106 704 Kč
- r.v.11,naj.58 tis.km, stříbrná, na ND, autoscout24.cz ...	500 EUR	13 680 Kč

Obvyklá cena vozidla COB = 127 315 Kč

2.6. Zjištěný rozsah a stav poškození

Chladič, př. maska, př. nárazník, mřížka, přední držák RZ+RZ, motor, př. víko motoru, l.+pr. př. směrovka, l.+pr. př. světlo, střecha, čelní sklo, l.+pr. př. disk, l. př. blatník, l. př. závěs kola, l. př. dveře, l. prah, l. "A" sloupek, airbag řidiče 2x, airbag spolujezdce 2x, bezp. pás řidiče, skelet karoserie.

2.7. Náklady na opravu

Vozidlo je ekonomicky neopravitelné, náklady na případnou opravu určitě převýší obvyklou cenu vozu před poškozením.

Použitelnost zbytků vozu k prodeji na ND v Kč ...

30%

38 194 K

Náklady s prodejem spojené (demontáž-2 prac. 2 dny, ošetření, uložení) ...

26 000 K

CELKEM :

12 194 K

Závěr :

Obvyklou cenu zbytků vozidla HYUNDAI i30 kombi, S [redacted] ke dni prohlídky 26.10.2020, vč. DPH, odhaduji ve výši :

12 190 Kč

V Trutnově dne 26. října 2020.

Slovy : Dvanácttisícstodevadesát Kč.

Fotodokumentace :



obr. 1 : Levý pohled



obr. 2 : Zadní pohled