

Protokol z odborné prohlídky č. 20

Výtah Svážná 26, Provedeno dne, 30. 6. 2021

Adresa: Svážná 26, Brno - Nový Lískovec
Druh výtahu: 110 - Strojovna nad šachtou
Třída výtahu: Ib - Výtahy určené pro dopravu osob, uvedené do provozu v roce 1994 až 1999
Typ výtahu: TOV - Trakční osobní výtah
Výrobní číslo: M-08-03
Prac. skup.: BETA 2

Ref. číslo prohlídky: TE77136
Plánováno dne: 17. 6. 2021
Provedeno dne: 30. 6. 2021
Provedl: Veselý Jan (1151)

Prohlížené díly:

Strojovna	Šachta	Klec
X 1. Výtahový stroj/hydraul. agregát	X 21. Ohrazení	41. Podlaha
2. Elektromotor/hydromotor	22. Vodítka	42. Stěny, strop
3. Brzda	23. Nosné prostředky	X 43. Klecové dveře
4. Koncový vypínač	X 24. Vyvažovací závaží	44. Závěs
5. Omezovač rychlosti	25. Prohlubeň	45. Zachycovače
6. Omezení doby chodu motoru	26. Nárazníky	46. Vodící čelisti
7. Hl. vypínač a pojistky	27. Koncový vypínač	47. Odkláněcí křivka
8. Rozvaděč	28. Kladky, řetězky	48. Ovládací kombinace
9. Příslušenství	29. Šachetní dveře	49. Nouzový signál
10. El./Hydraul. schemata	30. Dveřní uzávěry	50. Osvětlení
11. Systém zabráňující klesání klece	31. Patrové přepínače	51. El. instalace
12. Bezpečnostní ventil	32. Ovládací kombinace	52. Tabulky, návody
13. Tlakový ventil	33. Signalizace	53. Revizní jízda
14. Ventil ručního čerpadla	34. Osvětlení	54. Vážicí zařízení
15. Hadice potrubí	X 35. Tabulky, návody	55. Dorozumívací zařízení
16. Kontrola oleje	36. Napínací zař. omezovače rychlosti	56. Clona
17. Ukazatel polohy klece	X 37. Lano omezovače rychlosti	57. ...
18. Přístup, osvětlení	38. ...	58. ...
X 19. Tabulky, značení, návody	39. ...	
20. ...	40. ...	

1: vyměnit opotř. tr. kladku

Zjištěné závady:
19: doplnit tabulky /první pomoc, vyproštění, obsluha stroje/
21: doplnit ohrazení protiváhy do prohlubně
24: zajistit výplň
35: doplnit tabulky /není evak./ 9x
37: zkrátit lanko OR
43: vyměnit reverz. táhla METRON 800/850

Výsledek prohlídky: Výtah je provozuschopný

Vašina Milan

Od: esevy@betacontrol.cz
Odesláno: 13. července 2021 14:54
Komu: Vašina Milan
Předmět: Nabídka č. 2973 na servis výtahu Svážná 26
Přílohy: temp637617848141999481.pdf

Vážený zákazníku,
níže uvádíme cenovou nabídku na odstranění závad z OP výtahu.

Případné dotazy: Pavel Hrouzek, tel.: 734 238 045, e-mail.: pavel.hrouzek@betacontrol.cz

Cenová nabídka:

- 1: vyměnit opotř. tr. kladku - doporučujeme výměnu celého stroje - 118.750,-
- 19: doplnit tabulky /první pomoc, vyproštění, obsluha stroje/ - v ceně
- 21: doplnit ohrazení protiváhy do prohlubně - 5.420,-
- 24: zajistit výplň - 1.230,-
- 35: doplnit tabulky /není evak./ 9x - 660,-
- 37: zkrátit lanko OR - 1.880,-
- 43: vyměnit reverz. táhla METRON 800/850 - 8.860,-

Celkem 136.800 Kč / bez DPH

Protokol z odborné prohlídky č. 20

Výtah Svážná 28, Provedeno dne, 30. 6. 2021

Adresa: Svážná 28, Brno - Nový Lískovec
Druh výtahu: 110 - Strojovna nad šachtou
Třída výtahu: Ib - Výtahy určené pro dopravu osob, uvedené do provozu v roce 1994 až 1999
Typ výtahu: TOV - Trakční osobní výtah
Výrobní číslo: M-08-04
Prac. skup.: BETA 2

Ref. číslo prohlídky: TE77137
Plánováno dne: 17. 6. 2021
Provedeno dne: 30. 6. 2021
Provedl: Veselý Jan (1151)

Prohlížené díly:

Strojovna

- X 1. Výtahový stroj/hydraul. agregát
- 2. Elektromotor/hydomotor
- 3. Brzda
- 4. Koncový vypínač
- 5. Omezovač rychlosti
- 6. Omezení doby chodu motoru
- 7. Hl. vypínač a pojistky
- 8. Rozvaděč
- 9. Příslušenství
- 10. El./Hydraul. schemata
- 11. Systém zabráňující klesání klece
- 12. Bezpečnostní ventil
- 13. Tlakový ventil
- 14. Ventil ručního čerpadla
- 15. Hadice potrubí
- 16. Kontrola oleje
- 17. Ukazatel polohy klece
- 18. Přístup, osvětlení
- 19. Tabulky, značení, návody
- 20. ...

Šachta

- X 21. Ohrazení
- 22. Vodítka
- 23. Nosné prostředky
- X 24. Vyvažovací závaží
- 25. Prohlubeň
- 26. Nárazníky
- 27. Koncový vypínač
- 28. Kladky, řetězky
- 29. Šachetní dveře
- 30. Dveřní uzávěry
- 31. Patrové přepínače
- 32. Ovládací kombinace
- 33. Signalizace
- 34. Osvětlení
- X 35. Tabulky, návody
- 36. Napínací zař. omezovače rychlosti
- 37. Lano omezovače rychlosti
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...

Klec

- 41. Podlaha
- 42. Stěny, strop
- 43. Klecové dveře
- 44. Závěs
- 45. Zachycovače
- 46. Vodicí čelisti
- 47. Odkláněcí křivka
- 48. Ovládací kombinace
- 49. Nouzový signál
- 50. Osvětlení
- 51. El. instalace
- X 52. Tabulky, návody
- 53. Revizní jízda
- 54. Vážicí zařízení
- 55. Dorozumívací zařízení
- 56. Clona
- 57. ...
- 58. ...

Zjištěné závady: 1: protéká olej - doporučujeme výměnu celého stroje
21: doplnit ohrazení protiváhy
24: zajistit výplň
35: doplnit tabulky /není evak./ 9x
52: dodat tabulky /není evak./ 1x

Výsledek prohlídky: Výtah je provozuschopný

Vašina Milan

Od: esevy@betacontrol.cz
Odesláno: 13. července 2021 14:58
Komu: Vašina Milan
Předmět: Nabídka č. 2974 na servis výtahu Svážná 28
Přílohy: temp637617851008880087.pdf

Vážený zákazníku,
níže uvádíme cenovou nabídku na odstranění závad z OP výtahu.

Případné dotazy: Pavel Hrouzek, tel.: 734 238 045, e-mail.: pavel.hrouzek@betacontrol.cz

Cenová nabídka:

- 1: protéká olej - doporučujeme výměnu celého stroje - 118.750,-
- 21: doplnit ohrazení protiváhy - 5.420,-
- 24: zajistit výplň - 1.230,-
- 35: doplnit tabulky /není evak./ 9x - 52: dodat tabulky /není evak./ 1x - 660,-

Celkem 126.960 Kč / bez DPH

Protokol z odborné prohlídky č. 20

Výtah Svážná 30, Provedeno dne, 30. 6. 2021

Adresa: Svážná 30, Brno - Nový Lískovec
Druh výtahu: 110 - Strojovna nad šachtou
Třída výtahu: Ib - Výtahy určené pro dopravu osob, uvedené do provozu v roce 1994 až 1999
Typ výtahu: TOV - Trakční osobní výtah
Výrobní číslo: M-08-05
Prac. skup.: BETA 2

Ref. číslo prohlídky: TE77138
Plánováno dne: 17. 6. 2021
Provedeno dne: 30. 6. 2021
Provedl: Veselý Jan (1151)

Prohlížené díly:

Strojovna

- X 1. Výtahový stroj/hydraul. agregát
- 2. Elektromotor/hydromotor
- 3. Brzda
- 4. Koncový vypínač
- 5. Omezovač rychlosti
- 6. Omezení doby chodu motoru
- 7. Hl. vypínač a pojistky
- 8. Rozvaděč
- 9. Příslušenství
- 10. El./Hydraul. schemata
- 11. Systém zabráňující klesání klece
- 12. Bezpečnostní ventil
- 13. Tlakový ventil
- 14. Ventil ručního čerpadla
- 15. Hadice potrubí
- 16. Kontrola oleje
- 17. Ukazatel polohy klece
- 18. Přístup, osvětlení
- 19. Tabulky, značení, návody
- 20. ...

Šachta

- X 21. Ohrazení
- 22. Vodítka
- 23. Nosné prostředky
- X 24. Vyvažovací závaží
- 25. Prohlubeň
- 26. Nárazníky
- 27. Koncový vypínač
- 28. Kladky, řetězky
- 29. Šachetní dveře
- 30. Dveřní uzávěry
- 31. Patrové přepínače
- 32. Ovládací kombinace
- 33. Signalizace
- 34. Osvětlení
- X 35. Tabulky, návody
- 36. Napínací zař. omezovače rychlosti
- 37. Lano omezovače rychlosti
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...

Klec

- 41. Podlaha
- 42. Stěny, strop
- X 43. Klecové dveře
- 44. Závěs
- 45. Zachycovače
- 46. Vodicí čelisti
- 47. Odkláněcí křivka
- 48. Ovládací kombinace
- 49. Nouzový signál
- 50. Osvětlení
- 51. El. instalace
- 52. Tabulky, návody
- 53. Revizní jízda
- 54. Vážicí zařízení
- 55. Dorozumívací zařízení
- 56. Clona
- 57. ...
- 58. ...

Zjištěné závady: 1: protékající převodovka - výměna stroje
21: doplnit ohrazení protiváhy
24: zajistit výplň protiváhy
35: doplnit tabulky /není evak./ 9x
43: vyměnit reverz. táhla METRON

Výsledek prohlídky: Výtah je provozuschopný

Vašina Milan

Od: esevy@betacontrol.cz
Odesláno: 13. července 2021 15:03
Komu: Vašina Milan
Předmět: Nabídka č. 2976 na servis výtahu Svážná 30
Přílohy: temp637617853722947961.pdf

Vážený zákazníku,
níže uvádíme cenovou nabídku na odstranění závad z OP výtahu.

Případné dotazy: Pavel Hrouzek, tel.: 734 238 045, e-mail.: pavel.hrouzek@betacontrol.cz

Cenová nabídka:

- 1: protékající převodovka - výměna stroje - 118.750,-
- 21: doplnit ohrazení protiváhy - 5.420,-
- 24: zajistit výplň protiváhy - 1.230,-
- 35: doplnit tabulky /není evak./ 9x - 660,-
- 43: vyměnit reverz. táhla METRON - 8.860,-

Celkem 134.920 Kč / bez DPH