

DENNÍ ZÁZNAMY				
Rekonstrukce	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
Šenkova ul.			1	* 271456

Zápis zhotovitele: 24.5.21
 Na základě naměřených výsledků proběhla zkouška zemní zemní plně také navrhováním statických zkoušek zemní plně a na základě posouzení geologa RNDR. Ivana Bepěše (viz zápis v SD č. 271455) zhotovitel požadavky práce do doby uvedení do skutečnosti.

Zápis zhotovitele 2.6.21
 Dnes byly provedeny statické zátěžovací zkoušky plně v tondách s výměnou stávkou zemní za Sd 0,326 v tl. 30 kPa a 50 kPa. Průběh zkoušek bude vyhodnocen podle...

Pracovní náklady laboratorní zkoušky na místě geotextil + 30cm P 0,326 a ukázkou plně.
 Hladina E142 36,8 MPa; poměr E141/E142 1,98.

za laboratorní: PEFLOVOU VETRO