

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-28900-4/ČJ-2021-990670 JID PCR99ETRpo42424518

na opravu a revizi strojů ,přístrojů

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064


Číslo účtu:5504881/0710

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5

Zastoupené: Mgr.Davidem Pšeničkou

Vedoucím OMM SLZ PP ČR

kontaktní osoba: 

tel.: 

ZHOTOVITEL:

Portos servis s.r.o.

náměstí 9.května 970, Kladno-Švermov

PSČ: 273 09

IČO: 08692955

DIČ: CZ 08692955

zastoupen: Jiřím Makovičkou


jednatel společnosti


Bankovní spojení: ČSOB a.s

č.ú.291001248/0300

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 323378

kontaktní osoba: 

tel.: 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Předmět smlouvy: oprava ,revize strojů a přístrojů uvedených v příloze č.1



2. Místo plnění: viz.příloha č.1 smlouvy o dílo

3. Lhůta plnění: do 30.9.2021


4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 287.603,30 Kč bez 21% DPH tj 348.000,-Kč vč.21% DPH Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy,revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

5. Záruka: Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba **  a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. Splatnost faktury: Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura

vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje 

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

V Praze dne 30 -08- 2021

Za objednatele



Mgr. David Makovička
vedoucí OMI
SLZ PP ČR

V Kladně dne


30.8.2021


Za zhotovitele:





Jiří Makovička
jednatel společnosti
Portos servis s.r.o.


Příloha č.1 k č.j.:PPR-28900-4/ČJ-2021-990670


1	Materiál	Myčka tunelová # 1263824
47106	Závada	Bezpečnostní prohlídka
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


2	Materiál	Broušení nástrojů.....11 ks
47121	Závada	služba
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


3	Materiál	Výroba klíčů k bezp.boxům.....63 ks
47037	Závada	služba
	Místo	Pelleova, Praha 6
	Kontaktní osoba	


4	Materiál	kávovar # 38121
46869	Závada	Oprava spárovací jednotky, výměna pístu, kontrola a vyčištění
	Místo	VZ Jihlava
	Kontaktní osoba	


5	Materiál	kávovar # 6
46780	Závada	Výměna pístu a těsnění, kompletní čištění
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	

6	Materiál	Kávovar nivona # 11
47076	Závada	Oprava mlýnku, oprava spárovací jednotky
	Místo	Strojnická, Praha 7
	Kontaktní osoba	

7	Materiál	Klimatizace whirlpool # 00L52PKEC17JM0582
46990	Závada	Výměna kompresoru a chladiva
	Místo	Kapucínská, Praha 1
	Kontaktní osoba	


8	Materiál	Box chladicí # 2200-1
47081	Závada	Výměna termostatu a chladiva, kompletní kontrola stavu
	Místo	Prackovice
	Kontaktní osoba	

9	Materiál	Myčka průmyslová # 01678
46766	Závada	Výměna čerpadla a cyklovače
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	


10	Materiál	Chladnička # 910421
46895	Závada	Výměna kompresoru, doplnění chladiva
	Místo	UZ Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	


11	Materiál	chladnička # 33330207
46895	Závada	Výměna termostatu, výměna chladiva
	Místo	UZ Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	


12	Materiál	chladnička # 1014890
46895	Závada	Výměna motoru chlazení
	Místo	UZ Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	


13	Materiál	Sušička velkokapacitní # 24T009719MY, 24T009720MY
46552	Závada	Vyčištění strojů
	Místo	Barbora
	Kontaktní osoba	


14	Materiál	Skříň na sušení ROS # 04740806
46143	Závada	Oprava elektroinstalace
	Místo	LZ Tuřany
	Kontaktní osoba	


15	Materiál	Vysavač #131
46143	Závada	Výměna uhlíků motoru
	Místo	LZ Tuřany
	Kontaktní osoba	


16	Materiál	Podlahový stroj # 18211150167
46920	Závada	Výměna řídicí jednotky
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	

17	Materiál	Velkokapacitní kráječ chleba # 3867
46983	Závada	Výměna rotoru,výměna nožů,seřízení stroje a vyčištění
	Místo	VZ Brno
	Kontaktní osoba	


18	Materiál	Kávovar # 22004
47022	Závada	Oprava mlýnku,vyčištění,seřízení
	Místo	Bubenečská ,Praha 6
	Kontaktní osoba	


19	Materiál	Balistická přilba # N1115Z1125L21045
46969	Závada	Výměna držáku na noktovizor
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


20	Materiál	Padák hlavní # 3519/08
47032	Závada	Přešněrování vrchlíku,nové volné konce,celková kontrola
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


21	Materiál	Padák záložní # 2373/07
47032	Závada	Oprava zlomené chlopně,oprava chlopně,celková kontrola
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


22	Materiál	Skříň chladicí # 463990714
46896	Závada	Výměna termostatu,výměna chladiva a těsnění
	Místo	UZ Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	


23	Materiál	Skříň chladicí # 784678464
46896	Závada	Výměna motoru,výměna chladiva,celková kontrola
	Místo	Na Baních Praha 5
	Kontaktní osoba	


24	Materiál	Chladnička # 40730084
46992	Závada	Výměna termostatu,výměna chladiva,oprava rozvodu
	Místo	Celetná,Praha 1
	Kontaktní osoba	


25	Materiál	Dalekohled # 833484,812920,82582
46449	Závada	Oprava kloubů,výměna popruhu,vyčištění a seřízení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

26	Materiál	Myčka průmyslová # 2055-1
46296	Závada	Oprava čerpadla a dávkovače
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


27	Materiál	Chladicí skříň # 4060207
46485	Závada	Oprava motoru, výměna chladiva
	Místo	VZ Pardubice
	Kontaktní osoba	


28	Materiál	Křeslo manažerské # 7181
46848	Závada	vystavení posudku na vyřazení
	Místo	Praha 7
	Kontaktní osoba	


29	Materiál	Elektrocentrála Honda #8039870
47114	Závada	Diagnostika, posudek k vyřazení majetku
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


30	Materiál	Chladnička #23331978
46997	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Na Baních, Praha 5
	Kontaktní osoba	


31	Materiál	Chladnička #30230111
46998	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	ÚRN
	Kontaktní osoba	


32	Materiál	Chladnička Calex #121935-7
47028	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	ÚRN
	Kontaktní osoba	


33	Materiál	Chladnička #40750249
46980	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


34	Materiál	Chladnička, #00201, #64232 ks
46955	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


35	Materiál	Chladnička #0902510
46955	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


36	Materiál	Chladnička #0811965
46955	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


37	Materiál	Endoskop průmyslový #1
46943	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


38	Materiál	Detektor kovů Explorer #9406
47002	Závada	Diagnostika, Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


39	Materiál	Rentgen mobilní a přísl. Vidisco #S/N231
47002	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


40	Materiál	Stetoskop Olympus #62302
47002	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


41	Materiál	Kufr transportní na dálkový odpal #336
47002	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


42	Materiál	Odpal dálkový #196-1111-041-336
47002	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


43	Materiál	Odpal dálkový nabíječka #196-1111-038
47002	Závada	Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


44	Materiál	Chladnička #40910049
46927	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


45	Materiál	Chladnička #128260
46927	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


46	Materiál	Mraznička #8932
46927	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


47	Materiál	Mraznička #311
46927	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


48	Materiál	Detektor kovů explorer # 95141
46440	Závada	Diagnostika, Posudek na vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


49	Materiál	Chladnička #5300, #00061, #0626646 3ks
46922	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Národní protidrogová centrála SKPV
	Kontaktní osoba	


50	Materiál	Sada pomůcek pro trhání #2
46918	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	


51	Materiál	Sada pomůcek pro odminování #1
46918	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	

52	Materiál	Detektor kovů #95141
46918	Závada	Diagnostika, posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	

53	Materiál	Zařízení pro bezdrátový přenos RTG #849
46918	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	

54	Materiál	Zdroj napáj. RTG #110508/01
46918	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Bubenečská 20, Praha 6
	Kontaktní osoba	

55	Materiál	Chladnička #24651
46793	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	NCOZ Plzeň
	Kontaktní osoba	


56	Materiál	Chladnička Gorenje #808300150
46609	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


57	Materiál	Chladnička Whirlpool #50964003553
46609	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	

58	Materiál	Chladnička Calex #0732621	0
46398	Závada	Posudek k vyřazení	
	Místo	VZ Praha- Ruzyně	
	Kontaktní osoba		


59	Materiál	Chladnička Calex #001926	0
46398	Závada	Posudek k vyřazení	
	Místo	VZ Praha- Ruzyně	
	Kontaktní osoba		


60	Materiál	Chladnička Calex #30131	0
46398	Závada	Posudek k vyřazení	
	Místo	VZ Praha- Ruzyně	
	Kontaktní osoba		


61	Materiál	Mikrovlnná trouba #1
46398	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	VZ Praha- Ruzyně
	Kontaktní osoba	


62	Materiál	Mraznička #10025
46808	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Útvar pro ochranu prezidenta ČR
	Kontaktní osoba	


63	Materiál	Chladnička #00023
47124	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Letecká služba
	Kontaktní osoba	


64	Materiál	Chladnička #13-32
47124	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Letecká služba
	Kontaktní osoba	


65	Materiál	Chladnička #00045
47124	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Letecká služba
	Kontaktní osoba	


66	Materiál	Chladnička #61660317910068014
47124	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Letecká služba
	Kontaktní osoba	


67	Materiál	Chladnička #038414
47156	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	ÚRN
	Kontaktní osoba	


68	Materiál	Chladnička Calex #021280/4
47157	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	ÚRN
	Kontaktní osoba	


69	Materiál	Chladnička Calex #00633
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


70	Materiál	Chladnička Calex #139809
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


71	Materiál	Chladnička Calex #51930035
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


72	Materiál	Chladnička #5954
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


73	Materiál	Chladnička Calex #22446
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


74	Materiál	Chladnička #4705
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


75	Materiál	Chladnička Calex #00091
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


76	Materiál	Chladnička #30036
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


77	Materiál	Chladnička Calex #1952
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	

78	Materiál	Chladnička #4324-03930
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


79	Materiál	Chladnička Calex #079589
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


80	Materiál	Chladnička #NVC2200-1-2008
46172	Závada	Celková kontrola, k neopravitelným protokol k vyřazení
	Místo	NCOZ
	Kontaktní osoba	


81	Materiál	Myčka na nádobí #2200-1
47245	Závada	Oprava čerpadla, výměna trysek a vyčištění stroje
	Místo	UZ Červená nad Vltavou
	Kontaktní osoba	


82	Materiál	kávovar #2200-5000
47269	Závada	Výměna spárovací jednotky, výměna těsnění, vyčištění
	Místo	Olšanská 2, Praha 3
	Kontaktní osoba	


83	Materiál	Počítačka bankovek #012798
47219	Závada	Vyčištění a seřízení stroje
	Místo	Nádražní 16, Praha 5
	Kontaktní osoba	


84	Materiál	Nízkozdížný vozík #1602
47258	Závada	Výměna pístu, výměna koleček
	Místo	VZ Brno
	Kontaktní osoba	


85	Materiál	Kotel varný #08150/99211
46421	Závada	Výměna spirál, oprava elektroinstalace
	Místo	Jankov
	Kontaktní osoba	

86	Materiál	Spací pytel #125
46743	Závada	Oprava a výměna zipu, vyčištění
	Místo	Na Báních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


87	Materiál	Kopírovací stroj #TJG20265
46480	Závada	Výměna válců a tonerů, vyčištění a seřízení stroje
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


88	Materiál	Kopírovací stroj #MWM95166
46402	Závada	Výměna válců a tonerů, vyčištění a seřízení stroje
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	


89	Materiál	Odvličovač vzduchu #1830100905
46402	Závada	Výměna motoru
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	


90	Materiál	Křeslo dispečerské #246
46402	Závada	Výměna koleček a páky polohování
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	


91	Materiál	Velkokuchyňský sporák #2505/99
46494	Závada	Oprava elektroinstalace
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	


92	Materiál	Smažicí pánev #341
46494	Závada	Oprava víka a mechanismu sklápění
	Místo	Býchory
	Kontaktní osoba	

93	Materiál	Dekompresimetr suunto #229562,229081...2 ks
46502	Závada	Výměna baterií,vyčištění,zkouška těsnosti
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	


94	Materiál	Kávovar miele #220003
46150	Závada	Výměna čerpadla,oprava mlýnku,výměna těsnění,vyčištění a zkouška
	Místo	Olšanská 2,Praha 3
	Kontaktní osoba	

95	Materiál	Kávovar miele # 2200
46337	Závada	Výměna řídicí jednotky,zkouška
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

96	Materiál	Čistička potrubí #2200001
46621	Závada	Výměna spojky,výměna ventilu a těsnění
	Místo	Na Baních 1304,Praha 5
	Kontaktní osoba	

97	Materiál	Kávovar de-longhi # 2200-120
47229	Závada	Výměna spářovací jednotky,vyčištění
	Místo	Kapucínská 2,Praha 1
	Kontaktní osoba	

98	Materiál	Chladnička # 974001902
46989	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
99	Materiál	Mikrovlná trouba # 2090-10
47268	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
100	Materiál	Chladnička # 11865,68024111696
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
101	Materiál	Chladnička # 11865,68024111696
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
102	Materiál	Chladnička # AAT 0732644
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
103	Materiál	Chladnička # 0041900
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
104	Materiál	Chladnička # 34663,35000
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
105	Materiál	Chladnička # 9102584,9102588
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	
106	Materiál	Chladnička # 22130006
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

107	Materiál	Skříň chladící # 06830000
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	

108	Materiál	Vitrína chladící # 06017401
46838	Závada	Posudek k vyřazení
	Místo	Na Baních 1304, Praha 5
	Kontaktní osoba	