

Brno dne 22.06.2021

Dobrý den ,

potvrzuji přijetí objednávky č. **NJHKB-21-335** na provedení **opravy** ultrazvukového přístroje **SAMSUNG MEDISON ACCUVIX XG**, výrobní číslo: S074M3HD400012W

**Závada:** Přístroj ukazuje na monitoru pouze 1/2 obrazu sondy. Dělají to všechny připojené sondy.

**Přístroj se nachází v:**

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Gynekologická ambulance, 2.patro, budova C

U Nemocnice 380/II

377 38 Jindřichův Hradec

**Kontaktní osoba:** ,oddělení zdravotnické techniky, tel. , mobil:

.....  
Vaší opravu pod číslem **821 0661** provádí servisní technik xxxxxxxx, tel. xxxxxxxx

customer service  
NIMOTECH s.r.o.  
Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
Korespondenční adresa:  
NIMOTECH s.r.o.  
Karáskovo náměstí 20, 615 00 Brno  
[www.nimotech.cz](http://www.nimotech.cz)  
mobil:602 511 979  
[email:opravy@nimotech.cz](mailto:opravy@nimotech.cz)